


GRAPHITE



PL **MŁOT UDAROWY**

GB **HAMMER DRILL**

DE **SCHLAGHAMMER**

RU **ПЕРФОРАТОР**

UA **ПЕРФОРАТОР**

HU **VÉSŐKALAPÁCS**

RO **PICKAMER**

CZ **BOURACÍ KLADIVO**

SK **PRÍKLEPOVÉ KLADIVO**

SL **UDARNO KLADIVO**

LT **ATSKĒLIMO PLAKTUKAS**

LV **TRIECIENVESERIS**

EE **PUURVASAR**

BG **КЪРТАЧ**

HR **UDARNI ČEKIĆ**

SR **UDARNI ČEKIĆ**

GR **ΣΦΥΡΑ**

ES **MARTILLO DE PERCUSIÓN**

IT **MARTELLO DEMOLITORE**

PT **MARTELO DE IMPACTO**

FR **MARTEAU À CHOCS**

10*
LAT
DOSTĘPNOŚCI
CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Sprawdź dostępność
części zamiennych
do tego produktu







skanując kod QR
lub wchodząc na
gtxservice.pl







58G858



PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	6
GB	INSTRUCTION MANUAL	10
DE	BETRIEBSANLEITUNG	12
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	15
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	18
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	21
RO	INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE	24
CZ	INSTRUKCE K OBSLUZE	27
SK	NÁVOD NA OBSLUHU	30
SL	NAVODILA ZA UPORABO	32
LT	APTARNAVIMO INSTRUKCIJA	35
LV	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	37
EE	KASUTUSJUHEND	40
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ	42
HR	UPUTE ZA UPOTREBU	45
SR	UPUTSTVO ZA UPOTREBU	48
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	50
ES	INSTRUCCIONES DE USO	53
IT	MANUALE ORIGINALE (PER L'USO)	56
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	59
FR	NOTICE D'EMPLOI	62





**PL INSTRUKCJA ORYGINALNA
(OBSŁUGI)**

MŁOT UDAROWY 58G858

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRACY MŁOTEM ELEKTRYCZNYM

Uwaga: Przed przystąpieniem do czynności związanych z regulacją, obsługą lub naprawą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdzka sieciowego.

- W czasie posługiwania się młotem należy stosować okulary lub gogle ochronne, środki ochrony słuchu i hełm ochronny, (jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że może spaść cokolwiek z góry). Zaleca się stosowanie półmaski ochronnej i obuwia przeciwpoślizgowego. Jeśli wymaga tego charakter wykonywanej pracy należy stosować systemy odpylające.
- Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się czy uchwyt wiertarski młota jest właściwie zamocowany na swoim miejscu.
- W czasie pracy, wskutek wibracji może dojść do poluzowania zamocowania narzędzia, dlatego należy szczególnie uważnie skontrolować mocowania narzędzia przed rozpoczęciem pracy. Niepożądaną poluzowanie narzędzia może być przyczyną uszkodzenia narzędzia lub wypadku przy pracy.
- Jeśli młot ma być użytkowany w niskiej temperaturze lub po dłuższym okresie przechowywania, należy zezwolić, aby młot kilka minut pracował bez obciążenia, aby jego elementy wewnętrzne zostały odpowiednio nasmarowane.
- W czasie posługiwania się młotem trzymanym w górze należy pewnie rozstawić stopy i upewnić się czy na dole nie ma osób postronnych.
- Zawsze należy trzymać młot obiema rękami, wykorzystując rękęjście dodatkową.
- Nie wolno dotykać rękami do wirujących części młota. Nie wolno także rękami zatrzymywać obracającego się wrzeciono młota. Postępowanie przeciwne grozi uszkodzeniem ręki.
- Nie wolno kierować pracującego młota ku innym osobom ani ku sobie.
- W czasie pracy młotem należy trzymać go za elementy izolowane, aby uniknąć porażenia elektrycznego w czasie ewentualnego natrafienia na przewód elektryczny znajdujący się pod napięciem.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się jakiegokolwiek płynu do wnętrza młota. Do czyszczenia powierzchni młota używać mydło mineralne i wilgotną tkaninę. Nie wolno stosować do czyszczenia benzyny lub innych środków czyszczących, które mogą być szkodliwe dla elementów plastikowych.
- Jeśli zachodzi konieczność stosowania przedłużacza, to zawsze należy pamiętać o właściwym doborze przedłużacza (do 15 m, przekrój przewodów 1,5 mm², powyżej 15 m, lecz mniej niż 40 m – przekrój przewodów 2,5 mm²). Przedłużacz zawsze powinien być w pełni rozwinięty.
- Nie wolno posługiwać się trójszczękowym uchwytem wiertarskim, gdy młot jest ustawiony na prace w trybie wiercenia z uderem lub dławotowania. Ten uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do wiercenia bez uderu w drewno lub stali.

UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczenia.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcążkowe doznania urazów podczas pracy.

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Młot elektryczny jest ręcznym elektronarzędziem z izolacją II klasy. Urządzenie jest napędzane jednofazowym silnikiem komutatorowym. Młot może być używany do wiercenia otworów

w trybie pracy bez uderu, z uderem lub drażenia kanałów, oraz obróbki powierzchni w takich materiałach jak beton, kamień, cegła itp. Obszary ich użytkowania to wykonawstwo prac remontowo - budowlanych, oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej (majsterkowanie).

⚠ Nie wolno używać elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Uchwyt SDS-plus
2. Tuleja mocująca
3. Przełącznik trybu wiercenia
4. Pokrywa punktu smarowania
5. Włącznik
6. Przełącznik trybu uderu
7. Osłona dolna silnika
8. Rękęjście dodatkowa
9. Listwa ogranicznika głębokości wiercenia
10. Przycisk blokady listwy ogranicznika głębokości wiercenia
11. Kontrolka podłączenie napięcia
12. Kontrolka zużycia szczotek węglowych

* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem

OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH



UWAGA



OSTRZEŻENIE



MONTAŻ/USTAWIENIA



INFORMACJA

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Wiertła | - 1 szt |
| 2. Dłuta | - 1 szt |
| 3. Ogranicznik głębokości | - 1 szt |
| 4. Osłona przeciwpływa | - 1 szt |
| 5. Zasobnik ze smarem | - 1 szt |
| 6. Rękęjście dodatkowa | - 1 szt |
| 7. Uchwyt wiertarski + kluczyk | - 1 szt |
| 8. Adapter do uchwytu | - 1 szt |
| 9. Klucz specjalny | - 1 szt |
| 10. Walizka transportowa | - 1 szt |

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

INSTALOWANIE RĘKĘJŚCIE DODATKOWEJ

⚠ Ze względów bezpieczeństwa, przy posługiwaniu się młotem udarowym zawsze należy stosować rękęjście dodatkową (8), która może być zamocowana w dowolnym położeniu.

- Poluzować pokrętko blokujące kołnierz rękęjście (8), pokręcając je w lewo.
- Nasunąć kołnierz rękęjście na walcową część obudowy młota.
- Obrócić do najbardziej dogodnego położenia.
- Dokręcić pokrętko blokujące, w prawo celem zamocowania rękęjście (8).

INSTALOWANIE LISTWY OGRANICZNIKA GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA

- Listwa ogranicznika głębokości wiercenia (9) służy do ustalenia głębokości zagłębienia wiertła w materiał.
- Nacisnąć przycisk blokady listwy ogranicznika głębokości wiercenia (10) na kołnierzu rękęjście dodatkowej (8).
- Wsunąć listwę ogranicznika głębokości wiercenia (9) w otwór w kołnierzu rękęjście dodatkowej (8).
- Ustawić pożądaną głębokość wiercenia.
- Zwolnić nacisk na przycisk blokady listwy ogranicznika głębokości wiercenia (10).

MONTAŻ I WYMIANA NARZĘDZI ROBOCZYCH

i Młot jest przystosowany do pracy z narzędziami roboczymi posiadającymi chwyt typu SDS-plus.

Przed rozpoczęciem oczyścić młot i narzędzia robocze. Wykorzystując smar, nałożyć cienką warstwę smaru na trzpień narzędzia roboczego. Czynność ta zwiększy trwałość urządzenia.

e Odłączyć elektronarzędzie od zasilania.

- Oprzeć młot na stole warsztatowym.
- Uchwycić tuleję mocującą (2) uchwyty SDS (1) i odciągnąć ją do tyłu, pokonując opór sprężyny.
- Włożyć trzpień narzędzia roboczego do uchwyty, wsuwając go do oporu (może zająć potrzeba obrócenia narzędzia roboczego, aż zajmie ono właściwe położenie) (rys. A).
- Zwolnić tuleję mocującą (2), co spowoduje ostateczne zamocowanie narzędzia.
- Narzędzie robocze jest właściwie osadzone, jeśli nie daje się wyjąć bez odciążenia tulei mocującej uchwyty.
- Jeśli tuleja nie wraca w pełni do położenia pierwotnego, należy wyjąć narzędzie robocze i całą operację powtórzyć.

e Wysoką sprawność pracy młota uzyskuje się tylko wtedy, jeśli stosowane są ostre i nieuszkodzone narzędzia robocze.

DEMONTAŻ NARZĘDZIA ROBOCZEGO

e Tuż po zakończeniu pracy narzędzia robocze mogą być gorące. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z nimi i stosować odpowiednie rękawice ochronne. Narzędzia robocze po wyjęciu należy oczyścić.

e Odłączyć elektronarzędzie od zasilania.

- Odciągnąć do tyłu i przytrzymać tuleję mocującą (2).
- Drugą ręką wyciągnąć narzędzie robocze do przodu.

SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE

i Młot wyposażony jest w wewnętrznie ustawione sprzęgło przeciążeniowe. Wrzuciono młota zatrzymuje się, gdy tylko narzędzie robocze zakleszczy się, co mogłoby spowodować przeciążenie elektronarzędzia.

WYKORZYSTANIE OSŁONY PRZECIWPYŁOWEJ

i Osłona przeciwpyłowa jest okrągłym odlewem gumowym, o odpowiednim kształcie. Zakłada się ją na wiertło, w celu wyłapywania pyłu w czasie wiercenia np. w suficie. Nałożyć osłonę na wiertło, dosunąć wiertło do powierzchni materiału i przesunąć osłonę wzdłuż wiertła, do styku z powierzchnią materiału. W miarę jak wiertło będzie zagłębiać się w materiał, osłona będzie przesuwając się po wiertle, zbierając gromadzący się pył. Co pewien czas należy opróżnić osłonę.

e Zawsze należy stosować okulary lub gogle przeciwodpryskowe, szczególnie, gdy wiercony jest otwór nad głową operatora.

PRACA / USTAWIENIA

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

e Napięcie sieci musi odpowiadać wielkości napięcia podanego na tabliczce znamionowej młota.

Włączenie - wcisnąć przycisk włącznika (5) i przytrzymać w tej pozycji (rys. B).

Wyłączenie - zwolnić nacisk na przycisk włącznika (5).

KONTROLKA PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA

i W momencie podłączenia urządzenia do gniazda zasilającego kontrolka podłączenie napięcia (11) zostaje podświetlona (rys. J).

PRZEŁĄCZNIKI TRYBU PRACY

i Młot elektryczny jest wyposażony w dwa przełączniki trybu pracy. Przełącznik trybu udaru (6) (rys. D), oraz przełącznik trybu wiercenia (3) (rys. E). W zależności od ich ustawienia można wykonywać wiercenie bez udaru wiercenie z udarem, lub dłutowanie. Wiercenie z udarem jak i dłutowanie wymaga niewielkiego docisku młota. Nadmierne docisk powodowałby nadmierne obciążenie silnika.

Regularnie trzeba kontrolować stan techniczny narzędzi roboczych. W razie potrzeby narzędzia robocze trzeba naostrzyć lub wymienić.

Właściwe ustawienie przełączników dla danej funkcji przedstawiono na rys. F.

Wiercenie bez udaru - poz. I

Wiercenie z udarem - poz. II

Dłutowanie - poz. III

e Przed zmianą położenia przełącznika trybu wiercenia (3) należy wcisnąć przycisk blokady (rys. G). Nie wolno podejmować próby zmiany położenia przełączników trybu pracy w czasie, gdy pracuje silnik młota. Takie postępowanie mogłoby doprowadzić do poważnego uszkodzenia młota.

WIERCENIE OTWORÓW

- i** Przystępując do pracy z zamiarem wykonania otworu o dużej średnicy zaleca się rozpocząć od wywiercenia otworu mniejszego, a później rozwiercenia go na pożądany wymiar. Zapobiegnie to możliwości przecięcia młota.
- Przy wykonywaniu głębokich otworów należy wiercić stopniowo, na mniejsze głębokości, wycyfować wiertło z otworu, aby umożliwić usunięcie wiórów lub pyłu z otworu.
- Jeśli dojdzie do zakleszczenia się wiertła w czasie wiercenia zadziała sprzęgło przeciążeniowe. Należy natychmiast wyłączyć młot, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia. Usunąć zakleszczone wiertło z otworu.
- Należy utrzymywać młot w osi wykonywanego otworu. Ideałem byłoby, aby wiertło było ustawione pod kątem prostym do powierzchni obrabianego materiału. W przypadku nie zachowania prostopadłości, w czasie pracy, może dojść do zakleszczenia się lub złamania wiertła w otworze, a tym samym do zranienia użytkownika.

! Wiercenie długotrwałe przy niskiej prędkości obrotowej wrzeczona grozi przegrzaniem silnika. Należy robić okresowe przerwy w pracy. Uważać, aby nie przesłonić otworów w obudowie, służących do wentylacji silnika młota.

WIERCENIE Z UDAREM

- e** Wybrać odpowiedni tryb pracy, w tym wypadku wiercenie z udarem.
- e** Włożyć do uchwyty (1) odpowiednie wiertło z trzonkiem typu SDS-plus.
- Aby uzyskać najlepszy rezultat należy stosować wysokiej jakości wiertła z nakładkami z węglików spiekanych (widia).
- Docisnąć wiertło do obrabianego materiału.
- Włączyć młot, mechanizm młota powinien pracować płynnie, a narzędzie robocze nie powinno odbijać się od powierzchni materiału obrabianego.

WIERCENIE BEZ UDARU

i Takie materiały jak stal, drewno i tworzywa sztuczne mogą być wiercone za pomocą młota poprzez użycie trójściskowego uchwyty wraz z adapterem przejściowym w trybie pracy bez udaru. Zmontować poprzez skreślenie: uchwyt trójściskowy i adapter, a następnie umieścić w uchwycie młota (postępować jak w przypadku wiertel z chwytem SDS) (rys. H).

e Nie wolno posługiwać się trójściskowym uchwytem wiertarskim, gdy młot jest ustawiony na pracę w trybie wiercenia z udarem. Ten uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do wiercenia w drewnie lub stali. Nie wolno stosować wiertel SDS do współpracy z 3-ściskowym uchwytem pomocniczym. Należy używać wiertel z trzonkami walcowymi ze stali szybkoobrotowych lub ze stali węglowych (tylko w drewnie i materiałach drewnopodobnych).

OBŚLUGA I KONSERWACJA

! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

- i** Młot należy utrzymywać zawsze w stanie czystym.
- Do czyszczenia plastikowych elementów młota nigdy nie wolno stosować jakichkolwiek środków żrących.

- Po zakończeniu pracy, w celu usunięcia nalotu pyłu, należy młot przedmuchać za pomocą strumienia sprężonego powietrza, szczególnie w celu udrożnienia szczelin wentylacyjnych w budowie silnika.
- Regularnie trzeba kontrolować stan szczotek węglowych silnika (zabrudzone lub zużyte nadmierne szczotki mogą powodować nadmierne iskrzenie i spadek prędkości obrotowej wrzeciona młota).

SMAROWANIE PRZEKŁADNI



Zaleca się sprawdzenie smaru w przekładni, co każde 50 godzin użytkowania młota i ewentualne uzupełnienie środka smarującego, stosując do tego smar wysokotemperaturowy ogólnie dostępny na rynku. Nie należy wkładać zbyt dużej ilości smaru.

- Poluzować i odkręcić pokrywę (4) punktu smarowania (pokręcając w lewo) (rys. I).
- Uzupełnić smar.
- Zamontować pokrywę (4) i dokręcić ją, pokręcając w prawo (nie wolno dokręcać zbyt mocno, aby nie zniszczyć gwintu).



Nie wolno wkładać zbyt dużej ilości smaru. Po wyczerpaniu dostarczonego smaru należy stosować inny dostępny smar, odporny na wysoką temperaturę.

KONTROLKA ZUŻYCIA SZCZOTEK WĘGLOWYCH



W przypadku zużycia szczotek węglowych zostaje podświetlona kontrolka zużycia szczotek węglowych (12) sygnalizująca konieczność ich wymiany. Od momentu zaświecenia się kontrolki urządzenie może jeszcze pracować około 5 godzin (rys. J).

WYMIANA SZCZOTEK WĘGLOWYCH



Zużyte (krótsze niż 5 mm), spalone lub pęknięte szczotki węglowe silnika należy natychmiast wymienić. Zawsze dokonuje się jednocześnie wymiany obu szczotek węglowych.

Czynność wymiany szczotek węglowych należy powierzyć wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystującej części urządzenia.

DODATKOWE WSKAZÓWKI POSLUGIWANIA SIĘ MŁOTEM



Aby uzyskać najlepszą wydajność pracy w betonie należy wywierać na młot pewien stały, umiarkowany nacisk (nie nadmierny), gdyż to spowodowałoby spadek efektywności pracy. Młot napełniany stałym czynnikiem smarującym wymaga pewnego czasu na rozgrzanie, w zależności od temperatury otoczenia. Nowy młot wymaga okresu „dotarcia” przed uzyskaniem pełnej sprawności działania.



Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE ZNAMIONOWE

Młot udarowy		
Parametr		Wartość
Napięcie znamionowe		230 VAC
Częstotliwość zasilania		50 Hz
Moc znamionowa		900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym		750 min ⁻¹
Częstotliwość udaru		2800 min ⁻¹
Energia udaru		4,2 J
Typ uchwytu narzędzi roboczych		SDS-plus
Maksymalna średnica wiercenia	beton	26 mm
	stal	13 mm
Klasa ochronności		II
Masa bez akcesoriów		5,5 kg
Rok produkcji		2021

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Poziom ciśnienia akustycznego: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Poziom mocy akustycznej: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Ważona wartość przyspieszeń drgań: $a_{h1} = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recynglingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

* Zastrzeżenie prawa dokonywania zmian.

„Grupa Topeks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topeks”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupa Topeks i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupa Topeks wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej

GWARANCJA I SERWIS



Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny

GTX Service

Ul. Pograniczna 2/4

02-285 Warszawa

tel. +48 22 573 03 85

fax. +48 22 573 03 83

e-mail graphite@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl

GRAPHITE zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i elektronarzędzi. Pełna oferta części i usług na gtxservice.pl.

Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl



GTX SERVICE



Deklaracja Zdgodności WE

/EC Declaration of Conformity//Megfelelősségi Nyilatkozat EK//ES vyhlášení o shodě//Prohlášení o shodě
ES//EO декларация за съответствие//Declaratiya de conformitate CE//EG-Konformitätserklärung//
Dichiarazione di conformità CE/

PL EN HU SK CS BG RO DE IT

Producent /Manufacturer//Gyártó/Vyrobca/Výrobce/ /Производител/Produttore/Hersteller/Produttore/	Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Wyrób /Product//Termék/Produkt//Продукт//Produs/Produkt//Prodoto/	Młot elektryczny /Electric hammer//Veskolapacs//Elektrické kladivo//Бураска чук//Ciocan electric//Elektrischer Hammer//Martello elettrico/
Model /Model//Modell/Model//Модел//Modell/Modello/	58G858
Nazwa handlowa /Commercial name//Kereskedelmi név//Обходной názov//Obchodního názvu// Търговско наименование//Nume comercial//Handelsname//Nome depositato/	GRAPHITE
Numer serijny /Serial number//Sorszám//Poradové číslo//Výrobního čísla//Серийн номер//Număr de serie//Ordnungsnummer//Numero di serie/	00001 + 99999
Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami: /The above listed product is in conformity with the following UE Directives://A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelveknek/ /Vyššie popísaný výrobok je v zhode s nasledujúcimi dokumentmi://Vyšše popsaný výrobek splňuje následující dokumenty://Описаний по-горе продукт отговаря на следните документи://Produsul descris mai sus respectă următoarele documente://Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten://Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti:/	
Direktywa Maszynowa 2006/42/WE /Machinery Directive 2006/42/EC//2006/42/EK Gépek//Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ES//Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES//Директива за машините 2006/42/EO//Directiva 2006/42 / CE privind utilajele/Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG//Direttiva macchine 2006/42 / CE/	Direktywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU /EMC Directive 2014/30/EU//2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség//EMC Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/30/EU//EMC Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/30/EU//Директива за електромагнитната съвместимост 2014/30/EC//Directiva 2014/30 / EU privind compatibilitatea electromagnetica//Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30 / EU//Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE/
Direktywa RoHS 2011/65/EU zmieniona Dyrektywą 2015/863/EU /RoHS Directive 2011/65/EU as amended by Directive 2015/863/EU//A 2015/863/EU irányelvvel módosított 2011/65/EU RoHS irányelv//Smernica 2011/65/EU zmenená a doplnená 2015/863/EU//Směrnice RoHS 2011/65/EU pozměněná 2015/863/EU//Директива 2011/65/EC на RoHS, изменена с Директива 2015/863/EC//Directiva RoHS 2011/65 / UE modificată prin Directiva 2015/863 / UE//RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU geändert durch Richtlinie 2015/863 / EU//Direttiva RoHS 2011/65 / UE modificata dalla direttiva 2015/863 / UE/	

oraz spełnia wymagania norm:

/and fulfils requirements of the following Standards://valamint megfelel az alábbi szabványoknak://a splňa požiadavky norm://u отговаря на изискванията на стандартите://și îndeplinește cerințele standardelor://und erfüllt die Anforderungen der Normen// e soddisfa i requisiti delle norme:/

EN 60745-1:2009+A11; EN 60745-2-6:2010; AFPS GS 2014:01;
EN 55014-1:2013; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 62321-1:2013; EN 62321-2:2014; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-4:2014; EN 62321-5:2014; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015;
EN 62321-7-2:2017; EN 62321-8:2017

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. /This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.//Ez a nyilatkozat a gépek kizárólag arra az állapotra vonatkozik, amelyben forgalomba hozták, és kizár minden olyan alkatrész, amelyet hozzáadnak, és/vagy olyan műveletet, amit a végző felhasználó ezt követően végez rajta.//Toto vyhlášení sa vzťahuje výlučne na strojové zariadenie v stave, v akom sa uvádza na trh, a nezahŕňa pridané komponenty a/alebo činnosti vykonávané následne koncovým používateľom.// Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným uživatelem, nebo následně provedené zásahy konečného uživatele.//Тази декларация се отнася изключително за машината в състоянието, в което е пусната на пазара, и изключва компоненти, които са добавени у / или операции, извършени впоследствие от крайния потребител.//Această declarație se referă doar la mașina din starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de utilizatorul final.//Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und gilt nicht für vom Endbenutzer hinzugefügte Komponenten oder nachfolgende vom Endbenutzer durchgeführte Aktionen.//La presente dichiarazione si riferisce solo alla macchina immessa sul mercato e non copre i componenti aggiunti dall'utente finale o le operazioni successive eseguite dall'utente finale./

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

/Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file://A műszaki dokumentáció összedíltására felhatalmazott, a közösség területén lakóhelyei vagy székhelyei rendelkező személy neve és címe://Meno a adresa osoby alebo bydliska v EÚ poverená zostavením technickej dokumentácie:// Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba musí být usazena ve Společenství//Име и адрес на лицето, което пребувава уну е установено в ЕС, изпълномощно да съставя техническото досие://Numele și adresa persoanei care locuiește sau este stabilită în UE autorizată să întocmească dosarul tehnic://Name und Anschrift der Person mit Wohnsitz oder Niederlassung in der EU, die zur Erstellung der technischen Akte berechtigt ist://Nome e indirizzo della persona residente o stabilita nell'UE autorizzata a compilare il fascicolo tecnico/

Podpisano w imieniu:

/Signed for and on behalf of://A tanúsítványt a következő néven és megbízásból írták alá//
Podpisané v mene://Podpisáno jménem://Подписано от името на://Semnat in numele://
Unterzeichnet im Namen von://Firmato per conto di:/

Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pograniczna 2/4
02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski
Pełnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX
/GRUPA TOPEX Quality Agent//A GRUPA TOPEX Minőségügyi
meghatalmazott képviselője//Sphmocnenec Kvalita TOPEX GROUP/
/Zástupce pro Kvalitu TOPEX GROUP//Качествен преотмасумен
на GRUPA TOPEX//Reprezentant de calitate al GRUPA TOPEX//
Qualitätsbeauftragter von GRUPA TOPEX//Rappresentante della qualità
di GRUPA TOPEX/
Warszawa, 2021-02-24



TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

HAMMER DRILL 58G858

CAUTION: BEFORE USING THE POWER TOOL READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

PRECAUTIONS FOR USING HAMMER DRILL

Caution: Unplug the power cord from the mains socket before commencing any activities related to adjustment, repair or maintenance.

1. During hammer operation use protective glasses or goggles, ear protection and protective helmet (when there is danger of falling objects). Use of protection half-mask and anti-slip boots is recommended. Use dust extraction systems whenever required by the nature of the work performed.
2. Prior to operation ensure the drill chuck of the hammer is properly fixed in its place.
3. During operation working tool may get loosened due to vibrations. Check carefully how the working tool is fixed prior to operation. Unwanted slack may cause tool damage or accident during operation.
4. If the hammer is to be operated at low temperature or after long storage, allow the hammer to operate for few minutes without load, for its internal elements get properly lubricated.
5. When operating the hammer held high, stand firmly on the ground and ensure there are no bystanders below.
6. Always hold the hammer with both hands, use additional handle.
7. Do not touch moving parts of the hammer. Do not stop rotating spindle of the hammer with your hands. Such behaviour can cause hand injury.
8. Do not direct operating hammer at other persons or at yourself.
9. When operating the hammer, hold it by insulated parts to avoid electric shock in case of damaging live electrical wire.
10. Do not allow any dust to get inside the hammer. Use mineral soap and damp cloth to clean hammer surface. Do not use petrol or other cleaning agents that could damage plastic parts.
11. When use of extension cord is necessary always remember to use appropriate one (up to 15 m, section 1.5 mm²; between 15 and 40 m, section 2.5 mm²). Extension cord should be unwound whole.
12. Do not use three jaw drill chuck when the hammer drill is set to impact drilling or chiselling mode. This chuck is designed only for regular drilling in wood or steel.

CAUTION! This device is designed to operate indoors.

The design is assumed to be safe, protection measures and additional safety systems are used, nevertheless there is always a small risk of operational injuries.

CONSTRUCTION AND USE

Hammer drill is a hand-operated power tool with insulation class II. The tool is driven by single-phase commutator motor. Hammer drill can be used for drilling holes in working modes with or without impact, digging channels, or surface processing of materials such as concrete, stone, brick etc. Range of use covers repair and building works, and any work from the range of individual, amateur activities (tinkering).

Use the power tool according to the manufacturer's instructions only.

DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. SDS-plus chuck
2. Fixing sleeve
3. Drilling mode switch

4. Lid for greasing inlet
5. Switch
6. Impact mode switch
7. Bottom engine casing
8. Additional handle
9. Depth gauge rod
10. Locking switch for depth gauge rod
11. Voltage indicator
12. Carbon brushes wear indicator

* Differences may appear between the product and drawing

MEANING OF SYMBOLS



CAUTION



WARNING



ASSEMBLY/SETTINGS



INFORMATION

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Drills | - 1 pce |
| 2. Chisels | - 1 pce |
| 3. Depth gauge | - 1 pce |
| 4. Dust cover | - 1 pce |
| 5. Grease container | - 1 pce |
| 6. Additional handle | - 1 pce |
| 7. Drill chuck + key | - 1 pce |
| 8. Chuck adapter | - 1 pce |
| 9. Special key | - 1 pce |
| 10. Transport case | - 1 pce |

PREPARATION FOR OPERATION

INSTALLATION OF ADDITIONAL HANDLE



Due to safety issues, always use additional handle (8) when operating the hammer drill. It can be fixed in any chosen position.



Loosen the wheel lock that locks collar of the blocking handle (8) by turning it counter-clockwise.

- Slide the handle collar over cylindrical part of the hammer drill body.
- Turn for the most comfortable position.
- Turn the wheel lock clockwise tight to clamp the handle (8).

DEPTH GAUGE ROD INSTALLATION



Depth gauge rod (9) is used to limit the depth of drill penetration of material.

- Press the locking switch for depth gauge rod (10) on the additional handle collar (8).
- Slide depth gauge rod (9) into the hole in the additional handle collar (8).
- Set desired drilling depth.
- Release pressure on the locking switch for depth gauge rod (10).

INSTALLATION AND REPLACEMENT OF WORKING TOOLS



Hammer drill is designed to operate with working tools with SDS-plus shanks.

Prior to starting operation clean the hammer drill and working tools. Use grease and apply thin layer onto shank of the working tool. It will improve tool durability.



Disconnect the power tool from power supply.

- Put the hammer against work bench.
- Hold the fixing sleeve (2) of the SDS chuck (1) and pull it to the back, overcoming the spring resistance.
- Insert working tool shank into the chuck and slide it to mechanical stop (it may be necessary to turn the working tool so it can reach appropriate position) (fig. A).
- Release the fixing sleeve (2), it will finally fix the tool.

- Working tool is properly seated if it cannot be removed without pulling off the fixing sleeve.
- If the sleeve does not return to its default position, remove the working tool and repeat the whole operation.



High efficiency of the hammer drill operation can be achieved by using sharp and undamaged working tools.

DEINSTALLATION OF WORKING TOOL



Just after the operation is finished, the working tool may be hot. Avoid direct contact and use appropriate protective gloves. Clean the working tool after removal.



Disconnect the power tool from power supply.

- Pull the fixing sleeve (2) to the back and hold.
- Remove the working tool with your second hand by pulling it to the front.

OVERLOAD CLUTCH



Hammer drill is equipped with factory set overload clutch. Spindle of the hammer drill stops immediately after working tool jams, which might overload the power tool.

USE OF ANTI-DUST COVER



Anti-dust cover is round, rubber casting of appropriate shape. It is placed on the drill to catch dust when drilling in ceiling for example. Put the cover on a drill, bring the drill close to the surface and move the cover along the drill until it reaches surface of the processed material. As the tool gets deeper into the material, the cover slides on the drill and catches the dust produced. Empty the cover from time to time.



Always use glasses or anti-splinter goggles, especially when drilling a hole above your head.

OPERATION / SETTINGS

SWITCHING ON / SWITCHING OFF



The mains voltage must match the voltage on the rating plate of the hammer drill.

Switching on – press the switch button (5) and hold in this position (fig. B).

Switching off – release pressure on the switch (5).

VOLTAGE INDICATOR



When the tool is connected to power supply socket, the voltage indicator (11) lights up (fig. J).

OPERATION MODE SWITCHES



Hammer drill features two switches of the working mode: impact mode switch (6) (fig. D) and drilling mode switch (3) (fig. E). Depending on its settings, a drilling only, impact drilling or chiselling is possible. Impact drilling and chiselling require to slightly press the hammer drill. Excessive pressure would cause excessive motor load. Check technical condition of the working tools regularly. Sharpen or replace working tools when needed.

Appropriate setting of switches for each of the functions is shown on (fig. F).

Drilling without impact – pos. I

Impact drilling – pos. II

Chiselling – pos. III



Press the lock button (fig. G) prior to change of position of the drilling mode switch (3). Do not try to change position of the working mode switches when the hammer drill motor is operating. Such action may cause serious damage of the hammer drill.

DRILLING HOLES



- When drilling a hole with large diameter, it is recommended to drill smaller hole and then ream it to desired diameter. It prevents overloading the hammer drill.
- When drilling deep holes drill gradually to smaller depths, then slide the drill out of the hole to remove chips and dust.

- If a drill jam occurs during drilling, the overload clutch will work. Turn off the hammer drill immediately to prevent its damage. Remove jammed drill from the hole.

- Keep the hammer drill in the axis of the hole. Keeping the drill perpendicular to the surface of the processed material is highly desirable. If a drill is not kept perpendicular to the surface during operation, it may get jammed or broken in the hole and injure the user.



Long lasting drilling at low rotational speed of the spindle may cause motor overheating. Make periodic breaks in operation. Do not cover holes for motor ventilation in the hammer drill body.

IMPACT DRILLING



- Choose appropriate mode of operation, impact drilling in this case.
- Insert appropriate drill with SDS-plus shank into the chuck (1).

To get the best results use high quality drills with sintered carbide inserts.

- Press the drill against processed material.

- Switch on the hammer drill, the hammer mechanism should operate smoothly and the tool should not bounce on the processed material surface.

DRILLING WITHOUT IMPACT



Materials like steel, wood and plastic can be drilled without impact with hammer drill with the use of three jaw chuck and intermediate adapter. Mount together three jaw chuck and adapter by twisting and then place it in the hammer drill chuck (proceed like with SDS drills) (fig. H).



Do not use three jaw drill chuck when the hammer drill is set to impact drilling. This chuck is designed only for drilling in wood or steel. Do not use SDS drills together with additional three jaw chuck. Use straight shank drills of high speed steel or carbon steels (only for wood and wood-like materials).

OPERATION AND MAINTENANCE



Unplug the power cord from the mains socket before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.



- Always keep the hammer drill clean.

- Never use any caustic agent for cleaning plastic parts of the hammer drill.

- After operation use compressed air to blow through the hammer drill to remove dust deposit, especially to keep ventilation slots pervious.

- It is necessary to regularly check technical condition of carbon brushes of the motor (dirty or worn out brushes can cause excessive sparking and loss of spindle speed of the hammer drill).

GEAR GREASING



It is recommended to check grease in the gear every 50 hours of hammer drill operation and fill up grease according to needs. Use high temperature grease available on market. Do not apply too much grease.

- Loosen the lid (4) for greasing inlet by turning it left (fig. I).

- Fill up grease.

- Fix the lid (4) and turn it right (do not twist it too tightly to avoid thread damage).



Do not apply too much grease. After the supplied grease ends, use another available grease resistant to high temperature.

CARBON BRUSHES WEAR INDICATOR



When carbon brushes are worn, wear indicator (12) lights up indicating that replacement is necessary. When the indicator has been lit up, the tool may work for approximately 5 hours (fig. J).

REPLACEMENT OF CARBON BRUSHES



Replace immediately worn out (shorter than 5 mm), burnt or cracked motor carbon brushes. Always replace both carbon brushes at a time.

Entrust replacement of carbon brushes only to a qualified person. Only original parts should be used.

ADDITIONAL HINTS FOR USING HAMMER DRILL

i To achieve the best efficiency possible when working on concrete, apply moderate (not excessive) pressure on the hammer drill. Excessive pressure would cause efficiency loss. Hammer drill filled with solid grease requires some time to heat up, depending on the surrounding temperature. New hammer drill requires some time to work before it achieves full working efficiency.

i All faults should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED PARAMETERS

Hammer Drill		
Parameter		Value
Rated voltage		230 VAC
Input current frequency		50 Hz
Rated power		900 W
Idle rotational speed		750 min ⁻¹
Impact rate		2800 min ⁻¹
Impact energy		4,2 J
Working tool shank		SDS-plus
Maximum drilling diameter	concrete	26 mm
	steel	13 mm
Protection class		II
Weight, w/o accessories		5,5 kg
Year of production		2021

NOISE LEVEL AND VIBRATION PARAMETERS

Sound pressure: $L_p = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Sound power: $L_w = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Weighted value of vibration acceleration: $a_w = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ENVIRONMENT PROTECTION



Do not dispose of electrically powered products with household wastes, they should be utilized in proper plants. Obtain information on wastes utilization from your seller or local authorities. Used up electric and electronic equipment contains substances active in natural environment. Unrecycled equipment constitutes a potential risk for environment and human health.

* Right to introduce changes is reserved.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa Topex exclusively and are protected by laws according to Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631) with later amendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire Instruction or its parts without written permission of Grupa Topex are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.

(DE)

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

SCHLAGHAMMER 58G858

ACHTUNG: LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES ELEKTROWERZEUGS GRÜNDLICH DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

DETAILLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB DES ELEKTRISCHEN SCHLAGHAMMERS

Achtung: Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten ziehen Sie den Stecker der Versorgungsleitung aus der Netzsteckdose heraus.

- Beim Gebrauch des Schlaghammers verwenden Sie Augenschutz- oder Splitterschutzbrille, einen Gehörschutz und eine Kopfschutzhaube (wenn das Risiko besteht, dass mögliche Objekte von oben herunterfallen können). Es wird empfohlen, eine Staubschutzhalbmaste und rutschfeste Schuhe zu tragen. Falls es der Charakter der ausgeführten Arbeit voraussetzt, setzen Sie Absaugungssysteme ein.
- Vor dem Arbeitsbeginn überprüfen Sie, dass die Bitaufnahme des Schlaghammers richtig sitzt.
- Beim Betrieb kann es durch Schwingungen zum Lockern der gespannten Werkzeuge kommen. Aus diesem Grund prüfen Sie insbesondere die Spannung des Werkzeugs vor dem Arbeitsbeginn. Ungewünschtes Lockern des Werkzeugs kann zur Beschädigung des Werkzeugs oder zu einem Arbeitsunfall führen.
- Falls der Schlaghammer in niedrigen Temperaturen oder nach einer längeren Aufbewahrungszeit betrieben werden soll, lassen Sie den Schlaghammer einige Minuten leer laufen, damit seine innere Elemente entsprechend geschmiert werden.
- Beim Gebrauch des Schlaghammers, der oben gehalten wird, achten Sie jederzeit auf sicheren Stand und überprüfen Sie, dass unten keine Personen vorhanden sind.
- Halten Sie den Schlaghammer mit beiden Händen fest und nutzen Sie dabei auch den Zusatzgriff.
- Greifen Sie nicht nach rotierenden Teilen des Schlaghammers. Bringen Sie auch nie die rotierende Spindel des Schlaghammers mit Ihren Händen zum Stillstand. Bei der Nichtbeachtung dieser Regel kann es zur Handverletzung kommen.
- Richten Sie den laufenden Schlaghammer nie auf Personen oder sich selbst.
- Beim Gebrauch des Schlaghammers halten Sie das Werkzeug stets an isolierte Elemente fest, um den Stromschlag beim eventuellen Anstoßen einer unter Spannung stehenden Leitung zu verhindern.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit ins Innere des Schlaghammers eindringen. Zur Reinigung der Oberfläche des Schlaghammers verwenden Sie Mineralseife und feuchtes Tuch. Setzen Sie zur Reinigung nie Benzin oder andere Reinigungsmittel ein, die Kunststoffelemente beschädigen können.
- Wird es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu verwenden, so wählen Sie stets ein geeignetes Verlängerungskabel aus (bis zu 15 m, Leitungsquerschnitt 1,5 mm², über 15 m, aber weniger als 40 m – Leitungsquerschnitt 2,5 mm²). Das Verlängerungskabel muss stets vollständig abgerollt sein.
- Verwenden Sie nie die Dreibackenaufnahme, wenn der Schlaghammer auf das Bohren mit Schlagfunktion oder Stoßen eingestellt ist. Die Dreibackenaufnahme eignet sich ausschließlich zum Bohren in Holz oder Stahl ohne Schlagfunktion.

ACHTUNG! Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt.

Trotz dem Einsatz einer sicheren Konstruktion, von Sicherheitseinrichtungen und zusätzlichen Schutzeinrichtungen besteht stets das Restrisiko einer Verletzung beim Betrieb des Gerätes.

AUFBAU UND ANWENDUNG

Der Schlaghammer ist ein manuell betriebenes Elektrowerkzeug mit der II. Isolierklasse. Das Gerät wird mit einem einphasigen Kommutatormotor betrieben. Der Schlaghammer kann zur Ausführung von Bohrungen mit oder ohne Schlagfunktion bzw. Ausführung von Kanälen sowie der Bearbeitung von solchen Werkstoffen wie Beton, Stein, Mauer usw. verwendet werden. Der Anwendungsbereich dieser Werkzeuge umfasst die Ausführung von Sanierungs- und Baurbeiten und aller Arbeiten, die Zuhause selbst durchgeführt werden (Heimwerker).

 **Nichtbestimmungsgemäße Verwendung des Elektrowerkzeugs ist nicht zugelassen.**

BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

1. SDS-plus-Aufnahme
2. Spannhülse
3. Bohrtriebumschalter
4. Schmierstellenabdeckung
5. Hauptschalter
6. Schlagtriebumschalter
7. Untere Motorabdeckung
8. Zusatzgriff
9. Leiste des Bohrtiefenanschlags
10. Arretiertaste für Leiste des Bohrtiefenanschlags
11. Kontrolllampe für Spannung
12. Kontrolllampe für Verschleiß von Kohlebürsten

* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten

BESCHREIBUNG FÜR VERWENDETE GRAPHISCHE ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN




INFORMATION


AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Bits | - 1 St. |
| 2. Beitel | - 1 St. |
| 3. Tiefenanschlag | - 1 St. |
| 4. Staubschutzhaube | - 1 St. |
| 5. Schmierfettbehälter | - 1 St. |
| 6. Zusatzgriff | - 1 St. |
| 7. Bohraufnahme + Schlüssel | - 1 St. |
| 8. Aufnahmeadapter | - 1 St. |
| 9. Sonderschlüssel | - 1 St. |
| 10. Transportkoffer | - 1 St. |


BETRIEBSVORBEREITUNG

MONTAGE DES ZUSATZGRIFFES

 Aus Sicherheitsgründen wird es empfohlen, stets den Zusatzgriff (8) beim Betrieb des Schlaghammers zu verwenden, die in einer beliebigen Position befestigt werden kann.

-  Den Regler, der den Flansch des Griffes (8) blockiert, durch Drehung nach links lockern.
- Den Griffflansch auf den zylindrischen Teil des Gehäuses des Schlaghammers aufschieben.
- Bis zu der geeigneten Position drehen.
- Den Sperregler nach rechts drehen, um den Griff (8) einzuspannen.

MONTAGE DES BOHRTIEFENANSCHLAGES

-  Die Leiste des Bohrtiefenanschlages (9) dient zum Bestimmen der Eindringtiefe des Bohrers im Stoff.
- Die Arretiertaste für Leiste des Bohrtiefenanschlages (10) am Flansch des Zusatzgriffes (8) drücken.

- Die Leiste des Bohrtiefenanschlages (9) in die Öffnung am Flansch des Zusatzgriffes (8) einschieben.
- Die gewünschte Bohrtiefe einstellen.
- Die Arretiertaste für Leiste des Bohrtiefenanschlages (10) loslassen.

MONTAGE UND AUSTAUSCH VON ARBEITSWERKZEUGEN



Der Schlaghammer ist für den Betrieb mit Arbeitswerkzeugen mit SDS-plus-Aufnahmen bestimmt.

Vor dem Arbeitsbeginn reinigen Sie den Schlaghammer und die Arbeitswerkzeuge. Eine dünne Schicht Schmierstoff auf den Stift des Arbeitswerkzeugs auftragen. Dies wird die Lebensdauer des Arbeitswerkzeugs verlängern.



Das Elektrowerkzeug von der Versorgung trennen.

- Den Schlaghammer auf den Werkstattdstift stützen.
- Die Spannhülse (2) der SDS-plus-Aufnahme (1) festhalten und nach hinten gegen die Federkraft zurückziehen.
- Den Stift des Arbeitswerkzeugs in die Aufnahme bis zum Anschlag einsetzen (es kann dabei vorkommen, dass Sie das Arbeitswerkzeug bis zur richtigen Position umdrehen müssen) (**Abb. A**).
- Lassen Sie die Spannhülse (2) frei, was zur endgültigen Spannung des Arbeitswerkzeugs führen wird.
- Das Arbeitswerkzeug ist richtig gespannt, wenn man es nicht ohne Zurückziehen der Spannhülse der Aufnahme herausziehen kann.
- Kommt die Spannhülse nicht mehr in die ursprüngliche Position zurück, so müssen Sie das Arbeitswerkzeug herausnehmen und den ganzen Vorgang wiederholen.



Eine hohe Leistung des Schlaghammers kann nur dann gewährleistet werden, wenn scharfe und nicht beschädigte Arbeitswerkzeuge verwendet werden.

DEMONTAGE DES BETRIEBSWERKZEUGS



Unmittelbar nach der Arbeit können Arbeitswerkzeuge noch heiß sein. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Arbeitswerkzeugen und tragen geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie Arbeitswerkzeuge immer nach dem Einsatz.



Das Elektrowerkzeug von der Versorgung trennen.

- Ziehen Sie die Spannhülse (2) nach hinten zurück und festhalten.
- Mit der anderen Hand nehmen Sie das Arbeitswerkzeug nach vorne heraus.

ÜBERLASTUNGSKUPPLUNG



Der Schlaghammer wird mit einer nach innen eingestellten Überlastungskupplung ausgestattet. Die Spindel des Schlaghammers stoppt, wenn es zur Klemmung des Arbeitswerkzeugs kommt, was die Überlastung des Elektrowerkzeugs verursachen könnte.

VERWENDUNG DER STAUBSCHUTZHAUBE



Die Staubschutzhaube ist als ein runder Gummiabguss mit geeigneter Form ausgeführt. Die Staubschutzhaube wird auf den Bit aufgesetzt, um den Staub beim Bohren z.B. in der Decke aufzufangen. Setzen Sie die Staubschutzhaube auf den Bit auf, rücken Sie den Bit an die Oberfläche des Werkstücks und schieben Sie die Staubschutzhaube entlang des Bits bis zum Stoß mit der Stoffoberfläche. Mit der Vertiefung des Bits im Stoff wird sich die Staubschutzhaube am Bit verschieben und den aufkommenden Staub auffangen. Entleeren Sie ab und zu die Staubschutzhaube.



Tragen Sie stets Schul- oder Splitterschutzbrille insbesondere dann, wenn Sie eine Bohrung über Ihren Kopf ausführen.

BETRIEB / EINSTELLUNGEN

EIN-/AUSSCHALTEN




Die Netzspannung muss dem im Typenschild des Schlaghammers angegebenen Spannungswert entsprechen.


Einschalten - Hauptschalter (5) drücken und in dieser Position halten (**Abb. B**).

Ausschalten - den Hauptschalter (5) freigeben.

KONTROLLLAMPE FÜR SPANNUNG

-  Mit dem Anschluss des Gerätes an die Steckdose leuchtet die Kontrolllampe für Spannung (11) auf (Abb. J).

ARBEITSBETRIEBUMSCHALTER


-  Der Elektrohammer ist mit zwei Arbeitsbetriebschaltern ausgestattet. Schlagbetriebschalter (6) (Abb. D) und Bohrbetriebschalter (3) (Abb. E). Je nach der Einstellung können Sie die Bohrung mit oder ohne Schlagfunktion oder Stoßen ausführen. Beim Bohren mit der Schlagfunktion oder beim Stoßen drücken Sie den Schlaghammer leicht an. Das übermäßige Andrücken der Hammerbohrmaschine würde eine all zu hohe Überlastung des Motors bewirken. Prüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Zustand von Arbeitswerkzeugen. Gegebenenfalls schärfen oder austauschen Sie die Arbeitswerkzeuge.

Die richtige Position der Umschalter für bestimmte Funktion wird auf der Abb. F dargestellt.


Bohren ohne Schlagfunktion - Pos. I


Bohren mit Schlagfunktion - Pos. II

Stoßen - Pos. III


-  Bevor Sie die Position des Bohrbetriebschalters (3) ändern, drücken Sie die Taste der Schalterverriegelung (Abb. G) ein. Versuchen Sie nie die Position der Umschalter beim laufenden Motor des Schlaghammers zu ändern. Ein solches Vorgehen könnte zur schweren Beschädigung des Schlaghammers führen.

BOHRUNGEN AUSFÜHREN


-  Bevor Sie eine Bohrung mit einem großen Durchmesser ausführen, machen Sie zuerst eine kleinere Bohrung und dann bohren Sie sie zu einem gewünschten Maß auf. Dies wird die Überlastung des Schlaghammers verhindern.
- Bei der Ausführung von tiefen Bohrungen bohren Sie stufenweise zuerst auf kleinere Tiefen, nehmen Sie den Bohrer aus der Bohrung heraus, um die Entfernung von Spänen aus der Bohrung zu ermöglichen.
- Kommt es zur Klemmung des Bits beim Bohren, wird die Überlastungskupplung ansprechen. Schalten Sie den Schlaghammer sofort aus, um ihn nicht zu beschädigen. Entfernen Sie den geklemmten Bit aus der Öffnung.
- Halten Sie den Schlaghammer in der Achse der auszuführenden Bohrung. Im Idealfall soll der Bohrer unter rechtem Winkel zur Oberfläche des Werkstücks eingestellt sein. Wird die Bohrmaschine beim Betrieb nicht senkrecht gehalten, so kann es zum Verklemmen oder Brechen des Bohrers in der Bohrung und damit zur Verletzung des Benutzers kommen.


-  Das Dauerbohren mit niedriger Drehzahl kann zum Überhitzen des Motors führen. Bei der Arbeit legen Sie ab und zu Pausen ein. Achten Sie darauf, um die Lüftungsöffnungen im Gehäuse zur Lüftung des Motors des Schlaghammers nicht zu verdecken.

BOHREN MIT SCHLAGFUNKTION


-  Wählen Sie den geeigneten Arbeitsmodus, hier: Bohren mit Schlagfunktion aus.
- Setzen Sie in die Aufnahme (1) einen entsprechenden Bohrer mit dem Stift vom Typ SDS-plus ein.
- Um das beste Ergebnis zu erhalten, verwenden Sie hochqualitative Bohrer mit Aufsätzen aus Hartmetall.
- Den Bohrer an den zu bearbeitende Stoff andrücken.
- Schalten Sie den Schlaghammer ein. Der Mechanismus soll stufenlos laufen, und das Werkzeug soll nicht von der Oberfläche des Werkstücks abschlagen.


BOHREN OHNE SCHLAGFUNKTION

-  Die Bohrungen in solchen Stoffen wie Stahl, Holz und Kunststoffe können mit dem Schlaghammer mit Schlagfunktion unter dem Einsatz der Dreibackenaufnahme mit einem Adapter ausgeführt werden. Die Dreibackenaufnahme und Adapter zusammenbauen und in die Aufnahme des Schlaghammers einsetzen (gehen Sie wie bei den Bits mit den SDS-Aufnahmen vor) (Abb. H).


-  Verwenden Sie nie die Dreibackenaufnahme, wenn der Schlaghammer auf das Bohren mit Schlagfunktion eingestellt ist. Die Dreibackenaufnahme eignet sich ausschließlich zum Bohren in Holz oder Stahl. Setzen Sie keine SDS-Bohrer mit der zusätzlichen 3-Backenaufnahme ein. Verwenden Sie Bits mit zylindrischen Stiften aus Schnellschnittstahl oder Kohlenstahl (gilt nur für Holz und holzähnliche Stoffe).


BEDIENUNG UND WARTUNG

-  Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten trennen Sie den Stecker der Versorgungsleitung von der Netzsteckdose.


-  Halten Sie den Schlaghammer stets im sauberen Zustand.
- Zur Reinigung der Kunststoffelemente des Schlaghammers verwenden Sie nie ätzende Mittel.
- Nach der Beendigung von Arbeiten blasen Sie den Schlaghammer mit Druckluft durch, um den Staub zu insbesondere aus den Lüftungsöffnungen am Motorgehäuse zu entfernen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand von Kohlebürsten des Elektromotors (verschmutzte oder verschleiße Kohlebürsten können zur übermäßigen Funkenbildung und Reduzierung der Drehzahl der Spindel führen).

SCHMIEREN DES GETRIEBES


-  Wir empfehlen, das Schmiermittel im Getriebe alle 50 Betriebsstunden zu prüfen und ggf. den handelsüblichen Hochtemperaturschmierstoff nachzufüllen. Füllen Sie nicht zu viel Schmierstoff nach.
- Lockern und schrauben Sie die Abdeckung (4) der Schmierstelle (nach links drehen) (Abb. I) ab.
- Den Schmierstoff nachfüllen.
- Bringen Sie die Abdeckung (4) an schrauben durch Rechtsdrehung fest (dabei nicht zu fest schrauben, um das Gewinde nicht zu beschädigen).

-  Füllen Sie nicht zu viel Schmierstoff nach. Nach dem Verbrauch des mitgelieferten Schmierstoffes verwenden Sie einen anderen wärmebeständigen Schmierstoff.

KONTROLLLAMPE FÜR DEN VERSCHLEISS VON KOHLEBÜRSTEN



-  Beim Verschleiß von Kohlebürsten leuchtet die Kontrolllampe für den Verschleiß von Kohlebürsten (12) auf. Dies bedeutet, dass die Kohlebürsten auszutauschen sind. Ab dem Aufleuchten der Kontrolllampe darf das Gerät noch ca. 5 Stunden betrieben werden (Abb. J).

KOHLEBÜRSTEN AUSTAUSCHEN

-  Die verschleißten (kürzer als 5 mm), verbrannten oder gerissenen Kohlebürsten des Motors sind sofort auszutauschen. Es werden immer gleichzeitig beide Kohlebürsten ausgetauscht.

Lassen Sie die Kohlebürsten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen austauschen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUM BETRIEB DES SCHLAGHAMMERS

-  Um die beste Leistung bei der Bearbeitung von Beton zu erzielen, üben Sie einen ständigen, mäßigen (nicht übermäßigen) Druck auf den Schlaghammer aus, denn sonst würde es den Rückgang der Arbeitsleistung bewirken. Der mit einem festen Schmiermittel gefüllte Schlaghammer erfordert eine gewisse Zeit zum Aufwärmen, je nach der Umgebungstemperatur. Neuer Abbruchhammer braucht „eingelauten“ zu werden, um seine höchste Leistung zu erzielen.
-  Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

TECHNISCHE PARAMETER

NENNWERTE

Schlaghammer		
Parameter	Wert	
Nennspannung	230 VAC	
Versorgungsfrequenz	50 Hz	
Nennleistung	900 W	
Leerlaufdrehzahl	750 min ⁻¹	
Schlagfrequenz	2800 min ⁻¹	
Schlagenergie	4,2 J	
Typ der Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Max. Bohrdurchmesser	Beton	26 mm
	Stahl	13 mm
Schutzklasse	II	
Masse, ohne Zubehör	5,5 kg	
Herstellungsjahr	2021	

LÄRM- UND SCHWINGUNGSANGABEN

Schalldruckpegel $L_p = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Schalleistungspegel $L_{w,} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Gewogener Wert der Schwingungsbeschleunigung:
 $a_n = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

UMWELTSCHUTZ



Werfen Sie elektrisch betriebene Produkte nicht in den Hausmüll, sondern einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Fragen Sie den Vertreiber oder lokale Verwaltung nach Informationen über die Entsorgung. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten Substanzen, die für die Umwelt nicht neutral sind. Das der Wiederverwertung nicht zugeführte Gerät stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt und Gesundheit der Menschen dar.

* Änderungen vorbehalten.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Pogorzeczna 2/4 (nachfolgend: „Grupa Topex“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung (nachfolgend: „Betriebsanleitung“), darunter u. a. derer Text, Bilder, Schemata, Zeichnungen, sowie Anordnung, ausschließlich Grupa Topex angehören und laut Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (JGZ. 2006 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichern sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. derer Einzelelemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topex in Schriftform ist streng verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

RU ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

ПЕРФОРАТОР 58G858

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЬ ЕГО В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ПЕРФОРАТОРОМ

Внимание: Приступая к каким-либо действиям, связанным с регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки.

- Во время работы с перфоратором следует пользоваться защитными очками, наушниками и защитной каской (если существует опасность падения чего-либо сверху). Рекомендуется пользоваться защитной полумаской и обувью, защищающей от скольжения; если этого требует характер выполняемой работы, следует использовать систему пылеудаления.
- Приступая к работе, следует убедиться в том, что сверлильный патрон перфоратора закреплен надлежащим образом.
- Во время работы вибрация может ослабить крепление рабочего инструмента, что чревато повреждением перфоратора, либо получением телесных повреждений. Приступая к работе проверить крепление рабочего инструмента.
- Если перфоратор будет работать в низкой температуре либо после длительного периода хранения, следует позволить ему несколько минут поработать без нагрузки, чтобы внутренние элементы получили необходимую смазку.
- Во время работы с перфоратором в верхнем положении/на высоте, следует принять стабильную позицию и убедиться в том, что внизу отсутствуют посторонние лица.
- Инструмент держать двумя руками, пользуясь дополнительной рукояткой.
- Запрещается прикасаться руками к вращающимся элементам инструмента. Запрещается также останавливать руками вращающийся шпиндель перфоратора. Несоблюдение данного указания чревато повреждением руки.
- Запрещается направлять работающий инструмент на себя или других лиц.
- Во время работы перфоратор держать за изолированные элементы, чтобы избежать поражения электрическим током во время случайного контакта с электрическим кабелем, находящимся под напряжением.
- Предохранять перфоратор от попадания пыли внутрь. Для чистки корпуса инструмента использовать минеральное мыло и влажную ткань. Запрещается применять для чистки бензин, растворитель либо детергенты, которые могут повредить пластмассовые элементы инструмента.
- В случае необходимости работы с удлинителем, следует помнить о правильном подборе удлинителя (до 15 м, сечение проводов 1,5 мм², свеше 15 м, но не более 40 м – сечение проводов 2,5 мм²). Удлинитель должен быть полностью размотан.
- Запрещается использовать трехшлицевый сверлильный патрон, если перфоратор переключен на режим сверления с ударом. Данный патрон предназначен исключительно для сверления без удара в дереве или стали.

ВНИМАНИЕ! Инструмент служит для работы внутри помещения.

Несмотря на безопасную конструкцию, предпринятые защитные меры и использование средств защиты, всегда существует некоторый остаточный риск получения травмы во время работы.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Перфоратор является ручным электроинструментом с изоляцией II класса. Приводится в движение однофазным коллекторным двигателем. Инструмент можно использовать для сверления отверстий в режиме без удара и с ударом долбления каналов, а также обработки поверхностей в таких материалах, как бетон, камень, кирпич и т.п. Сфера применения инструмента - строительные-ремонтные работы, а также все ручные работы, выполняемые мастерами-любителями.

 **Запрещается применять электроинструмент не по назначению.**

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов инструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

1. Патрон SDS-plus
2. Крепежная втулка
3. Переключатель режима сверления
4. Крышка смазочного отверстия
5. Кнопка включения
6. Переключатель режима работы с ударом
7. Нижний щит двигателя
8. Дополнительная рукоятка
9. Ограничитель глубины сверления
10. Кнопка блокировки планки ограничителя глубины сверления
11. Светодиодный индикатор подключения к сети
12. Индикатор износа угольных щеток

* Внешний вид приобретенного электроинструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТИ!



СБОРКА/НАСТРОЙКА




ИНФОРМАЦИЯ


ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Сверла | - 1 шт. |
| 2. Зубила | - 1 шт. |
| 3. Ограничитель рабочей глубины | - 1 шт. |
| 4. Пылезащитный щит | - 1 шт. |
| 5. Емкость со смазкой | - 1 шт. |
| 6. Дополнительная рукоятка | - 1 шт. |
| 7. Сверлильный патрон + ключ | - 1 шт. |
| 8. Переходник для патрона | - 1 шт. |
| 9. Специальный ключ | - 1 шт. |
| 10. Чемоданчик | - 1 шт. |


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

КРЕПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

 **В целях безопасности во время работы с перфоратором всегда следует пользоваться дополнительной рукояткой 8, которую можно закрепить в произвольной позиции.**


-  Ослабить фиксатор фланца рукоятки (8), поворачивая его влево.
- Надеть фланец рукоятки на цилиндрическую часть инструмента.
- Повернуть рукоятку в наиболее удобное положение.
- Повернуть фиксатор вправо, для закрепления рукоятки (8).

КРЕПЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ

-  Планка ограничителя глубины сверления (9) служит для регулировки глубины погружения сверла в материал.

- Нажмите кнопку блокировки планки ограничителя глубины сверления (10) на фланце дополнительной рукоятки (8).
- Вставьте планку ограничителя глубины сверления (9) в отверстие во фланце дополнительной рукоятки (8).
- Отрегулируйте нужную глубину сверления.
- Отпустите кнопку блокировки планки ограничителя глубины сверления (10).

МОНТАЖ И ЗАМЕНА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

 Перфоратор приспособлен к работе с рабочим инструментом с хвостовиком типа SDS-plus.

Перед началом работы очистите перфоратор и рабочий инструмент. Используйте смазку, нанесите тонкий слой на шпindel рабочего инструмента, это повысит его надежность.



Отключить электроинструмент от сети.

- Расположить инструмент на рабочем столе.
- Оттянуть назад крепежную втулку (2) патрона SDS (1), преодолевая сопротивление пружины.
- Вставить шпindel рабочего инструмента в патрон до упора (при необходимости повернуть рабочей инструмент, чтобы он занял правильное положение) (рис. А).
- Отпустить крепежную втулку (2), что вызовет окончательное закрепление рабочего инструмента.
- Рабочий инструмент установлен правильно, если его невозможно вынуть, не оттягивая крепежную втулку патрона.
- Если втулка не возвращается полностью в исходное положение, следует вынуть рабочий инструмент и повторить всю операцию.



Высокая эффективность работы будет достигнута только в случае применения острых и неповрежденных рабочих элементов.

МОНТАЖ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА



После завершения работы рабочий инструмент может быть горячим. Избегайте прямого контакта с рабочим инструментом, пользоваться специальными защитными перчатками. Очистите рабочий инструмент после выемки из патрона.



Отключить электроинструмент от сети.

- Оттянуть назад крепежную втулку и придержать (2).
- Другой рукой вынуть рабочий инструмент.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА



Перфоратор оснащен предохранительной муфтой. Шпindel инструмента останавливается в случае застопорения рабочего инструмента, и это могло бы вызвать перегрузку перфоратора.

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН



Резиновый пылезащитный экран имеет специальную форму. Устанавливается на сверло с целью сбора пыли, образующейся во время сверления отверстий, например, в полотке. Надеть экран на сверло, приставить сверло к поверхности материала и переместить экран вдоль сверла, до прикосновения с поверхностью материала. По мере погружения сверла в материал, экран будет перемещаться по сверлу, собирая накапливающуюся пыль. Экран следует периодически очищать.



Использовать защитными противооколочными очками, прежде всего во время сверления отверстий над головой оператора.

РАБОТА/НАСТРОЙКА

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на щитке инструмента.


Включение - нажать кнопку включения (5) и удерживать во включенном положении (рис. В).

Выключение - отпустить кнопку включения (5).

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ

-  При включении электроинструмента в сеть загорается лампочка-индикатор подключения электроинструмента к сети (11) (рис. J).

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ


-  Перфоратор оснащен двумя переключателями режима работы. Переключателем режима работы с ударом (6) (рис. D), и переключателем режима сверления (3) (рис. E). В зависимости от положения переключателей, можно работать в режиме сверления без удара, сверления с ударом или долбления. Сверление с ударом и долбление требуют небольшого нажима на инструмент. Чрезмерный нажим на инструмент может вызвать перегрузку двигателя. Систематически контролировать техническое состояние рабочих инструментов. В случае необходимости рабочие инструменты следует заточить или заменить.

Правильное расположение переключателей для данной функции представлено на рис. F.


Сверление без удара - поз. I.


Сверление с ударом - поз. II

Долбление - поз. III


-  Планируя изменить положение переключателя режима сверления (3), следует нажать фиксатор (рис. G). Запрещается пытаться изменять положение переключателей рабочего режима во время работы двигателя инструмента. Это может вызвать серьезное повреждение перфоратора.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ


-  Приступая к сверлению отверстия большого размера, сначала рекомендуется просверлить отверстие поменьше, а затем расширить его до необходимого размера. Это предотвратит перегрузку инструмента.
- При сверлении глубоких отверстий, сверлить следует в несколько приемов, каждый раз вытаскивая сверло из отверстия с целью удаления из него пыли.
- При застопорении сверла во время сверления сработает предохранительная муфта. Следует немедленно выключить инструмент, чтобы предотвратить его повреждение. Вынуть застопорившееся сверло из отверстия.
- Располагать перфоратор таким образом, чтобы ось вращающегося сверла совпала с осью просверливаемого отверстия. Идеальное положение сверла - под прямым углом к поверхности обрабатываемого материала. Если во время сверления прямой угол не будет выдержан, это может привести к заклиниванию сверла в отверстии или поломке и, тем самым, причинить телесные повреждения.

-  Длительное сверление с низкой частотой вращения шпинделя чревато перегревом двигателя. Периодически делать перерывы в работе. Не заслонять отверстия в корпусе, служащие для вентиляции двигателя инструмента.

СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ

-  Выбрать необходимый режим работы - в данном случае сверление с ударом.
- Вставить в патрон (1) соответствующее сверло с хвостовиком типа SDS-plus
- Для сверления с ударом служат сверла с напайными твердосплавными пластинами.
- Прижать сверло к обрабатываемому материалу.
- Включить инструмент, механизм должен работать плавно, а рабочий инструмент не должен отскакивать от поверхности обрабатываемого материала.

СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ УДАРА

-  Такие материалы, как сталь, дерево и пластмасса, следует сверлить, используя трехшлицевый патрон с переходником в режиме работы без удара. Привинтить переходник к трехшлицевому патрону и вставить в патрон перфоратора (действовать как в случае сверл с хвостовиком SDS) (рис. H).



Запрещается использовать трехшлицевый сверлильный патрон, если инструмент переключен на режим сверления с ударом. Данный патрон предназначен исключительно для сверления без удара в дереве или стали. Запрещается использовать сверла SDS при работе с трехшлицевым вспомогательным патроном. Использовать сверла с цилиндрическими хвостовиками из быстрорежущей или углеродистой стали (для сверления отверстий в дереве и деревозаменителях).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ



Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки.



- Инструмент содержать в чистоте.
- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- После завершения работы, для устранения пыли следует прочистить инструмент струей сжатого воздуха, в частности, чтобы прочистить вентиляционные отверстия в корпусе двигателя.
- Систематически контролировать состояние угольных щеток электрического двигателя (загрязненные или чрезмерно изношенные щетки могут вызвать сильное искрение и уменьшение частоты вращения шпинделя инструмента).

СМАЗКА ПЕРЕДАЧИ



Рекомендуется проверять смазку в передаче через каждые 50 часов работы перфоратора и восполнять ее, если требуется. Используйте высокотемпературную общедоступную смазку. Не следует накладывать большое количество смазки.

- Ослабить и отвинтить крышку (4) смазочного отверстия (поворачивая влево) (рис. I).
- Добавить смазку.
- Установить крышку (4) и закрепить ее, поворачивая вправо (запрещается завинчивать слишком сильно, чтобы не повредить резьбу).



Запрещается добавлять слишком большое количество смазки. Если смазка закончится, следует использовать другую доступную смазку, устойчивую к воздействию высокой температуры.

ИНДИКАТОР ИЗНОСА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК



В случае износа угольных щеток, загорается лампочка-индикатор износа (12), сигнализирующая о необходимости их замены. С момента включения лампочки-индикатора, электроинструмент может проработать еще около 5 часов (рис. J).

СМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК



Изношенные угольные щетки двигателя (длиной менее 5 мм), щетки с обгоревшей поверхностью или царапинами следует немедленно заменить. Заменить следует обе щетки одновременно. Замену угольных щеток может выполнять только квалифицированный специалист; рекомендуем использовать оригинальные запасные части.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ



Для увеличения производительности при сверлении отверстий в бетоне, нажимайте на перфоратор с умеренной силой (не прилагайте большую силу), поскольку сильный нажим вызовет ухудшение производительности. Перфоратор, наполненный твердым смазочным веществом, требует определенного времени для разогрева, в зависимости от температуры окружающей среды. Новому перфоратору необходимо время на «притирки», прежде чем он достигнет максимальной эффективности.



Все неполадки должны устраняться уполномоченной сервисной службой производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Перфоратор		Величина
Параметр		Величина
Номинальное напряжение		230 В АС
Частота тока питания		50 Гц
Номинальная мощность		900 Вт
Частота вращения на холостом ходу		750 мин ⁻¹
Частота удара		2800 мин ⁻¹
Энергия удара		4,2 Дж
Патрон		SDS-plus
Максимальный диаметр сверления	бетон	26 мм
	сталь	13 мм
Класс защиты		II
Вес без доп. принадлежностей		5,5 кг
Год выпуска		2021

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Уровень акустического давления: $Lp_A = 94,34$ дБ (А) $K = 3$ дБ (А)

Уровень акустической мощности: $Lw_A = 105,34$ дБ (А) $K = 3$ дБ (А)

Виброускорение: $a_n = 17,484$ м/с² $K = 1,5$ м/с²

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Электроприборы не следует выбрасывать вместе с домашними отходами, их следует передать в специальный пункт утилизации. Информацию на тему утилизации может предоставить продавец изделия или местные власти. Электронное и электрическое оборудование, отработавшее свой срок эксплуатации, содержит опасные для окружающей среды вещества. Оборудование, не подвергнутое процессу вторичной переработки, является потенциально опасным для окружающей среды и здоровья человека.

* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компания «Група Тorex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Pograniczna 2/4 (далее «Група Тorex») сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее «Инструкция»), в т.ч. текст, фотографии, схемы, рисунки и чертежи, а также компоновка, принадлежат исключительно компании Група Тorex и защищены законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Вестник законодательных актов РП № 90 поз. 631 с послед. изм). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов инструкции без письменного согласия компании Група Тorex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ

Порядок расшифровки информации следующий:

2ХХХУУG*****

где

2ХХХ – год изготовления,

УУ – месяц изготовления

G- код торговой марки (первая буква)

***** - порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Польша



ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ОРИГІНАЛУ

ПЕРФОРАТОР 58G858

ПРИМІТКА: ПЕРЕД ТИМ ЯК ПРИСТУПАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦЬЮ ІНСТРУКЦІЄЮ Й ЗБЕРЕГТИ ЇЇ В ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПЕРФОРАТОРОМ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПЕРФОРАТОРОМ

ОБЕРЕЖНО! Перед тим як регулювати чи ремонтувати інструмент, устаткування слід вимкнути кнопкою вимикання й витягти виделку з розетки.

- Під час користування перфоратором слід вдягати захисні окуляри, захисні навушники та захисну каску (в разі небезпеки падіння шматків будматеріалів згори). Рекомендується працювати в захисній півамасці та протипослизговому взутті. Якщо характер праць цього вимагає, слід використовувати системи відсмоктування пилу.
- Перед тим як заходитися працювати інструментом, слід упевнитися, що поміжне (дрильове) руків'я перфоратору щільно закріплене.
- Під час праці, внаслідок вібрації, що є нормальною, може послаблюватися момент затягування гвинтів, що кріплять елементи корпусу перфоратору. В зв'язку з цим слід перевіряти щільність затягування гвинтів щоразу перед тим, як приступати до роботи перфоратором. Послаблення моменту затягування гвинтів може спричинитися до пошкодження інструменту чи травматизму під час праці.
- В разі потреби використання перфоратору в низькотемпературному середовищі, або після тривалого зберігання, слід вимкнути інструмент і дати йому кілька хвилин прогрітися без об'єкту; це сприятиме властивому змащуванню внутрішніх деталей.
- Під час праці перфоратором під стелею слід прийняти поставу з широко розставленими стопами та справдити, чи надолі немає сторонніх.
- Перфоратор завжди слід втримувати обома руками, користуючись поміжним руків'ям.
- Не допускається торкатися деталей перфоратора, що рухаються. Не допускається уповільнювати рух шпинделя перфоратора, що обертається, руками. Недотримання цього правила загрожуватиме травмою руки.
- Не допускається скерувати працюючий перфоратор ані до в напрямку до інших, ані до себе.
- Під час праці перфоратор слід утримувати за ізольовані елементи з метою виключення можливості випадкової поразки електричним струмом в разі зіткнення з дротом електропроводки, що є під напругою.
- Не допускається проникнення будь-яких рідин всередину електроінструменту. Корпус електроінструменту допускається чистити за допомогою мінерального мила та зволоженої м'якої ганчірки. Не допускається застосувати бензин чи інші засоби до чищення, що роз'їдають пластмасові елементи електроінструменту.
- В разі необхідності застосування переноски слід переконатися, що переріз дротів відповідає довжині переноски (до 15 м переріз дротів мусить дорівнювати 1,5 мм², довше 15 м, але менше 40 м — переріз дротів 2,5 мм²). Не допускається користуватися переноскою, якщо провід не є повністю розв'язаний.
- Не допускається використовувати дрільовий патрон на три губки, якщо перфоратор знаходиться в режимі свердлення з ударом чи подрібнення. Такий патрон призначений виключно до свердлення без удару по дереву чи сталі.

УВАГА! Устаткування призначене до експлуатації у приміщеннях і не призначене для праці назовні.

Не зважаючи на застосування безпечної конструкції, використання засобів безпеки й додаткових засобів особистого захисту, завжди існує залишковий ризик травматизму під час праці.

БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Перфоратор представляє собою ручний електроінструмент, якому надано II клас з електроізоляції. Він працює від однофазного електромотору колекторного типу. Перфоратор призначений до свердлення отворів в режимі без удару, в режимі з ударом та до пробивання канавок чи обробки поверхні по таких матеріалах як бетон, камінь, цегла тощо. Інструмент призначений до використання в ремонтно-будівельних працях, а також до інших аматорських праць.



Не допускається використовувати електроінструмент не за призначенням.

ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструменту, що зазначений нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

1. Патрон SDS-plus
2. Муфта кріпильна
3. Перемикач режиму свердлення
4. Кришка місця змащування
5. Кнопка ввімкнення
6. Перемикач режиму удару
7. Нижня кришка електромотору
8. Поміжне руків'я
9. Обмежувач глибини свердлення
10. Кнопка блокування обмежувача глибини свердлення
11. Індикатор під'єднання до мережі живлення
12. Індикатор зношення вугільних щіточок

* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструменту та таким, що зображений на малюнку

ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



УВАГА



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ Й АКСЕСУАРИ

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Свердла | - 1 шт. |
| 2. Зубила | - 1 шт. |
| 3. Обмежувач глибини | - 1 шт. |
| 4. Козирок протипильовий | - 1 шт. |
| 5. Мазильниця | - 1 шт. |
| 6. Поміжне руків'я | - 1 шт. |
| 7. Патрон дрільовий + ключ | - 1 шт. |
| 8. Адаптер до патрону | - 1 шт. |
| 9. Ключ спеціальний | - 1 шт. |
| 10. Кейс до переноски і зберігання | - 1 шт. |

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОМІЖНОГО РУКІВ'Я



З огляду на аспекти безпеки під час використання перфоратору завжди слід користуватися поміжним руків'ям (8), що встановлюється і фіксується в довільному положенні.



- Ослабити колесо, що блокує хомут руків'я (8), обертаючи його вліво.
- Пересунути хомут на корпусі перфоратора в потрібне положення.
- Обернути руків'я докола вісі шпинделя таким чином, щоб руків'я стало в відповідне положення.

- Затягти колесо, що блокує руків'я (8) вправо, щоб знерушити його.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖУВАЧА ГЛИБИНИ СВЕРДЛЕННЯ



Обмежувач глибини свердлення (9) призначений до обмеження довжини заглиблення свердла у матеріал.

- Натисніть кнопку блокування обмежувача глибини свердлення (10) на хомуті поміжного руків'я (8).
- Вставте планку обмежувача глибини свердлення (9) в отвір у хомуті поміжного руків'я (8).
- Відрегулюйте на потрібну глибину свердлення.
- Відпустіть кнопку блокування обмежувача глибини свердлення (10).

ВСТАНОВЛЕННЯ РІЗАЛЬНОГО/РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ



Перфоратор призначений до роботи різальним та робочим інструментом, що посідає хвостик типу SDS-plus.

Перш ніж заходитись працювати, слід очистити перфоратор і різальний чи робочий інструмент. Змастити тонким шаром мастила хвостик різального чи робочого інструмента, що сприяє подовженню періоду експлуатації інструмента.



Вимкнути електроінструмент і витягти виделку з розетки.

- Сперти перфоратор на столешню верстату.
- Взятися за кріпильну муфту (2) на патроні SDS (1) і відтягнути її назад, долаючи опір пружини.
- Вкласти хвостик різального чи робочого інструмента до патрона до опору (може знадобитись прокрутити різальний чи робочий інструмент докола вісі, щоб хвостик став в потрібне положення) (мал. А).
- Відпустити кріпильну муфту (2), завдяки чому робочий інструмент остаточно зафіксується.
- Вважається, що різальний чи робочий інструмент сів на місце, якщо його не вдається вільно витягти рукою, натомість потрібно відтягти кріпильну муфту назад.
- Якщо кріпильна муфта повністю не повертається в вихідне положення, слід витягти різальний чи робочий інструмент й повторити спробу вкласти його.



Висока видатність праці перфоратором можлива за умови використання нагостреного та непошкодженого різального інструмента.

ЗАМІНА РІЗАЛЬНОГО/РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ



Безпосередньо після закінчення праці різальний інструмент може бути гарячим. Слід уникати контакту з різальним інструментом голіруч, слід вдягати захисні рукавиці. Витягши різальний інструмент, його слід негайно очистити.



Вимкнути електроінструмент і витягти виделку з розетки.

- Взятися за кріпильну муфту (2) на патроні й відтягнути її назад.
- Другою рукою витягти різальний інструмент в напрямку наперед.

МУФТА ПРОТИПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНА



Перфоратор обладнано вбудованою протиперевантажувальною муфтою. Шпиндель перфоратора зупиняється щоразу в разі заклинання різального інструмента, що запобігає перевантаженню двигуна електроінструмента.

КОРИСТАННЯ З КОЗИРКА ПРОТИПІЛЬОВОГО




Протипильовий козирок представляє собою одливку з гуми округлої форми. Козирок вдягається на свердло таким чином, що запобігає зсипанню пилу чи крихт матеріалу під час виконання отворів, наприклад, у стелі. Надіти захисний козирок на свердло, приставити свердло до поверхні оброблюваного матеріалу й пересунути захисний козирок вздовж свердла ближче до поверхні матеріалу, аж їхні поверхні приляжуть одна до одної. В міру заглиблення свердла в матеріал, козирок просуватиметься вздовж свердла, побіжно збираючи утворюваний пил. Періодично слід витрушувати нагромаджений в козирці пил.



Завжди слід застосовувати захисні чи протископичні окуляри, особливо під час виконання отворів над голимою оператором.

ПОРЯДОК РОБОТИ / РОБОЧИ НАЛАШТУВАННЯ


ВМИКАННЯ І ВИМИКАННЯ

 Напряг живлення в мережі повинна відповідати характеристикам, вказаним в таблиці на перфораторі.


Ввімкнення - натиснути кнопку (курок) ввімкнення (5) й утримувати натиснутою (мал. В).

Вимкнення - відпустити кнопку (курок) ввімкнення (5).

ІНДИКАТОР ПІД'ЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

 В момент під'єднання устаткування до мережі живлення діод-індикатор (11) під'єднання до мережі загоряється (мал. J).

ПЕРЕМИКАЧ РОБОЧОГО РЕЖИМУ


 Перфоратор обладнано двома перемикачами робочого режиму. Перемикач режиму удару (6) (мал. D) та перемикач режиму свердлення (3) (мал. E). В залежності від налаштувань допускається виконувати свердлення з ударом, без удару чи подрібнення. Свердлення з ударом і подрібнення вимагає спричинення на перфоратор деякого тиску. Надмірний тиск здатен спричинитися до перевантаження електромотору інструмента. Слід періодично перевіряти стан робочого інструменту. В разі необхідності робочий чи різальний інструмент нагострюють чи заміняють.

Правильне положення перемикачів для конкретних режимів показано на мал. F.


Свердлення без удару – поз. I

Свердлення з ударом – поз. II

Роздрібнення – поз. III

 Перед тим як перемикаючи кнопку режиму свердлення (3), слід натиснути кнопку блокування (мал. G). Не допускається змінювати положення перемикачів робочих режимів під час праці електромотору інструмента. Недотримання до цієї настанови загрожує поломкою перфоратора.


СВЕРДЛЕННЯ ОТВОРІВ

 В разі потреби свердлення отвору більшого діаметру рекомендується спершу просвердити отвір меншого діаметру, а тоді розсвердити його до потрібного діаметру. Це запобіжить зайвому обтяженню перфоратора.


Під час свердлення отворів дужої глибини рекомендується просвердлювати отвір поступово, ступенями, кожен раз просувачи свердло назад з метою усунення пилу, тирси й друск з отвору.

В разі заклинення свердла під час праці спрацьовує протиперевантажувальна муфта. В такому випадку слід негайно вимкнути електрострумент, щоб запобігти його пошкодженню. Витягти свердло, що його заклинило, з отвору.

Вісь свердла, вставленого в патрон перфоратора, повинна співпадати з віссю просвердленого отвору. Свердло належить розташувати під прямим кутом до поверхні, в якій просвердлюється отвір. В разі недотримання перпендикулярності вісь свердлення і площини поверхні, в якій виконується отвір, існує можливість заклинення чи зламання свердла в отворі і, як наслідок, травмування оператора.

 Тривале свердлення за низької швидкості обертання шпинделя загрожує перегріванням електромотору. Під час праці слід періодично робити перерви і зважати на те, щоб вентиляційні щілини в корпусі, що призначені до охолодження електродвигуна перфоратора, не затулялися.

СВЕРДЛЕННЯ З УДАРОМ


 Вибрати відповідний вид робочого режиму, в даному випадку свердлення з ударом.


Вкласти в патрон (1) відповідне свердло з хвостовиком типу SDS-plus/SDS-max.

Для свердлення з ударом рекомендується використовувати високоякісні свердла з карбідними напайками.


- Приставити свердло до матеріалу, що його оброблюють.
- Ввімкнути перфоратор, механізм перфоратору повинен працювати плинно, а робочий інструмент не повинен відскакувати від поверхні матеріалу, що його оброблюють.


СВЕРДЛЕННЯ БЕЗ УДАРУ

 В таких матеріалах, як сталь, дерево й пластмаси, допускається просвердлювати отвори за допомогою перфоратора в режимі свердлення без удару за умови використання патрона на три губки з перехідником. Звинтити патрон і перехідник, а тоді вставити в патрон перфоратора (в цьому разі послідовність дій аналогічна до вставлення свердла з хвостовиком типу SDS) (мал. H).

 Не допускається використовувати дрільовий патрон на три губки, якщо перфоратор знаходиться в режимі свердлення з ударом. Такий патрон призначений виключно до свердлення без удару по дереву чи сталі. Не допускається з поміжним патроном на три губки використовувати свердла SDS. Отвори в дереві та дерев'яних матеріалах виконуються за допомогою свердла зі швидкорізальної та вуглецевої сталі з розвальцьованими хвостовиками (виключно в дереві та дерев'яних матеріалах).

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Перед тим як регулювати, ремонтувати інструмент чи встановлювати різальний інструмент, устаткування слід вимкнути кнопкою вимикання й витягти виделку з розетки.


 Перфоратор завжди слід утримувати в чистоті.

Не допускається чистити пластмасові елементи електрострументу ідикими засобами.

По завершенні праці рекомендується чистити перфоратор струменем стисненого повітря, приділяючи особливу увагу видаленню бруду з вентиляційних щілин корпусу електромотору.

Слід регулярно контролювати стан вугільних щіточок електромотору (в разі забруднення чи надмірного зношування щіточок можливе надмірне іскрення і зниження швидкості обертання шпинделя перфоратора).


ЗМАЩУВАННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНІЗМУ

 Рекомендується перевіряти наявність мастила в передачному механізмі щодня після 50 годин експлуатації перфоратора й поповнювати його кількість за необхідності, використовуючи високотемпературне мастило, наявне на ринку. Не допускається нанесення надмірної кількості мастила.


Ослабити й відкрити кришку над місцем змащування (4), повернувши її вліво, (мал. I).

Поповнити нестачу мастила.


Поставити кришку на місце (4) й закрити, повернувши вправо (не допускається спричиняти надмірний тиск на кришку, щоб не зірвати різьбу).

 Не допускається нанесення надмірної кількості мастила. Після вичерпання запасу мастила, що постачається в комплекті з електрострументом, допускається застосовувати інше наявне на ринку мастило, стійке до дії високих температур.

ІНДИКАТОР ЗНОШЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ЩІТОЧОК

 У випадку спрацьовування вугільних щіточок загоряється індикатор зношення вугільних щіточок (12), вказуючи на необхідність їхньої заміни. Від моменту загоряння цього індикатора устаткування здатне працювати ще приблизно 5 годин (мал. J).

ЗАМІНА ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК

 Вугільні щіточки у двигуні, що зносилися (тобто коротші за 5 мм), спалені чи тріснуті, слід негайно замінити. Завжди слід замінити обидві щіточки одночасно.

Заміну вугільних щіточок завжди слід доручати кваліфікованим спеціалістам та використовувати виключно оригінальні запчастини.

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ ПЕРФОРАТОРОМ

i Для досягнення максимальної ефективності під час праці перфоратором по бетону рекомендується спричиняти на перфоратор постійний помірний (не надмірний) тиск, який може спричинитися до скорочення ефективності праці. Перфоратор, що змащується густим мастилом, потребує певного часу на розігрів — в залежності від температури оточуючого середовища. Можливо, знадобиться деякий час, що усі деталі перфоратора «притерлися» й інструмент осяг повну функційність.

i В разі будь-яких неполадок слід звертатися до авторизованого сервісного центру виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перфоратор		Показник
Характеристика		
Напруга номінальна		230 В AC
Частота струму		50 Гц
Номінальна потужність		900 Вт
Швидкість обертання на яловому ході		750 хв ⁻¹
Частота ударів		2800 хв ⁻¹
Енергія вдару		4,2 Дж
Тип хвостовика робочого інструменту		SDS-plus
Максимальний діаметр свердлення	по бетону	26 мм
	по сталі	13 мм
Клас електроізоляції		II
Вага, без приналежностей		5,5 кг
Рік виготовлення		2021

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛИВАНЬ

Рівень тиску галасу: $L_{pA} = 94,34$ дБ (A) $K = 3$ дБ (A)

Рівень акустичної потужності: $L_{WA} = 105,34$ дБ (A) $K = 3$ дБ (A)

Значення вібрації (прискорення коливань): $a_{hV} = 17,484$ м/с² $K=1,5$ м/с²

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА



Зужиті продукти, що працюють на електричному живленні, не слід вивидати разом з побутовими відходами, а утилізувати в спеціальних закладах. Відомості про утилізацію можна отримати в продавця продукції чи в органах місцевої адміністрації. Відпрацьовані електричні та електронні прилади містять речовини, що не є сприятливими для природного середовища. Обладнання, що не передається до переробки, може становити небезпеку для середовища та здоров'я людини.

* Виробник залишає за собою право вносити зміни.

«Gripa Torhex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Pogońska 2/4, тут і далі згадуване як «Gripa Torhex» означає, що всі авторські права на зміст даної інструкції (тут і далі називаної «інструкція»), в тому на її текст, розміщені світлинні, схематичні рисунки, креслення, а також розташування текстових і графічних елементів належать виключно до Gripa Torhex і застережені відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право і споріднені права» (див. орган державного Польщі «Dz. U.» 2006 № 90, 631 з подальш. змі.). Копіювання, переробка, публікація, переробка в комерційних цілях всієї інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Gripa Torhex суворо заборонено. Недотримання до цієї вимоги тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність.



EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

ВЭСЬОКАПАЇС 58G858

FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A VÉSŐKALAPÁCS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDSZABÁLYOK

Figyelem: Bármilyen szerelési, beállítási, javítási, karbantartási művelet megkezdése előtt áramtalanítsa a szerszámot a hálózati csatlakozó kihúzásával.

- A vésőkálapács használata során viseljen védőeseműveget, hallásvédő eszközöket és védősisakot (ha leeső tárgyak okozta veszély áll fenn). Ajánlott a felálarc és a csúszásmentes cipő viselete is. Ha a végzett munka jellege megköveteli, alkalmazzon porlelészívást.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a vésőkálapács tokmányának rögzítését.
- Munkavégzés közben, a fellépő rezgések miatt fennáll annak a lehetősége, hogy a szerszám rögzítése kilazul, ezért ajánlott a szerszám rögzítésének alapos ellenőrzése a munka megkezdése előtt. A szerszám nem kívánatos meglazulása balesetet, és a szerszám károsodását okozhatja.
- Ha a vésőkálapácsot alacsony környezeti hőmérsékleten kívánja használni, vagy ha az hosszabb ideig használaton kívül volt, működtesse terhelés nélkül néhány percen át, hogy a belső mozgó alkatrészek kenése megfelelő legyen.
- Magasra felemelt vésőkálapáccsal történő munkavégzéshez vegyen fel stabil, biztos testhelyzetet terpeszállásban, és győződjön meg arról, hogy a munkavégzés helye alatt nem tartózkodik-e valaki.
- A vésőkálapácsot tartsa mindig biztosan, két kézzel, a pótmarkolatot is kihatásnával.
- Tilos a vésőkálapács mozgó alkatrészeihez nyúlni. Tilos a vésőkálapács forgó tengelyét kézzel fékezni, megállítani. Ennek be nem tartása a kéz sérülésével járhat.
- Tilos a működő vésőkálapácsot emberre irányítani.
- Munka közben a vésőkálapácsot tartsa annak szigetelt részeinél fogva, hogy elkerülje az esetleges áramütést, ha véletlenül feszültség alatti elektromos vezetékbe ütközik a szerszám.
- Kerülendő bármilyen folyadék bekerülése a szerszám belsejébe. A szerszám házát kenőzappannal és nedves ruhával tisztítsa. Tilos a tisztításhoz benzint, vagy más, a szerszám műanyag elemeire káros hatású tisztítószert használni.
- Ha hosszabbító használata válik szükségessé, tartsa be a hosszabbító megválasztásának szabályait (15 m-ig 1,5 mm² átmérőjű, 15-40 m között 2,5 mm² átmérőjű vezetékkel). A hosszabbítón ne maradjanak feltekert részek.
- Tilos a hárompofás tokmány használata útvefűró ill. véső üzemmódban. Ez a tokmány kizárólag egyszerű fűráshoz használható.

FIGYELEM! A szerszám beltéri alkalmazására szolgál.

Az önmagában is biztonságos szerkezeti felépítés, a biztonsági megoldások és kiegészítő védőfelszerelések alkalmazása mellett is mindig fennmarad a munkavégzés közben bekövetkező balesetek minimális veszélye.

FELÉPÍTÉS, RENDELTETÉS

A vésőkálapács II. szigetelési osztályba sorolt elektromos kézi szerszám. A gépet egyfázisú, kommutátoros elektromotor hajtja meg. A vésőkálapács használható fűróként vagy útvefűróként lyukak fűrására, ill. csatornák vésésére, valamint felületi megmunkálásra

olyan anyagok esetében, mint pl. a beton, a kő, a fal. Felhasználási területe kiterjed az építési és felújítási munkákra, valamint az önállóan végzett otthoni barkácsolás során a legkülönbébb tevékenységekre.

⚠ Tilos az elektromos kéziszerszámot rendeltetésétől eltérő célra alkalmazni.

AZ ÁBRÁK ÁTTEKINTÉSE

Az alkalmazott számozás a külön oldalakon található, a szerszámok részelemeit bemutató ábrák jelöléseit követi.

1. Az SDS-Plus tokmány
2. Rögzítőgyűrű
3. Fúrási üzemmódváltó kapcsoló
4. Kenési pont fedél
5. Indító kapcsoló
6. Ütési üzemmódváltó kapcsoló
7. Alsó motorház
8. Pótmarkolat
9. Fúrásmélység-határoló
10. A fúrásmélység-határoló reteszelőgombja
11. Hálózati feszültség jelző lámpa
12. A szénkefék elhasználódását kijelző lámpa

* Előfordulhatnak különbségek a termék és az ábrák között.

AZ ALKALMAZOTT PIKTOGRAMMOK MAGYARÁZATA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS/BEÁLLÍTÁS



TÁJÉKOZTATÓ

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Fúrószárak | - 1 db |
| 2. Vésők | - 1 db |
| 3. Mélységhatároló | - 1 db |
| 4. Porvédő köpeny | - 1 db |
| 5. Kenőanyag tartály | - 1 db |
| 6. Pótmarkolat | - 1 db |
| 7. Tokmány + tokmánykulcs | - 1 db |
| 8. Tokmányadapter | - 1 db |
| 9. Körmőskulcs | - 1 db |
| 10. Hordtáska | - 1 db |

FELKÉSZÜLÉS AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

A PÓTMARKOLAT BESZERELÉSE

⚠ A vésőkalapáccsal végzett munka biztonságossága érdekében minden esetben használja a (8) pótmarkolatot. A pótmarkolat 360o-os körben, bármely állásban rögzíthető.

- Lazítsa meg a (8) pótmarkolatot rögzítő forgatógombot, azt balra forgatva.
- Csúsztassa a pótmarkolatot a fűrőgép nyakrészére.
- Fordítsa a legmegfelelőbb helyzetbe.
- Húzza meg a rögzítő forgatógombot, jobbra fordítva, a (8) pótmarkolat rögzítéséhez.

A FÚRÁSMÉLYSÉG-HATÁROLÓ FELSZERELÉSE

- A (9) fúrásmélység-határoló a fúrószár anyagba süllyesztése mélységének beállítására szolgál.
- Nyomja be a fúrásmélység-határoló (10) reteszelőgombját a (8) pótmarkolat bilincsrészén.
- A (9) fúrásmélység-határoló léceztolja be a (8) pótmarkolat bilincsrészének furatába.
- Állítsa be a kívánt fúrásmélységet.
- Engedje fel a fúrásmélység-határoló (10) reteszelőgombját.

SZERSZÁMCSERE

i A vésőkalapács SDS-plus rendszerű szerszámok befogására alkalmas.

A művelet megkezdése előtt tisztítsa meg a vésőkalapácsot és a befogandó szerszámot. Vékonyan kenje be kenőzsírral a befogandó szerszám szárát. Ez növeli a gép élettartamát.

Áramtalanítsa a szerszámot.

- Támassza a vésőkalapácsot a munkaasztalra.
- Fogja meg az (1) SDS tokmány (2) rögzítőgyűrűjét, és húzza azt hátra, a rugó ellenében.
- A befogandó szerszám szárát tolja ütközésig a tokmányba (a befogandó szerszámot szükség esetén forgassa el, míg megfelelő lesz a helyzete) (A. rajz).
- Engedje el a (2) rögzítőgyűrűt, így a befogandó szerszám teljesen rögzül.
- A befogandó szerszám rögzítése megfelelő, ha a tokmány rögzítőgyűrűjének hátrahúzása nélkül nem lehet kihúzni.
- Ha a rögzítőgyűrű nem tér vissza eredeti helyzetébe, húzza ki a befogandó szerszámot, és ismétlje meg az egész műveletet előlről.



A vésőkalapács működési hatékonyságának optimumát csak éles, sérülésmentes szerszámok használata biztosítja.

A BEFOGOTT SZERSZÁMOK ELTÁVOLÍTÁSA



A munka befejezésekor a szerszám igen forró lehet. Kerülje közvetlen érintését, használjon megfelelő védőkesztyűt. A befogott szerszámot eltávolítása után tisztítsa meg.



Áramtalanítsa a szerszámot.

- Húzza hátra és tartsa meg a (2) rögzítőgyűrűt.
- Másik kézzel húzza ki a befogott szerszámot.

A TÚLTERHELÉSVÉDŐ TENGYELKAPCSOLÓ



A vésőkalapács belső beállítású túlterhelésvédő tengelykapcsolóval felszerelt. A meghajtótengely (orsó) leáll, ha a befogott szerszám beszorul, ellenkező esetben ez a szerszám túlterheléséhez vezetne.

A PORVÉDŐ KÖPENY ALKALMAZÁSA



A porvédő köpeny megfelelő kialakítású, kerek gumióntvény. A fúrószárra helyezendő, hogy felfogja a keletkező port, pl. mennyezet fúrásánál. Helyezze fel a fúrószárra a védőköpenyt, nyomja a fúrórt a fúrandó felülethez, tolja a védőköpenyt előre, hogy érintkezzen a fúrandó felülethez. Ahogy a fúrószár mélyed az anyagba, a védőköpeny fokozatosan visszacsúszik, összegyűjtve közben a keletkező port. Időnként ürítse ki az összegyűlt port a védőköpenyből.



Munkavégzés közben állandóan viseljen védőszemüveget, különösen, ha a feje fölött végez fúrás.

MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK

A BE- ÉS KIKAPCSOLÁS



A hálózati feszültség egyezzen meg a vésőkalapács gyári adattábláján feltüntetett feszültséggel.

Bekapcsolás - nyomja meg és tartsa benyomva az (5) indítókapcsolót (B. rajz).

Kikapcsolás - engedje fel az (5) indító kapcsolót.

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG JELZŐ LÁMPA



A szerszám elektromos hálózathoz csatlakoztatásának pillanatában kigyullad a (11) hálózati feszültség jelző lámpa (J. ábra).

ÜZEMMÓDVÁLTÓ KAPCSOLÓ



A vésőkalapács két üzemmódváltó kapcsolóval rendelkezik. Egyik az ütés (6) kapcsolója (D. rajz), a másik pedig a fúrás (3) kapcsolója (E. rajz). Helyzetüktől függően lehet a gépet egyszerű fúrásra, ütvefúrásra vagy vésésre használni. Az ütvefúráshoz és a véséshez a szerszámra elegendő enyhe nyomást gyakorolni. A túlzott nyomás a motor túlterhelését okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze a szerszámok állapotát. Szükség esetén cserélje vagy élezze meg a szerszámokat.

Az egyes üzemmódoknak megfelelő kapcsolóállásokat az (F. rajz) tartalmazza.

Egyszerű fúrás – I. állás

Útvefúrás – II. állás

Vésés – III. állás



A (3) fúrási üzemmódváltó átkapcsolása előtt nyomja be a reteszt (G. rajz). Tilos az üzemmódváltó kapcsoló átkapcsolása működő motornál. Ez a vésőkalapács komoly károsodását okozhatja.

FÚRÁS



- Nagy átmérőjű furatok készítése esetén javasolt először kisebb átmérőjű furatot készíteni, majd azt a kívánt méretre felfúrni. Ezzel megelőzhető a vésőkalapács esetleges túlterhelése.
- Mély furatok készítése esetén fúrjon fokozatosan, szakaszokban, kisebb mélységekig, kiemelve időnként a fúrószárat a furatból, hogy eltávolítsa ezzel a keletkező forgácsot.
- Ha fúrás közben a fúrószár esetlegesen beszorul, a túlterhelésvédő tengelykapcsoló működésbe lép. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a vésőkalapácsot, nehogy az károsodjon. Távolítsa el a beszorult fúrószárat a furatból.
- A vésőkalapácsot tartsa a készülő furat tengelyének vonalában. Ideális helyzetben a fúró merőleges a fúrándó felületre. Ha munka közben nem tartja meg a merőleges helyzetet, az a fúrószár beszorulásához, töréséhez vezethet, ami pedig személyi sérülést okozhat.



A hosszú ideig tartó, kis fordulatszámon végzett fúrás a motor túlmelegedéséhez vezethet. Ezért tartson szüneteket munkavégzés közben. Fordítson arra figyelmet, hogy a gép házán lévő, a motor hűtésére szolgáló szellőzőnyílások soha ne legyenek eltakarva.

ÚTVEFÚRÁS



- Válassza meg a megfelelő üzemmódot, itt az útvefúrás.
- Fogja be az (1) tokmánya a megfelelő, SDS-plus rendszerű fúrószárat.
- A megfelelő eredmény eléréséhez használjon jó minőségű, vídiabetés fúrószárat.
- Nyomja a fúrószárat a megmunkált anyaghoz.
- Indítsa el a gépet, működésének folyamatosnak kell lennie, a fúrószár ne pattogjon el a megmunkált anyagtól.

EGYSZERŰ FÚRÁS



Olyan anyagokban, mint az acél, a fa, a műanyagok, fúrhatók a hárompofás tokmány és adapterének használatával, az ütés kikapcsolásával. Csavarja össze az adaptert a tokmánnal, és fogja be a vésőkalapács tokmányaiba (az SDS rendszerű fúrószárhoz hasonlóan) (H. rajz).



Tilos a hárompofás tokmány használata, ha a vésőkalapács útvefúró ill. véső üzemmódba van állítva. Ez a tokmány kizárólag fa vagy acél fúráására használható. Tilos az SDS rendszerű fúrószárok használata a hárompofás segédtokmánnal. A furatok készítéséhez fában és hasonló anyagokban hengerező, vágóacél vagy szénacél anyagú (csak fához és fatípusú anyagokhoz) fúrószár használatos.

KEZELÉS, KARBANTARTÁS



Bármilyen szerelési, beállítási, javítási, karbantartási művelet megkezdése előtt áramtalanítsa a szerszámot a hálózati csatlakozó kihúzásával.



- A vésőkalapácsot mindig tartsa tisztán.
- Soha ne használjon a vésőkalapács műanyag elemeinek tisztításához maró hatású szereket.
- A munka befejezése után a lerakódott por eltávolítását végezze süritett levegős átfúvatással, különös tekintettel a motor házán található szellőzőnyílásokra.
- Rendszeresen ellenőrizze a motor szénkeféinek állapotát (az elkoszolódott vagy elhasználódott szénkefék túlzott szikraképzést és a motor fordulatszámának leesését okozhatják).

AZ ÁTTÉTEL KENÉSE



Ajánlott az áttétel kenésének ellenőrzése 50 üzemóránként, ill. szükség esetén a kenőanyag pótlása a kereskedelemben kapható hőálló kenőszírral. Ne adagoljon túlzott mennyiségű kenőanyagot.

- Lazítsa ki és csavarja le a (4) kenési pont fedelét (balra forgatva) (I. rajz).
- Pótolja a kenőanyagot.
- Szerelje vissza a (4) fedelet jobbra forgatva (ne húzza meg túl erősen, nehogy megszakadjon a menet).



Tilos túlzott mennyiségű kenőanyagot adagolni. A mellékelt kenőszír elfogyása után használjon más, magas hőmérsékletnek ellenálló kenőszírt.

A SZÉNKEFÉK ELHASZNÁLÓDÁSÁT KIJELZŐ LÁMPA



A szénkefék elhasználódása esetén kigyullad a szénkefék elhasználódását kijelző (12) lámpa, jelezve cseréjük szükségességét. A jelzőlámpa kigyulladását után a szerszám még 5 üzemórányt működhet (J. ábra).

A SZÉNKEFÉK CSERÉJE



A motor elhasználódott (5 mm-nél rövidebb), elégett vagy megrepedt szénkefékkel azonnal ki kell cserélni. A két szénkefé minden esetben együtt kell kicserélni.

A szénkefék cseréjét kizárólag szakemberrel végeztesse, és kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával.

TANÁCSOK A VÉSŐKALAPÁCS HASZNÁLATÁHOZ



A betonban végzett munkák esetén a vésőkalapács állandó, mérsékelt nyomást kell gyakorolni – nem túl erőset, mert az a munka hatékonyságát rontaná. A kenőszírral feltöltött bontókalapácsnak szüksége van melegebbi időre, a környezeti hőmérséklet függvényében. Az új bontókalapács „bejárásai” időszak után éri el teljes működési határfokát.



Bármiféle felmerülő meghibásodás javítását bizza a gyári márkaszervizre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

Vésőkalapács		Érték
Jellemző		
Névleges feszültség		230 VAC
Hálózati frekvencia		50 Hz
Névleges teljesítmény		900 W
Üresjáratú fordulatszám		750 min ⁻¹
Ütési frekvencia		2800 min ⁻¹
Ütési energia		4,2 J
Szerszámbefogás		SDS-plus
Maximális fúrási átmérő	beton	26 mm
	acél	13 mm
Érintésvédelmi besorolási osztály		II
Tömeg tartozékok nélkül		5,5 kg
Gyártási év		2021

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK

Hangnyomás-szint: $L_p = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hangteljesítmény-szint: $L_w = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Egyenértékű súlyozott rezgésgyorsulás: $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

KÖRNYEZETVÉDELLEM



Az elektromos üzemi termékeket ne dobja ki a ház szeméttel, hanem azt adja le hulladékkezelésre, hulladékgyűjtésre szakosodott helyen. A hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a termék kereskedőjétől, vagy a helyi hatóságoktól. Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezések a természeti környezetre ható anyagokat tartalmazznak. A hulladékkezelésnek, újrahasznosításnak nem alávett berendezések potenciális veszélyforrást jelentenek a környezet és az emberi egészség számára.

* A változtatás joga fenntartva!

A „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4) (a továbbiakban: „Grupa Topex”) kijelenti, hogy a jelen használati utasítás (továbbiakban „Használati Utasítás”) tartalmával – ideértve többek között annak szövegével, a felhasznált fényképekkel, vázlatokkal, rajzokkal, valamint a formai megjelenéssel – kapcsolatos összes szerzői jog a Grupa Topex kizárólagos tulajdonát képezi és mint ilyenek jogi védelem alatt állnak, az 1994. február 4-i, a szerzői és ahhoz hasonló jogokról szóló törvényben foglaltak szerint (Dz.U. (Törvényközlöny) 2006. évf. 90. szám 631. tétel, a későbbi változásokkal). A Használati Utasítás egységének vagy bármely részletének hasznosítás, másolás, feldolgozás, közzététel, megváltoztatása a Grupa Topex irántes engedélye nélkül polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás terhé mellett szigorúan tilos.



TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE CIOCAN ROTOPERCUTOR 58G858

NOTĂ: ÎNAINTE DE UTILIZAREA SCULELOR ELECTRICE TREBUIE CITITE ATENT INSTRUCȚIUNILE SI SA LE PASTREZI PENTRU VIITOR.

RESCRIȚII AMANUNITE DE SECURITATE

AVERTIZARI REFERITOR LA LUCRUL CU CIOCANUL ELECTRIC

Remarcă: Înainte de a efectua ori ce fel de activități referitor la instalare, ajustare, reparație sau orice altă acțiune de deservire, șteacărul conductei de alimentare trebuie neapărat scos din priză cu tensiune.

- Utilizând ciocanul trebuie să porți ochelari de protecție, antifoane și cască de protecție, (în cazul în care este pericolul că ar putea să cadă ceva de sus). Se recomandă să ai mască de protecție și încălțăminte antiderapantă. În cazul în care lucrul efectuat va emite praf, trebuie să utilizezi sisteme de evacuarea prafului.
- Înainte de a începe lucrul, trebuie să verifici dacă dispozitivul de fixarea sculelor ajutoare este corect asamblat la ciocan.
- În timpul utilizării, datorită vibrațiilor, se poate ca scula ajutoare să prindă joc, de aceea înainte de a începe lucrul, trebuie verificată cu atenție fixarea sculei ajutoare. Jocul nedorit al sculei poate fi motivul defectării utilajului sau chiar a accidentului la locul de muncă.
- Dacă utilizarea ciocanului va avea loc la o temperatură joasă sau după o perioadă mai lungă de neutilizare, se recomandă ca ciocanul să fie pus în funcțiune pe o perioadă de circa câteva minute, cu scopul ca elementele din interiorul lui să se lubrificeze corespunzător.
- Utilizând ciocanul sus, trebuie să stai bine pe picioare, asigurându-te totodată, că mai jos nu se află persoane străine.
- Ciocanul trebuie ținut todeauna cu ambele mâini, făcând uz de mânerul suplimentar.
- Nu atinge nici un element al ciocanului, în timp ce se rotește. Deasemeni nu încerca să oprești cu mâna arborele de acțiune în timpul funcționării ciocanului. Eviți în acest caz leziuni la mâini.
- Nu este permis să îndrepti ciocanul, în timpul funcționării. spre alte persoane sau spre sine.
- Lucrând cu ciocanul, ține-l de elementele izolate, spre a evita electrocutarea în cazul în care eventual ai nimeriri de o conductă electrică sub tensiune, ascunsă.
- Nu este permis să intre în interiorul ciocanului nici un fel de lichid. Curățarea suprafeței ciocanului trebuie făcută cu săpun mineral și cu o cârpă umedă. La curățatul ciocanului nu este permisă utilizarea benzinei sau a altor agenți curățători, care ar putea defecta elementele de plastic.
- Dacă este necesară întrebuițarea conductorilor de prelungire , se recomandă ca acești conductori să fie cospunzătorii lungimii lor (până la 15 m cu secțiunea de 1,5 mm², dar nu mai lungi de 40 m, - la conductorii mai lungi secțiunea lor trebuie să fie de cel puțin 2,5 mm²). Conductorii trebuie să fie desfășurați (nu pot fi bobinați).
- Când ciocanul este ajustat pe modul de lucru de găurire cu percuție sau la mortezare, nu este permisă utilizarea mandrinei cu trei făci. Acestă mandrină este destinată exclusiv la lucrări de găurire fără percuție, în metale sau în lemn.


Remarcă! Utilajul servește la lucrări în interiorul încăperilor.

Cu toate că am proiectat construcția ciocanului cât se poate de sigură, cu toate că în timpul lucrului se utilizează mijloace de protecție cât și mijloace suplimentare de securitate, totuși există riscul remanent de a suferi leziuni.

CONSTRUCTIA SI DESTINATIA

Bormașina este o sculă electrică manuală, cu izolație de clasa II. Este acționată de motor monofazic cu colector. Ciocanul poate fi utilizat la găurirea orificiilor cu sau fără percuție. Cu percuție la forarea

canalelor sau la prelucrarea suprafețelor de beton, piatră, ziduri etc. Acest tip de mașini, sunt utilizate la lucrări de renovare în domeniul construcțiilor, în tâmplărie cât și la lucrări de meșterire individuală de către amatori.

 **Nu este permis de a utiliza scula electrică în dezacord cu destinația ei.**

DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE

Numererele de mai jos se referă doar la elementele utilajului prezentat în paginile grafice ale prezentei instrucțiuni.

1. Mandrină SDS-plus
2. Bucșă de fixare
3. Comutator p/t schimbarea modului de găurire
4. Capacul punctului de lubrifiere
5. Întrerupător
6. Comutatorul modului de percuție
7. Carcasa inferioară a motorului
8. Mâner suplimentar
9. Limitatorul adâncimii de găurire
10. Butonul de blocarea tije de limitarea adâncimii de găurire.
11. Indicător referitor la conectarea tensiunii.
12. Indicător referitor la uzura perilor de cărbune

* Pot apărea diferențe mici între figură și produs

DESCRIEREA SEMNELOR GRAFICE



ATENȚIE



AVERTISMENT



MONTAJ / ASEZARI




INFORMAȚII


ÎNZESTRAREA ȘI ACCESORIILE

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Burghie | - 1 buc |
| 2. Dălți | - 1 buc |
| 3. Limitator de adâncime | - 1 buc |
| 4. Blindaj anti praf | - 1 buc |
| 5. Recipient cu unsoare | - 1 buc |
| 6. Mâner suplimentar | - 1 buc |
| 7. Mandrină + cheie | - 1 buc |
| 8. Adaptor p/t mandrină | - 1 buc |
| 9. Cheie specială | - 1 buc |
| 10. Geantă de transport | - 1 buc |


PREGATIREA P/T LUCRU

INSTALAREA MĂNIERULUI SUPLEMENTAR

 Pentru securitatea deservirii ciocanului rotopercutor, totdeauna utilizați mânerul suplimentar (8), care poate fi instalat în orice poziție.

-  Slăbește strângerea butonului de blocarea gulerului mânerului (8), întorcându-l spre stânga.
- Aplică gulerul mânerului pe partea cilindrică a carcasei bormașinei.
- Ajustează-l pe poziția preferată.
- Strânge butonul p/t fixarea mânerului (8), întorcându-l spre dreapta.

INSTALAREA LIMITATORULUI ADÂNCIMII DE GĂURIRE

 Tija de limitarea adâncimii de găurire (9) servește la definirea adâncimii de intrarea burghiului în material.

- Apasă butonul de blocarea tije de limitarea adâncimii de găurire (10) de pe gulerul mânerului suplimentar (8).
- Introdu tija de limitarea adâncimii de găurire (9) în orificiul gulerului mânerului suplimentar (8).
- Ajustează adâncimea de găurire preferată.
- Eliberează apăsarea butonului de blocarea tije de limitarea adâncimii de găurire (10).

MONTAREA ȘI SCHIMBAREA SCULELOR AJUTATOARE



La ciocan se pot adapta scule ajutătoare care au coada de tip SDS-plus.

Înainte de a începe lucrul, ciocanul și sculele ajutătoare trebuie curățate. Apoi, pe coada sculei ajutătoare, trebuie aplicat un strat subțire de unsoare. Aceasta prelungește viața utilajului.



Deconectează scula electrică dela alimentarea cu tensiune.

- Reazemă bormașina pe banc. (pe o suprafață stabilă).
- Trage spre înapoi buca de fixare (2) a mandrinei SDS (1), învingând rezistența arcului.
- Introdu în mandrină coada sculei ajutătoare, adânc până vei simți rezistență, (poate apare necesitatea de a roti puțin scula ajutătoare, cu scopul de a intra corect în mandrină) (fig. A).
- Eliberează buca de fixare (2), care fixează final scula ajutătoare.
- Scula ajutătoare este corect fixată în cazul în care, trăgând de ea nu iese fără a trage buca de fixare a mandrinei.
- Dacă buca de fixare nu revine la poziția ei anterioară, scula ajutătoare trebuie scoasă din mandrină și repetată operația de introducere.



O înaltă productivitate a ciocanului se obține numai atunci când vor fi utilizate scule ajutătoare ascuțite și nedefectate.

DEMONTAREA SCULELOR AJUTATOARE



Imediat după întrebuințare, sculele ajutătoare, pot fi fierbinți. Nu te atinge de ele cu mâna goală, numai cu mănuși de protecție. După utilizare sculele ajutătoare trebuie curățate.



Deconectează scula electrică dela alimentarea cu tensiune.

- Trage spre înapoi buca de fixare a mandrinei (2) și ține-o în această poziție
- Cu cealaltă mână, scoate din mandrină scula ajutătoare.

AMBREIAJ ANTI SUPRAÎNCARCARE



Ciocanul rotopercutor este înzestrat, în interior, cu cu ambreiaj antisupraîncărcare. Arborele de acționare al ciocanului percutor se oprește, imediat ce scula ajutătoare se gripează, griparea are influență asupra supraîncărcării utilajului electric.

UTILIZAREA BLINDAJULUI ANTIPRAF



Blindajul antipraf turnat din cauciuc, este rotund având o formă corespunzătoare. Acet blindaj se aplică pe burghiu cu scopul de a aduna praful produs întimpul găuririi de ex. în tavan. Blindajul se aplică pe burghiu, apoi reazemă burghiul pe materialul de găurit, iar blindajul se împinge-l în lungul burghiului spre materialul de găurit. În timpul găuririi, burghiul intrând în material, blindajul se va deplasa pe burghiu adunând praful produs. Periodic blindajul trebuie golit de praf.



Totodată, găurind trebuie să-ți pui ochelari de protecție, în special atunci când vei găuri desupra capului tău.

LUCRUL / AJUSTAREA

PORNIREA / OPRIREA



Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu tensiunea înscrisă pe plăcța de fabricație a ciocanului rotopercutor.

Pornirea: Apasă și ține apăsat butonul întrerupătorului (5) (fig. B).

Oprirea: Eliberează apăsarea butonului întrerupătorului (5).

INDICĂTORUL CONECTĂRII TENSIUNII



În momentul, în care utilajul va fi conectat la priza de alimentare cu tensiune, Indicătorul de conectare tensiunii (11) se va lumina (fig. J).

COMUTATORUL MODULUI DE LUCRU



Ciocanul rotopercutor este înzestrat cu două comutatoare p/t schimbarea modului de lucru. Comutator pentru schimbarea modului de percuție. (6) (fig.D), și comutator pentru schimbarea modului de găurire (3) (fig.E). Dependent de ajustarea lor pe pozițiile respective, se poate găuri cu percuție sau fără percuție, sau se poate morteza. La găurirea cu percuție cât și la mortizarea ciocanul trebuie apăsat cu o forță mică. Aplicarea forței mari poate

provoca supraîncălzirea motorului. Trebuie verificat regulat starea tehnică a sculelelor ajutoare. În cazuri necesare sculele ajutoare trebuie ascuțite sau schimbate.

Ajustarea corespunzătoare a comutatoarelor pentru funcția respectivă este arătat pe (fig. F).

Găurirea fără percuție – poz.I

Găurirea cu percuție – poz.II

Montezarea – poz.III



Înainte de a schimba așezarea comutatorului modului de găurire (3) trebuie apăsat butonul de blocare (fig.G). Nu este permisă încercarea de a schimba poziția comutatorului modului de lucru a în timpul funcționării motorului ciocanului. Asemenea acționare poate duce la defectarea serioasă a ciocanului.

GAURIREA ORIFICIILOR



Vrând să faci un orificiu cu diametrul mare, se recomandă să faci întâi un orificiu mic, iar apoi să faci cel preferat, mai mare. În acest mod eviți supraîncălzirea ciocanului.

- Perforând orificii adânci, trebuie găurit treptat, adâncimi mai mici scotând, din timp în timp burghiul din gaură, pentru a elimina din ea așchiile sau praful adunat.
- În cazul în care, în timpul găuririi burghiul se va fixa în gaură, va acționa ambreiajul anti supraîncălzire. Ciocanul trebuie imediat oprit, pentru a evita defectarea lui. Burghiul trebuie scos din gaura respectivă.
- Ciocanul rotopercutor trebuie ținut coaxial cu orificiul efectuat. Ideal ar fi, ca poziția burghiului să fie sub unghi drept față de suprafața materialului prelucrat. În cazul lipsei de perpendicularitate, în timpul găuririi, burghiul se poate fixa sau rupe în gaură și eventual poate răni operatorul.



Găurirea de lungă durată cu turația axului de acționare redusă, poate duce la supraîncălzirea motorului. Trebuie făcute întreruperi de lucru periodice. Orificiile de ventilație motorului ciocanului nu pot fi astupate.

GAURIREA CU PERCUȚIE



Se alege ajustarea modului de găurire corespunzătoare, în cazul de față cu percuție.

- În mandrină (1) se introduce burghiul corespunzător cu coad tip SDS-plus
- Cu scopul de a obține cele mai bune rezultate trebuie utilizate burghie de înaltă calitate cu alije dure(widia).
- Apasă burghiul pe materialul de prelucrat.
- Pornește ciocanul, mecanismele ciocanului trebuie să lucreze lin, iar scula ajutoare nu poate sa reculeze dela materialul prelucrat.

GAURIREA FARA PERCUȚIE



Materialele din oțel, lemn și din plastic, pot fi găurite cu ciocanul rotopercutor, utilizând mandrina cu trei fălci împreună cu adaptorul tranzistoriu, în mod de lucru fără percuție. Mandrina cu trei fălci și adaptorul, se înșurubează și se imbină cu mandrina ciocanului (se procedează la fel ca și atunci când utilizăm burghie cu coadă SDS-plus (fig. H).



Când ciocanul rotopercutor este ajustat pe poziția modului de lucru găurire cu percuție, nu este permisă utilizarea mandrinei cu trei fălci. Această mandrină este destinată exclusiv doar pentru găurire fără percuție, în lemn sau metal. Deasemeni nu este permisă utilizarea burghiilor SDS la mandrina ajutoare cu trei fălci. La această mandrină trebuie întrebuințate burghie din oțel rapid sau din oțel carbon, cu coada cilindrică (numai la găurirea materialelor din lemn sau a celor lemnoase).

DESERVIREA SI INTRETINEREA



Înainte de a efectua ori ce fel de activități referitor la instalare, ajustare, reparație sau orice altă acțiune de deservire, ștecur conductei de alimentare trebuie neapărat scos din priză cu tensiune.



- Ciocanul rotopercutor trebuie întreținut curat.
- La curățarea elementelor din plastic ale ciocanului rotopercutor, nici odată nu utilizați nici un fel de agenți caustici.

După terminarea lucrului, eliminarea prafului adunat de pe carcasă a se efectuează cu jet de aer comprimat, în special la orificiile de ventilare ale carcasei motorului.

Periodic trebuie controlată starea cărbunilor motorului electric (perile murdărite sau uzate pot provoca scânteiere exagerată cât și scăderea vitezei de rotire a arborelui de acționare a ciocanului).

LUBREFIEREA AMBREIAJULUI



Se recomandă verificarea unsoării în angrenaj, după fiecare 50 de ore de utilizarea ciocanului și eventual suplimentarea mijlocului de lubrefiere, întrebuițând lubrefiant rezistent la temperaturi înalte, care este pe piață. Cantitatea de lubrefiant nu trebuie exagerată.

- Deșurubează capacul (4) punctului de lubrefiere (învârtind – ul spre stânga) (fig. I).
- Completează unsoarea.
- Montează la loc capacul (4) înșurubând-ul spre dreapta (nu înșuruba prea tare, să nu distrugi filetul).



Nu băga prea multă unsoare. După epuizarea unsoarei furnizate, trebuie întrebuințată o altă unsoare rezistentă la temperatură înaltă.

INDICĂTORUL UZURII PERIILOR DE CARBUNE



În czul uzurii periiilor de cărbune, se va lumina indicatorul uzurii periiilor de cărbune (12) semnălizând că este necesară schimbarea lor.

Totuși, din momentu luminării indicatorului, utilajul mai poate funcționa circa 5 ore (fig. J).

SCHIMBAREA PERIILOR DE CARBUNE



Cărbunii motorului uzați (mai scurți de 5 mm), arși sau plezniiți trebuie imediat ilocuiți cu alții noi. Totdeauna, ambii cărbunii trebuie schimbați simultan.

Schimbarea periiilor de cărbune trebuie încredințată, exclusiv persoanei calificate în acest domeniu, care va utiliza piese originale.

INDICATIILE SUPLIMENTARE DE DESERVIREA CIOCANULUI



Cu scopul de a obține cea mai bună eficacitate a efectuării lucrului în beton, ciocanul trebuie apăsat cu forță constantă (dar nu exagerată), apăsând exagerat, eficacitatea lucrului va fi mai mică. Ciocanul umplut cu unsoare consistentă, necesită un timp de funcționare, dependent de temperatura mediului, în care timp unsoarea se va încălzi. Ciocanul nou, de necesită o perioadă de timp de „rodaj” cu scopul de a avea randament plin de acționare.



Ori ce fel de defecte trebuie să fie eliminate de către serviciul autorizat al firmei producătoare.

PARAMETRII TEHNICI

DATE NOMINALE

Ciocan rotopercutor		Valoarea
Parametru		
Tensiunea de alimentare		230 VAC
Frecvența de alimentare		50 Hz
Putere nominală		900 W
Viteza de rotire, la mersul în gol		750 min ⁻¹
Frecvența percuției		2800 min ⁻¹
Energia percuției		4,2 J
Tipul portsculei de lucru		SDS-plus
Diametrul maxim de găurire	beton	26 mm
	oțel	13 mm
Clasa protecției		II
Greutatea (fără accesorii)		5,5 kg
Anul fabricației		2021

DATE REFERITOR LA ZGOMOT SI VIBRATIILE

Nivelul presiunii acustice: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Nivelul puterii acustice: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Valoarea accelerației vibrațiilor: $a_v = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEJAREA MEDIULUI



Produsele actionate electric nu pot fi aruncate la deșeurile menajere, trebuie preluate la utilizarea lor de către întreprinderile corespunzătoare. Informații referitor la utilizarea poate da vânzătorul produsului respectiv sau organele locale. Utilajele electrice și electronice uzate conțin substanțe dăunătoare mediului natural. Utilajele ne supuse reciclării sunt foarte periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.

* Rezervăm dreptul la introducerea schimbărilor

*Grupa Topex SRL Societate comanditară cu sediul în Varșovia str.Pograniczna 2/4 (în continuare "Grupa Topex") informează că, toate drepturile de autor referitor la instrucțiunile prezente (în continuare "instrucțiuni") atât conținutul, fotografiile, schemele, desenele cât și compoziția, aparțin exclusiv Grupa Topex-ului fiind ocrotite de drept în baza legii din 4 februarie 1994, referitor la dreptul autorului și similare (Legea 2006 nr.50 poz.631 cu republicările ulterioare). Copierea, schimbarea, publicarea, modificarea parțială sau totală cu scop comercial fără acceptarea în scris a Grupa Topex-ului, este strict interzisă și poate fi trasă la răspundere de drept civil și penal.



PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

SEKACÍ KLADIVO 58G858

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE S ELEKTRICKÝM KLADIVEM

Pozor: Před zahájením činnosti spojených se seřizováním, údržbou nebo opravami je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze sítě zásuvky.

- Při práci s kladivem používejte brýle nebo uzavřené ochranné brýle, chrániče sluchu a ochrannou helmu (pokud hrozí nebezpečí, že něco může spadnout shora). Doporučuje se používání ochranné polomasky a protiskluzové obuvi. Pokud to charakter prováděné činnosti vyžaduje, je nutno používat systémy pro odvádění prachu.
- Před zahájením činnosti je nutno se přesvědčit, zda je vrtací skličidlo kladiva správně umístěné a upevněné.
- Před zahájením činnosti je rovněž třeba obzvláště pečlivě zkontrolovat upnutí nástroje, protože při práci může následkem vibrací dojít k jeho uvolnění. Nežádoucí uvolnění nástroje může způsobit poškození nářadí nebo úraz.
- Má-li být kladivo provozováno při nízkých teplotách nebo po delší době uskladnění, pak je nutno ho nechat pracovat po dobu několika minut bez zatížení, aby se jeho vnitřní součásti dobře promazaly.
- Při používání kladiva ve výšce pevně rozkročte nohy a přesvědčte se, zda se dole nezdržují nepovolané osoby.
- Kladivo vždy držte oběma rukama, využívejte při tom přidavnou rukojeť.
- Nedotýkejte se rukama otáčejících se součástí kladiva. Nepokoušejte se ani zastavit otáčející se vřetenem kladiva rukama. V opačném případě může dojít k poranění ruky.
- Nezaměřujte kladivo v provozu na jiné osoby či na sebe.
- Při práci kladivo držte za izolované součásti, zabráníte tak úrazu elektrickým proudem, pokud případně narazíte na elektrický kabel pod napětím.
- Zabraňte proniknutí jakéhokoliv prachu dovnitř kladiva. K čištění povrchu kladiva používejte minerální mýdlo a navlhčený hadřík. Nepoužívejte k čištění benzín nebo jiné čisticí prostředky, které mohou poškodit plastové součásti.
- Je-li nutno použít prodlužovačku, pak zvolte vhodný typ (do 15 m, průřez kabelů 1,5 mm², více než 15 m, ale méně než 40 m – průřez kabelů 2,5 mm²). Prodlužovačka musí být vždy zcela rozmotána.
- Nepoužívejte tříčelistové vrtací skličidlo, pokud je kladivo nastavené na provoz v režimu vrtání s přiklepem nebo sekání. Toto skličidlo je určeno výhradně k vrtání bez přiklepu do dřeva nebo oceli.

POZOR! Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorech.

I přes použití konstrukce bezpečné z podstaty věci, používání zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků, vždy existuje reziduální riziko poranění během práce.

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Elektrické kladivo je ručním elektrickým nářadím s izolací II. třídy. Zařízení je poháněno jednofázovým komutátorovým motorem. Kladivo lze používat k vrtání otvorů v režimu bez přiklepu či s přiklepem nebo k ražení kanálů a obrábění povrchů u takových materiálů jako je beton, kámen, živo apod. Používá se při provádění rekonstrukčních, stavebních a veškerých kutilských prací.



Elektrické nářadí je nutno používat v souladu s jeho určením.

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Niže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení zřetelnějším na vyobrazeních v tomto návodu.

1. Sklíčidlo SDS-plus
2. Upínací pouzdro
3. Přepínač pro volbu režimu vrtání
4. Kryt mazaného místa
5. Zapínač
6. Přepínač pro volbu režimu přiklepu
7. Dolní kryt motoru
8. Přídavná rukojeť
9. Lišta hloubkového dorazu pro vrtání
10. Tlačítko pro blokování listy omezovače hloubky vrtání
11. Kontrolka pro signalizaci napájení
12. Kontrolka pro signalizaci opotřebení uhlíkových kartáčů

* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ



POZOR



UPOZORNĚNÍ



MONTÁŽ / NASTAVENÍ



INFORMACE

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Vrtáky - 1 ks
2. Dláta - 1 ks
3. Lišta hloubkového dorazu - 1 ks
4. Protiprachový kryt - 1 ks
5. Zásobník maziva - 1 ks
6. Přídavná rukojeť - 1 ks
7. Vrtací sklíčidlo + klíček - 1 ks
8. Adaptér pro sklíčidlo - 1 ks
9. Speciální klíč - 1 ks
10. Přenosný kufřík - 1 ks

PŘÍPRAVA K PRÁCI

INSTALACE PŘÍDAVNÉ RUKOJETI



Z bezpečnostních důvodů je při práci se sekacím kladivem vždy nutno používat přídatnou rukojeť (8), kterou lze upevnit v libovolné poloze.



- Otočením doleva uvolněte otočný knoflík blokuji límeč rukojeti (8).
- Nasuňte límeč rukojeti na válcovou část krytu sekacího kladiva.
- Otočte rukojeť do nejvhodnější polohy.
- Upevněte rukojeť utažením blokovacího knoflíku směrem doprava (8).

KONTROLKA PRO SIGNALIZACI NAPÁJENÍ



Jakmile zařízení zapojíte do napájecí zásuvky, rozsvítí se kontrolka pro signalizaci napájení (11) (obr. J).

INSTALACE HLOUBKOVÉHO DORAZU PRO VRTÁNÍ



Lišta omezovače hloubky vrtání (9) slouží ke stanovení hloubky vnoření vrtáku do materiálu.

- Stiskněte tlačítko pro blokování listy omezovače hloubky vrtání (10) na přírubě přídavné rukojeti (8).
- Zasuňte listu omezovače hloubky vrtání (9) do otvoru v přírubě přídavné rukojeti (8).
- Nastavte požadovanou hloubku vrtání.
- Uvolněte stisk tlačítka pro blokování listy omezovače hloubky vrtání (10).

MONTÁŽ A VÝMĚNA PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ



Sekací kladivo je uzpůsobeno pro používání s pracovními nástroji, které mají stopky typu SDS-plus.

Před zahájením činnosti sekací kladivo a pracovní nástroje očistěte. Naneste na trn pracovního nástroje tenkou vrstvu maziva. Proloužte tak životnost zařízení.



Odpojte elektrické nářadí od zdroje napájení.

- Opřete kladivo o pracovní stůl.
- Uchopte upínací pouzdro (2) sklíčidla SDS (1) a překonáním odporu pružiny je odtáhněte směrem dozadu.
- Vložte trn pracovního nástroje do sklíčidla a zasuňte jej na doraz (může se stát, že bude třeba pracovní nástroj pootočit, aby se dostal do správné polohy) (obr. A).
- Uvolněte upínací pouzdro (2), čímž dojde ke konečnému upevnění nástroje.
- Pracovní nástroj je správně nasazen, pokud jej nelze vyjmout bez odtážení upínacího pouzdra sklíčidla.
- Pokud se pouzdro zcela nevrátí do původní polohy, je třeba pracovní nástroj vyjmout a celý postup zopakovat.



Vysoké účinnosti při práci se sekacím kladivem dosáhnete pouze při používání ostrých a nepoškozených pracovních nástrojů.

DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO NÁSTROJE



Bezprostředně po ukončení činnosti může být pracovní nástroj horký. Zabraňte přímému kontaktu s nástrojem a použijte vhodné ochranné rukavice. Pracovní nástroj je třeba po vyjmutí očistit.



Odpojte elektrické nářadí od zdroje napájení.

- Odtáhněte upínací pouzdro (2) směrem dozadu a přidržte je.
- Druhou rukou vytáhněte pracovní nástroj směrem dopředu.

BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA PROTI PŘETÍŽENÍ



Sekací kladivo je vybaveno vnitřně nastavenou bezpečnostní spojkou proti přetížení. Vřetenem sekacího kladiva se zastaví, jakmile dojde k zaseknutí pracovního nástroje, protože by to mohlo vést k přetížení elektrického nářadí.

VYUŽITÍ PROTIPRACHOVÉHO KRYTU



Protiprachový kryt tvoří kulatý gumový odlietek příslušného tvaru. Umístěte se na vrták za účelem zachycení prachu při vrtání, např. do stropu. Umístěte kryt na vrták, přiložte vrták k povrchu materiálu a přemístěte kryt podél vrtáku, až se dotkne povrchu materiálu. Při vnořování vrtáku do materiálu se kryt po vrtáku posouvá a zachycuje tvořící se prach. Kryt je třeba pravidelně vyprazdňovat.



Vždy používejte brýle nebo uzavřené brýle na ochranu proti odpráskávajícímu povrchu, pokud vrtáte otvor ve výšce nad hlavou.

PROVOZ / NASTAVENÍ

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ



Síťové napětí musí odpovídat velikosti napětí uvedené na typovém štítku sekacího kladiva.

Zapnutí - stiskněte tlačítko zapínače (5) a přidržte je v této poloze (obr. B).

Vypnutí - uvolněte stisk tlačítka zapínače (5).

KONTROLKA PRO SIGNALIZACI NAPÁJENÍ



Jakmile zařízení zapojíte do napájecí zásuvky, rozsvítí se kontrolka pro signalizaci napájení (11) (obr. J).


PŘEPÍNAČE PRO VOLBU REŽIMU




Elektrické kladivo je vybaveno dvěma přepínači pro volbu režimu. Přepínačem pro volbu režimu přiklepu (6) (obr. D) a přepínačem pro volbu režimu vrtání (3) (obr. E). V závislosti na jejich nastavení lze provádět vrtání bez přiklepu, vrtání s přiklepem nebo sekání. Při vrtání s přiklepem i při sekání je nutné slabé přitlačení na sekací kladivo. Nadměrné přitlačení by vedlo k příliš velkému zatížení motoru. Pravidelně kontrolujte technický stav pracovních nástrojů. V případě potřeby je nutno pracovní nástroje nabrousit nebo vyměnit.


Správné nastavení přepínačů pro danou funkci je zřetelně na obr. F.

Vrtání bez přiklepu - pol. I
Vrtání s přiklepem - pol. II
Sekání - pol. III


-  Před změnou polohy přepínače pro volbu režimu vrtání (3) stiskněte blokovací tlačítko (obr. G). Nepokoušejte se změnit polohu přepínače pro volbu režimu, když motor sekacího kladiva pracuje. Mohlo by to vést k vážnému poškození sekacího kladiva.

VRTÁNÍ OTVORŮ



-  Chcete-li vyvrtat otvor o velkém průměru, doporučujeme nejprve vyvrtat menší otvor a poté jej vrtáním rozšířit na požadovaný rozměr. Zabráníte tak možnému přetížení sekacího kladiva.
- Při vytváření hlubokých otvorů vrtajte postupně, do menších hloubek, vyjmějte při tom vrták z otvoru, aby bylo možné odstranění třísek nebo prachu z otvoru.
- Dojde-li během vrtání k zaseknutí vrtáku, zareaguje bezpečnostní spojka proti přetížení. Neprodleně sekací kladivo vypněte, abyste zabránili jeho poškození. Odstraňte zaseknutý vrták z otvoru.
- Držte sekací kladivo v jedné ose s vrtaným otvorem. Ideální je, když se vrták nachází v pravém úhlu k povrchu obráběného materiálu. Neří-í zachována kolmost, může během práce dojít k zaseknutí nebo zlomení vrtáku z otvoru a tím i k poranění uživatele.

-  Při dlouhodobém vrtání při nízkých otáčkách vřetené hrozi přehřátí motoru. Je třeba dělat pravidelné přestávky v práci. Dbejte na to, aby nebyly zakryty otvory v krytu, které slouží k ventilaci motoru sekacího kladiva.



VRTÁNÍ S PŘIKLEPEM

-  Zvolte příslušný režim, v tomto případě vrtání s přiklepem.
- Vložte do sklíčidla (1) vhodný vrták s dríkem typu SDS-plus.
- Pro dosažení co nejlepších výsledků je třeba používat kvalitní vrtáky s destičkami ze slitutého karbidu (vidia).
- Přítlačte vrták k obráběnému materiálu.
- Zapněte sekací kladivo, mechanismus sekacího kladiva by měl pracovat plynule a pracovní nástroj by se neměl odrážet od povrchu obráběného materiálu.


VRTÁNÍ BEZ PŘIKLEPU

-  U takových materiálů jako je ocel, dřevo a umělá hmota lze provádět vrtání pomocí sekacího kladiva za použití tříčelistového sklíčidla spolu s průchodím adaptérem v režimu bez přiklepu. Sešroubujte tříčelistové sklíčidlo a adaptér a poté je umístíte do sklíčidla sekacího kladiva (postupujte jako u vrtáků se stopkami SDS) (obr. H).
-  Nepoužívejte tříčelistové vrtací sklíčidlo, pokud je sekací kladivo nastaveno na provoz v režimu vrtání s přiklepem. Toto sklíčidlo je určeno výhradně k vrtání do dřeva nebo oceli. Nepoužívejte vrtáky s válcovými dríky z rychlořezných nebo uhlíkových ocelí (pouze pro dřevo a dřevo podobné materiály).


PÉČE A ÚDRŽBA

-  Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
-  Udržujte sekací kladivo vždy v čistotě.
- K čištění plastových součástí sekacího kladiva nikdy nepoužívejte žádné žíravé prostředky.
- Po ukončení činnosti je nutno sekací kladivo profouknout proudem stlačeného vzduchu za účelem odstranění nánosu prachu a zejména za účelem uvolnění ventilačních šterbin v krytu motoru.
- Pravidelně kontrolujte stav uhlíkových kartáčů motoru (znečištěné nebo příliš opotřebované kartáče mohou způsobit nadměrné jiskření a pokles otáček vřetené sekacího kladiva).


MAZÁNÍ PŘEVODU

-  Doporučuje se kontrola maziva v převodu po každých 50 hodinách používání sekacího kladiva a případně doplnění mazivem pro vysoké teploty běžně dostupným na trhu. Nevkládejte příliš velké množství maziva.


- Uvolněte a odsroubujte kryt (4) mazaného místa (otočením doleva) (obr. I).
- Doplňte mazivo.
- Namontujte kryt (4) a utáhněte jej otočením doprava (neutahujte jej příliš pevně, aby nedošlo ke zničení závitů).

-  Nevkládejte příliš velké množství maziva. Po vyčerpání dodaného maziva použijte jiné dostupné mazivo odolné vůči vysokým teplotám.

KONTROLKA PRO SIGNALIZACI OPOTŘEBENÍ UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ


-  V případě opotřebení uhlíkových kartáčů svítí kontrolka pro signalizaci opotřebení uhlíkových kartáčů (12) signalizující nutnost jejich výměny. Od okamžiku rozsvícení kontrolky zařízení může ještě pracovat cca 5 hodin (obr. J).


VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

-  Opotřebované (kratší než 5 mm), spálené nebo prasklé uhlíkové kartáče motoru je třeba neprodleně vyměnit. Vždy je nutné vyměnit současně oba uhlíkové kartáče.

Uhlíkové kartáče smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba za použití originálních dílů.

DOPLŇKOVÉ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ SEKACÍHO KLADIVA

-  Pro dosažení maximální účinnosti při práci s betonem je třeba na sekací kladivo neustále mírně tláčit (ne příliš), jinak by totiž mohlo dojít ke snížení efektivity práce. Sekací kladivo plněným mazivem potřebuje určitou dobu na zahřátí, která závisí na teplotě okolí. Nové kladivo potřebuje před dosažením správné funkce čas na zaběhnutí.

-  Veškeré závady je nutno nechat odstranit u autorizovaného servisu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ ÚDAJE

Sekací kladivo		
Parametr		Hodnota
Jmenovité napětí		230 VAC
Napájecí kmitočet		50 Hz
Jmenovitý výkon		900 W
Otáčky při chodu naprázdno		750 min ⁻¹
Frekvence přiklepu		2800 min ⁻¹
Energie přiklepu		4,2 J
Typ sklíčidla pro uchycení pracovních nástrojů		SDS-plus
Maximální průměr pro vrtání	beton	26 mm
	ocel	13 mm
Třída ochrany		II
Hmotnost bez příslušenství		5,5 kg
Rok výroby		2021


ÚDAJE O HLUKU A CHVĚNI

Hladina akustického tlaku: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vážená hodnota zrychlení chvění: $a_n = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



* Právo na provádění změn je vyhrazeno.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Várlavě, na ul. Pograniczna 2/4 (dále jen: „Grupa Topex“) informuje, že veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu (dále jen: „návod“), včetně m.j. textu, použitých fotografií, schémat, výkresů a také jeho uspořádání, náleží výhradně firmě Grupa Topex a jsou právně chráněna podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právech příbuzných (sbrka zákonů z roku 2006 č. 90 položka 631 s pozdějšími změnami). Kopírování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu jakož i jeho jednotlivých částí pro komerční účely bez písemného souhlasu firmy Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní stíhání.



PREKLAD PŮVODNÉHO

NÁVODU NA POUŽITIE

SEKACIE KLADIVO

58G858

UPOZORNENIE: SKŔOR, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TOTO ELEKTRICKÉ NÁRADIE, JE POTREBNÉ SI POZORNE PREČÍTAŤ TENTO NÁVOD A USCHOVAŤ HO NA ĎALŠIE POUŽITIE

DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

UPOZORNENIA PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM KLADIVOM

Pozor: Skôr, ako začnete činnosť súvisiacu s nastavovaním, opravou alebo údržbou, vyberte konektor napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

- Pri používaní kladiva používajte ochranné okuliare alebo chrániče očí, ochranné slúchadlá a ochrannú helmu, (ak existuje nebezpečenstvo, že môže niečo spadnúť zhora). Odporúča sa používať ochranný respirátor a protišmykovú obuv. Ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce, používajte zariadenie na odsávanie prachu.
- Pred začatím práce sa ubezpečte, či je vrtacia hlava kladiva správne upevnená na svojom mieste.
- Počas práce môže následkom vibrácií dôjsť k uvoľneniu upevnenia pohyblivých častí náradia, a preto je pred začiatkom práce potrebné mimoriadne pozorne skontrolovať upevnenie náradia. Nežiadúce uvoľnenie náradia môže spôsobiť poškodenie náradia alebo pracovný úraz.
- Ak má byť kladivo používané pri nízkej teplote alebo po dlhšom období skladovania, treba umožniť, aby kladivo pracovalo niekoľko minút naprázdno, aby sa jeho vnútorné súčiastky správne namazali.
- Pri práci s kladivom v hornej polohe sa pevne postavte s rozostavenými chodidlami a ubezpečte sa, či dole nie sú nepovolane osoby.
- Kladivo vždy držte oboma rukami a používajte prídavné držadlo.
- Nedotýkajte sa rukami rotujúcich častí kladiva. Takisto rukami nezastavujte otáčajúce sa vreteno kladiva. V opačnom prípade hrozí úraz ruky.
- Kladivo pri práci neotáčajte smerom k iným osobám, ani k sebe.
- Pri práci s kladivom ho držte za izolované časti, aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom v prípade, že by ste natrafili na elektrický vodič pod napätím.
- Vyhybajte sa tomu, aby dovnútra kladiva prenikla akákoľvek kvapalina. Na čistenie povrchu kladiva používajte minerálne mydlo a kúsok vlhkej tkaniny. Na čistenie nepoužívajte benzin, ani iné čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastické časti.
- Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho kábla, vždy dbajte na správny výber predlžovacieho kábla (do 15 m, priemer vodičov 1,5 mm², nad 15 m, ale menej ako 40 m – priemer vodičov 2,5 mm²). Predlžovací kábel by mal byť vždy celkom rozvinutý.
- Nepoužívajte trojvretenovú vrtiacu hlavu, ak je kladivo nastavené na prácu v režime priklepového vrtania alebo osekávania. Táto hlava je určená výlučne na bezpriekopové vrtanie do dreva alebo ocele.

POZOR! Zariadenie slúži na prácu v interiéri.

Napriek použitiu vo svojej podstate bezpečnej konštrukcie, používaniu bezpečnostných prostriedkov a dodatočných ochranných prostriedkov, vždy existuje minimálne riziko vzniku úrazov pri práci.

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Elektrické kladivo je ručné elektrické náradie s izoláciou 2. triedy. Zariadenie je poháňané jednofázovým komutátorovým motorom. Kladivo možno používať na vrtanie otvorov v režime práce bez priklepu, s priklepom alebo na vysekávanie kanálov, ako aj pri obrábaní povrchov z materiálov ako je betón, kameň, tešla atď.

Môže sa používať v oblasti vykonávania opravársko-stavebných prác, ako aj všetkých činností z oblasti domáceho majstrovania.



Elektrické náradie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.

VYSVETLVKY KU GRAFICKEJ ČASTI

Nižšie uvedené číslovanie sa vzťahuje na súčasti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

1. Upínací mechanizmus SDS-plus
2. Upínacie puzdro
3. Prepínač režimu vrtania
4. Kryt miesta na mazanie
5. Spínač
6. Prepínač režimu práce s priklepom
7. Spodný kryt motora
8. Prídavné držadlo
9. Lišta zarážky hĺbky vrtania
10. Aretačné tlačidlo lišty zarážky hĺbky vrtania
11. Kontrolka napätia LED
12. Kontrolka opotrebovania uhlíkových kefiék

* Obrázok s výrobkom sa nemusia zhodovať

VYSVETLVKY POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAČIEK



POZOR



UPOZORNENIE



MONTÁŽ/NASTAVENIA



INFORMÁCIA

VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Vrtáky | - 1 ks |
| 2. Dláta | - 1 ks |
| 3. Zarážka hĺbky vrtania | - 1 ks |
| 4. Clona proti prachu | - 1 ks |
| 5. Zásobník s mazivom | - 1 ks |
| 6. Prídavné držadlo | - 1 ks |
| 7. Skľučidlo na vrtáky a kľúčik | - 1 ks |
| 8. Adaptér skľučidla | - 1 ks |
| 9. Špeciálny kľúč | - 1 ks |
| 10. Prenosný kufrik | - 1 ks |

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

INŠTALÁCIA PRÍDAVNÉHO DRŽADLA



Z bezpečnostných dôvodov pri práci so sekacím kladivom je **vždy potrebné používať prídavné držadlo (8), ktoré môže byť upevnené v ľubovoľnej polohe.**



- Uvoľnite otočný gombík blokujúci manžetu držadla (8), tak, že ho otočíte doľava.
- Nasuňte manžetu rukoväte na valcovitú časť tela kladiva.
- Otočte do najvhodnejšej polohy.
- Dotiahnite blokujúci otočný gombík doprava s cieľom upevniť držadlo (8).

INŠTALÁCIA ZARÁŽKY HĽBKY VRTANIA



Zarážka (9) slúži na stanovenie hĺbky, po ktorú sa bude vrták ponárať do materiálu.

- Uvoľnite kridlovú maticu na manžete prídavného držadla (8).
- Vsúňte lištu zarážky (9) do otvoru v manžete prídavného držadla.
- Nastavte požadovanú hĺbku vrtania.
- Utiahnite kridlovú maticu.

MONTÁŽ A VÝMENA PRACOVNÝCH NÁSTROJOV



Lišta zarážky hĺbky vrtania (9) slúži na určenie hĺbky, po ktorú sa bude vrták ponárať do materiálu.

- Stlačte aretačné tlačidlo lišty zarážky hĺbky vrtania (10) na manžete prídavného držadla (8).
- Lištu zarážky hĺbky vrtania (9) vsuňte do otvoru na manžete prídavného rukoväte (8).

- Nastavte požadovanú hĺbku vŕtania.
- Uvoľnite tlak na aretačné tlačidlo líšty zarážky hĺbky vŕtania (10).



Odpojte elektrické náradie od napájania.

- Kladivo oprite o pracovný stôl.
- Chyťte upínacie puzdro (2) upínacieho mechanizmu SDS (1) a odtiahnite ho dozadu, proti odporu pružiny.
- Vložte stopku pracovného nástroja do upínacieho mechanizmu a zasúvajte ju na doraz (možno bude potrebné otočiť pracovný nástroj, až kým zaujme správnu polohu) (obr. A).
- Uvoľnite upínacie puzdro (2), čím sa nástroj definitívne upevní.
- Pracovný nástroj je správne osadený, ak sa nedá vybrať bez toho, aby ste odtiahli upínacie puzdro úchyty.
- Ak sa puzdro nevracia úplne do prvotnej polohy, vyberte pracovný nástroj a celú operáciu zopakujte.



Vysokú výkonnosť kladiva pri práci dosiahnete iba vtedy, ak používate ostré a nepoškodené pracovné nástroje.

DEMONTÁŽ PRACOVNÉHO NÁSTROJA



Hneď po ukončení práce môžu byť pracovné nástroje horúce.

Vyhnete sa priamemu kontaktu s nimi a použijete vhodné ochranné rukavice. Pracovné nástroje po vybratí očistíte.



Elektrické náradie odpojte zo zdroja elektrického napätia.

- Upínacie puzdro odtiahnite dozadu a pridržte ho (2).
- Druhou rukou potiahnite pracovný nástroj dopredu.

POISTKA PROTI PREŤAŽENIU



Kladivo je vybavené vnútorne nastavenou spojkou, ktorá vypína pri preťažení. Vreteno kladiva sa zastavuje hneď, ako sa pracovný nástroj zasekne, čo by mohlo spôsobiť preťaženie elektrického náradia.

POUŽITIE OCHRANY PROTI PRACHU



Zachytávač prachu je okrúhly gumový odliatok, v príslušnom tvare. Zakladá sa na vrták, aby zachytával prach počas vŕtania, napr. do stropu. Založte zachytávač prachu na vrták, prisuňte vrták k povrchu materiálu a presuňte zachytávač prachu pozdĺž vrtáka, aby sa dostal do kontaktu s povrchom materiálu. V závislosti od toho, ako sa bude vrták zabárať do materiálu, zachytávač prachu sa bude presúvať po vrtáku a zbierať nahromadený prach. Zachytávač prachu pravidelne vyprázdňujte.



Vždy používajte ochranné okuliare alebo chrániče očí, predovšetkým vtedy, keď je vŕtaný otvor nad hlavou obsluhujúcej osoby.

PRÁCA / NASTAVENIA

ZAPÍNANIE / VYPÍNANIE



Elektrické napätie v sieti musí zodpovedať hodnote el. napätia uvedenej na popisnom štítku kladiva.

Zapnutie – stlačte tlačidlo spínača (5) a podržte ho v tejto polohe (obr. B).

Vypnutie – uvoľnite tlak na tlačidlo spínača (5).

KONTROLKA NAPÄTIA LED



V okamihu pripojenia zariadenia do zásuvky elektrického prúdu sa kontrolka napätia LED (11) rozsvieti (obr. J).

PREPÍNAČE REŽIMU PRÁCE



Elektrické kladivo je vybavené dvomi prepínačmi pracovného režimu. Prepínač režimu práce s príklepom (6) (obr. D) a prepínač režimu vŕtania (3) (obr. E). V závislosti od ich nastavenia možno vykonávať vŕtanie bez príklepu, vŕtanie s príklepom alebo osekanie. Príklepové vŕtanie a osekanie si vyžaduje minimálny tlak kladiva. Prílišný tlak by mohol spôsobiť nadmerné zaťaženie motora. Pravidelne kontrolujte technický stav pracovných nástrojov. V prípade potreby pracovné nástroje nabrúste alebo vymeňte.

Správne nastavenie prepínačov pre danú funkciu je predstavené na obr. F.

Vŕtanie bez príklepu – pol. I

Vŕtanie s príklepom – pol. II

Osekanie – pol. III



Skôr, ako zmeníte polohu prepínača režimu vŕtania (3), stlačte tlačidlo blokovania (obr. G).

Nepokúšajte sa meniť polohu prepínačov pracovných režimov počas činnosti motora kladiva.

Takáto činnosť by mohla spôsobiť vážne poškodenie kladiva.

VŔTANIE OTVOROV



Pri vŕtaní otvoru s veľkým priemerom začnite tak, že najskôr vyvrtate menší otvor a následne ho rozvrťujete do požadovaných rozmerov. Vyhnete sa tým prípadnému preťaženiu kladiva.

Pri vŕtaní hlbokých otvorov vŕtajte postupne, do menších hĺbok, vŕtajte vrták z otvoru, aby sa dali z otvoru odstrániť piliny alebo prach.

Ak sa vrták počas vŕtania zasekne, je uvedená do činnosti spojka vypínajúca pri preťažení. Vtedy kladivo okamžite vypne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zaseknutý vrták vytiahnite z otvoru.

Kladivo udržiavajte v osi vŕtaného otvoru. Najideálnejšie je, ak je vrták postavený kolmo na plochu obrábaného materiálu. V prípade, že nie je dodržané kolmé postavenie, pri práci môže dôjsť k zaseknutiu alebo zlomeniu vrtáka v otvore, ako aj k zraneniu obsluhujúcej osoby.



Dlhotrvajuce vŕtanie pri nízkej rýchlosti otáčania vretena hrozí prehriatím motora. Pri práci dodržiavajte pravidelné prestávky. Dávajte pozor, aby ste nezakryli otvory v plášti, ktoré slúžia na vetranie motora kladiva.

VŔTANIE S PRÍKLEPOM



Vyberte vhodný režim práce, v tomto prípade vŕtanie s príklepom.

Do upínacieho mechanizmu (1) vložte vhodný vrták so stopkou typu SDS-plus.

Na dosiahnutie najlepšieho výsledku používajte vysokokvalitné vrtáky s dosťičkami zo spekaného karbidu (vídiový).

Prítlačte vrták k obrábanému kladivu.

Zapnite kladivo, mechanizmus kladiva by mal pracovať plynule, a pracovné nástroje by sa nemali odrážať od povrchu obrábaného materiálu.

VŔTANIE BEZ PRÍKLEPU



Materiály ako oceľ, drevo a plastické hmoty možno vŕtať kladivom pri použití trojčelustového skľučovadla spolu s adaptérom v režime práce bez príklepu. Zmontujte ich tak, že zatiahnete: trojčelustové skľučovadlo a adaptér, a následne umiestnite do upínacieho mechanizmu kladiva (postupujte ako v prípade vrtákov s upínacím mechanizmom SDS) (obr. H).



Nepoužívajte trojčelustové vŕtacie skľučovadlo, ak je kladivo nastavené na prácu v režime vŕtania s príklepom. Toto skľučovadlo je určené výlučne na vŕtanie do dreva alebo ocele. Nepoužívajte vrtáky SDS spoločne s trojčelustovým pomocným skľučovadlom. Používajte vrtáky s valcovými stopkami z rýchloreznych oceľí alebo z uhlíkových oceľí (iba pri vŕtaní do dreva a materiálov na báze dreva).

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA



Skôr, ako začnete akúkoľvek činnosť súvisiacu s inštaláciou, nastavovaním, opravou alebo údržbou, vyberte konektor napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.



- Kladivo vždy udržiavajte v čistote.
- Na čistenie plastových častí kladiva nikdy nepoužívajte zieraviny.
- Po skončení práce, aby sa odstránil náos prachu, kladivo prevrúťte prúdom stlačeného vzduchu, predovšetkým preto, aby sa uvoľnila vtriacia štrbina v plášti motora.
- Pravidelne kontrolujte stav uhlíkových kefiel elektrického motora (špinavé alebo opotrebované kefy môžu spôsobiť nadmerné iskrenie a pokles rýchlosti otáčania vretena kladiva).

MAZANIE SÚKOLESIA



Odporúča sa kontrolovať mazivo v prevodovom súkolesí vždy po 50 hodinách práce s kladivom a v prípade potreby doplniť mazivo, odporúča sa na to použiť vysokoteplotné mazivo dostupné na trhu. Nenanašajte príliš veľké množstvo maziva.

- Uvoľnite a odkrúťte kryt (4) miesta na mazanie (otáčajúci dolava) (obr. I).
- Doplníte mazivo.
- Namontujte kryt (4) a utiahnite ho, otáčajúci smerom doprava (neutahujte ho príliš silno, aby ste nepoškodili závit).

⚠ Nedopĺňajte príliš veľké množstvo maziva. Keď sa minie mazivo dodané v balení, používajte iné dostupné mazivo odolné voči vysokej teplote.

KONTROLKA OPOTREBOVANIA UHLÍKOVÝCH KEFIEK

i V prípade opotrebovania uhlíkových kefiiek sa rozsvieti kontrolka opotrebovania uhlíkových kefiiek (12) signalizujúca potrebu ich výmeny. Od okamihu rozsvietenia kontrolky môže zariadenie pracovať ešte asi 5 hodín (obr. J).

VÝMENA UHLÍKOVÝCH KEFIEK

⚠ Opotrebované (kratšie ako 5 mm), zohorené alebo prasknuté uhlíkové kefiiky motora treba okamžite vymeniť. Vždy sa súčasne vymieňajú obidve uhlíkové kefiiky.

Výmena uhlíkových kefiiek sa odporúča zveriť výhradne kvalifikovanej osobe pri použití originálnych súčiastok.

ĎALŠIE INŠTRUKCIE PRE PRÁCU S KLADIVOM

i Aby ste dosiahli optimálnu výkonnosť pri práci v betóne, treba na kladivo vyvíjať stály, primeraný tlak (nie príliš veľký), pretože to spôsobilo pokles efektívnosti práce. Kladivo naplnené pevným mazivom si vyžaduje istý čas na zahriatie, v závislosti od teploty okolia. Nové kladivo si vyžaduje istý čas „na rozbehnutie“, kým získa úplnú spoľahlivosť pri práci.

i Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MENOVITÉ ÚDAJE

Príklepové kladivo	
Parameter	Hodnota
Menovité napätie	230 VAC
Frekvencia napájania	50 Hz
Nominálny výkon	900 W
Rýchlosť otáčania pri behu naprázdno	750 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	2800 min ⁻¹
Energia príklepu	4,2 J
Typ upevňovacieho mechanizmu pracovných nástrojov	SDS-plus
Maximálny priemer vrtania	betón 26 mm
	oceľ 13 mm
Ochranná trieda	II
Hmotnosť, bez príslušenstva	5,5 kg
Rok výroby	2021

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ

Hladina akustického tlaku: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Zistená hodnota zrýchlení vibrácií: $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Výrobky napájané elektrickým prúdom sa nesmú likvidovať spoločne s domovým odpadom, ale majú byť odovzdané na recykliáciu na určenom mieste. Informáciu o zúčtovaní pošlite predajcu výrobku alebo miestne orgány. Opotrebované elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky negatívne pôsobiace na životné prostredie. Zariadenie, ktoré nie je odovzdané na recykliáciu, predstavuje možnú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

* Právo na zmenu je vyhradené.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pogorzalna 2/4 (ďalej iba: „Grupa Topex“) informuje, že všetky autorské práva k obsahu tohto návodu (ďalej iba: „Návod“), v rámci toho okrem iného k jeho textu, uvedeným fotografiám, náčrtom, obrázkom a k jeho štruktúre, patria výhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo dňa 4. februára 1994, O autorských a obdobných právach (tj. Dz. U. (Zbierka zákonov Poľskej republiky) 2006 č. 90 položka 631 v znení neskorších zmien). Kopírovanie, spracovávanie, publikovanie, úprava tohto Návodu alebo celku alebo jeho jednotlivých častí na komerčné účely, bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex, sú prísne zakázané a môžu mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.

SL PREVOD IZ VIRNIH NAVODIL

UDARNO KLADIVO

58G858

POZOR: PRED PRÍČETKOM UPORABE ELEKTRIČNEGA ORODJA JE TREBA POZORNO PREBRATI SPODNJA NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALJNJO UPORABO.

SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

OPOMORILA V ZVEZI Z DELOM Z ELEKTRIČNIM KLADIVOM

Pozor: Pred opravili v zvezi z regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba izvleči vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.

• Med uporabo kladiva je treba uporabljati zaščitna očala, sredstva za zaščito pred hrupom in zaščitno čelado (če obstaja nevarnost, da karkoli pade nazdol). Priporočila se uporaba zaščitne polmaske in obutve proti zdrs. Če to zahteva vrsta opravljanega dela, je treba uporabljati sisteme za odsesavanje prahu.

• Pred pričetkom dela se je treba prepričati, da je vrtnalo vpenjalo kladiva pravilno pritrjeno na svojem mestu.

• Med delom lahko zaradi vibracij pride do sprostitve pritrjenega orodja zato je treba posebej pozorno nadzorovati pritržitev orodja pred pričetkom dela. Nezaželeno sprostitve orodja lahko povzročijo poškodbo orodja ali nesrečo pri delu.

• Če bo kladivo rabljeno pri nizki temperaturi ali po daljšem času hrambe, je treba počakati, da kladivo nekaj minut dela brez obremenitve, da se njegovi notranji elementi primerno namažejo.

• Med delom s kladivom nad glavo se je treba stabilno postaviti in prepričati, da spodaj ni drugih oseb.

• Vedno je treba držati kladivo z obema rokama, z uporabo dodatnega ročaja.

• Z roko se ni dovoljeno dotikati gibljivih delov kladiva. Prav tako z roko ni dovoljeno držati obračajočega se vretena kladiva. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe roke.

• Delujoče kladivo ni dovoljeno usmeriti na druge osebe ali k sebi.

• Med delom je treba kladivo držati za izolirane elemente, da bi se izognili električnemu šoku pri morebitnem stiku z električnim kablom pod napetostjo.

• Skrbeti je treba, da prah ne pride v notranjost kladiva. Za čiščenje površine kladiva je treba uporabljati mineralno milo in vlažno tkanino. Uporaba bencina ali drugih čistilnih sredstev, ki bi lahko škodovali plastičnim elementom, ni dovoljena.

• V primeru uporabe podaljška je vedno treba izbrati pravilnega (do 15 m, presek vodnikov 1,5 mm², od 15 m do 40 m – presek vodnikov 2,5 mm²). Podaljšek mora biti vedno v celoti odvit.

• Uporaba 3-čeljustnega vpenjala takrat, ko je udarno kladivo nastavljeno na vrtnje z udarnim načinom ali dletenje, ni dovoljena. To vpenjalo je namenjeno izključno za vrtnje brez udarnega načina v les ali jeklo.

POZOR! Naprava je namenjena notranjemu delu.

Navkljub že v osnovi varni konstrukciji, uporabi varovalnih sredstev in dodatnih zaščitnih sredstev med delom vedno obstaja tveganje poškodbe.

SESTAVA IN UPORABA

Električno kladivo je ročno električno orodje z izolacijo razreda II. Orodje poganja enofazni komutatorski motor. Udarno kladivo je mogoče uporabljati za vrtnje odprtín brez udarnega načina, z udarnim načinom ali za izkop kanalov in obdelovanje površin materialov, kot npr. betona, kama, sten ipd. Uporabljajo se za obnovitveno-građbeno dela in za vsa dela na področju individualnega amaterskega dela (naredi si sam).



Uporaba električnega orodja, ki ni v skladu z njegovim namenom, ni dovoljena.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštevilčenje se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni na grafičnih straneh pričujočih navodil.

- Vpenjalo SDS-plus
- Vpenjalna stročnica
- Preklopnik načina vrtnja
- Pokrov točke mazanja
- Vklopna tipka
- Preklopnik udarnega načina
- Spodnji pokrov motorja
- Dodatni ročaj
- Letev omejevalnika globine vrtnja
- Tipka blokade letve omejljnika globine vrtnja
- Indikator napajalne napetosti
- Indikator izrabe oglenih ščetek

* Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom

OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

OPREMA IN PRIBOR

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Svedri | - 1 kos |
| 2. Dleti | - 1 kos |
| 3. Omejevalnik globine | - 1 kos |
| 4. Zaščita proti prahu | - 1 kos |
| 5. Rezervoar z mazivom | - 1 kos |
| 6. Dodatni ročaj | - 1 kos |
| 7. Vrtalno vpenjalo + ključ | - 1 kos |
| 8. Adapter za vpenjalo | - 1 kos |
| 9. Specialni ključ | - 1 kos |
| 10. Prenosni kovček | - 1 kos |

PRIPRAVA NA UPORABO

NAMESTITEV DODATNEGA ROČAJA



Iz varnostnih razlogov je pri uporabi udarnega klavida treba uporabljati dodatni ročaj (8), katerega je mogoče pritrditi v poljuden položaj.



- Sprostite gumb, ki blokira objemko ročaja (8), tako da ga zavrtite v levo.
- Objemko ročaja namestite na valjasti del ohišja udarnega klavida.
- Obrnite v najprimernejši položaj.
- Privijte blokirni gumb v desno, da se fiksira ročaj (8).

NAMESTITEV OMEJEVALNIKA GLOBINE VRTNJA



Letev omejevalnika globine vrtnja (9) služi za nastavev globine poglobitve svedra v material.

- Pritisnite tipko blokade letve omejevalnika globine vrtnja (10) na objemki dodatnega ročaja (8).
- Potisnite letev omejevalnika globine (9) v odprtino objemke dodatnega ročaja (8).
- Nastavite željeno globino vrtnja.
- Sprostite pritisnik na tipko blokade letve omejevalnika globine vrtnja (10).

NAMESTITEV IN MENJAVA DELOVNIH ORODJI



Klavido je namenjeno za delo z delovnimi orodji, ki imajo nastavke tipa SDS-plus.

Pred pričetkom je treba očistiti klavido in delovna orodja. Nanesite tenak sloj maziva na steblo delovnega orodja. To poveča življenjsko dobo orodja.



Izklopite električno orodje iz napajanja.

- Oprite klavido na delovno mizo.
- Vpenjalo stročnico (2) vpenjala SDS (1) povlecite nazaj, s tem da premagate upor vzmeti.

- Vložite steblo delovnega orodja v vpenjajo, potisnite ga do naslona (morda je potrebno obrniti delovno orodje, da se to pravilno namesti) (slika A).
- Sprostite vpenjalno stročnico (2), kar povzroči končno vpetje orodja.
- Delovno orodje je pravilno nameščeno, če ga ni mogoče izvleči brez pomika vpenjalne stročnice vpenjala.
- Če se stročnica ne vrne popolnoma v prvotni položaj, je treba izvleči delovno orodje in ponoviti celoten postopek.



Visoko učinkovitost dela z udarnim klavidom se doseže le takrat, ko so uporabljena ostra in nepoškodovana delovna orodja.

ODSTRANITEV DELOVNEGA ORODJA



Takoj po končanju dela so lahko delovna orodja vroča. Treba se je izogibati neposrednemu stiku z njimi in uporabljati ustrezne zaščitne rokavice. Delovna orodja je treba po odstranitvi iz orodja očistiti.



Izklopite električno orodje iz napajanja.

- Vpenjalo stročnico potisnite nazaj in jo držite v tem položaju (2).
- Z drugo roko potisnite delovno orodje naprej.

PREOBREMENITVENA SKLOPKA



Klavido je opremljeno z notranje nastavljen preobremenitveno sklopko. Vreteno klavida se zaustavi, če se delovno orodje uklešči, kar bi lahko povzročilo preobremenitev električnega orodja.

UPORABA ZAŠČITE PROTI PRAHU



Zaščita proti prahu je v obliki okroglega gumijastega odlitka z ustrežno obliko. Namesti se jo na sveder z namenom lovljenja prahu med vrtnjem npr. v strop. Namestite zaščito na sveder, naslonite sveder na površino materiala in pomaknite zaščito vzdolž svedra do stika s površino materiala. Ko se sveder poglablja v material se bo zaščita pomikala po svedru zbirajoč nastajajoči prah. Vsake toliko časa je treba izprazniti zaščito.



Vedno je treba uporabljati zaščitna očala, zlasti pa takrat ko je vrtna odprtina nad glavo uporabnika.

UPORABA / NASTAVITVE

VKLOP / IZKLOP



Napetost omrežja mora ustrezati vrednosti napetosti, ki je podana na označni tablici klavida.

Vklop – pritisnite vklopno tipko (5) in jo držite v tem položaju (slika B).

Izklop – sprostite pritisnik na vklopni tipki (5).

INDIKATOR PRIKLJUČENE NAPETOSTI



V trenutku priklopa naprave v napajalno vtičnico zasveti indikator priključene napetosti (11) (slika J).

PREKLOPNIKA NAČINA DELA



Električno klavido je opremljeno z 2 preklopnikoma načina dela. Preklopnik udarnega načina (6) (slika D) in preklopnik načina vrtnja (3) (slika E). Glede na njuno nastavev je možno opravljati vrtnje brez udarnega načina ali z njim ali dletenje. Vrtnje z udarnim načinom in dletenje zahtevata neznamen pritisnik na klavido. Prekomerni pritisnik bi povzročil preobremenitev motorja. Redno je treba preverjati tehnično stanje delovnih orodij. Delovno orodje je treba po potrebi naostriiti ali zamenjati.

Pravilna nastavev preklopnikov na dano funkcijo je predstavljena na sliki F.

Vrtnje brez udarnega načina – poz. I


Vrtnje z udarnim načinom – poz. II


Dletenje – poz. III




Pred menjavo položaja preklopnika načina vrtnja (3) je treba pritisniti tipko za blokado (slika G). Ni dovoljeno opravljati menjave položaja preklopnikov načina dela medtem, ko dela motor klavida. To bi lahko povzročilo resno poškodbo klavida.

VRTANJE ODPR TIN


-  V primeru, da želite izvrtati odprtino z velikim premerom, se najprej priporoča vrtanje manjše odprtine, kasneje pa se opravi dodatno vrtanje za njeno razširitev na željeno dimenzijo. S tem se izognete preobremenitvi kladiva.
- Pri vrtanju globokih odprtin je treba vrtati postopoma, najprej manjšo globino, nakar je treba odstraniti sveder iz odprtine, da bi se odstranili ostanki ali prah iz odprtine.
- Če pride do ukleščenja svedra med vrtanjem se vklopi preobremenitvena sklopka. Treba je takoj izključiti kladivo, da ne bi prišlo do poškodbe le-tega. Odstranite uklešeni sveder iz odprtine.
- Kladivo je treba držati v osi vrtna odprtine. Najboljše je, da je sveder postavljen pravokotno na površino obdelovanega materiala. V primeru, da pravokotnost med delom ni ohranjena, lahko pride do ukleščenja ali zloma svedra v odprtini ter obenem do poškodbe uporabnika.


 **Dolgotrajno vrtanje pri nizki hitrosti vrtenja vretena lahko povzroči pregretje motorja. Pri delu je treba imeti redne premore. Paziti je treba, da ne pride do zakritja odprtin v ohišju, ki služijo za zračenje motorja kladiva.**

VRTANJE Z UDARNIM NAČINOM


-  Izberite ustrezni način dela, v tem primeru vrtanje z udarnim načinom.
- V vpenjalo (1) namestite sveder s stebлом tipa SDS-plus.
- Da bi dosegli najboljši rezultat, je treba uporabljati svedre visoke kakovosti s prevleko iz volframovega karbida (vidia).
- Pritisnite sveder na obdelovani material.
- Vklopite kladivo, mehanizem kladiva mora tekoče delovati, delovno orodje se ne sme odbijati od površine obdelovanega materiala.


VRTANJE BREZ UDARNEGA NAČINA

 V materiale, kot so jeklo, les in umetne snovi, je mogoče vrtati s pomočjo kladiva z uporabo 3-čeljustnega vpenjala skupaj z adapterjem v načinu dela brez udara. Skupaj zmontirajte: 3-čeljustno vpenjalo in adapter, nato namestite v vpenjalo kladiva (ravnajte kot v primeru svedra z nastavkom SDS) (slika H).


 **Uporaba 3-čeljustnega vpenjala takrat, ko je kladivo nastavljeno za delo v udarnem načinu, ni dovoljena. To vpenjalo je namenjeno izključno za vrtanje v les ali jeklo. Uporaba svedra SDS s 3-čeljustnim pomožnim vpenjalom ni dovoljena. Treba je uporabljati valjaste svedre iz hitroreznega jekla ali iz ogljikovih jekel (samo v lesu in lesu podobnih materialih).**


OSKRBA IN HRANJENJE

 **Pred vsakršnimi opravili v zvezi z namestitvijo, regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba odstraniti vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.**


-  Kladivo je treba hraniti v čistem stanju.
- Za čiščenje plastičnih elementov kladiva ni dovoljeno uporabljati nikakršnih jedkih snovi.
- Po zaključku dela je treba, z namenom odstranitve nabranega prahu, s komprimiranim zrakom očistiti kladivo.
- Redno je treba nadzorovati stanje oglenih ščetk motorja (prekomerno umazane ali izrabljene ščetke lahko povzročijo prekomerno iskenje in upad vrtilne hitrosti vretena kladiva).

MAZANJE MENJALNIKA


-  Priporoča se preverjanje maziva v menjalniku vsakih 50 ur delovanja kladiva in morebitno dodajanje mazivnega sredstva, pri čimer je treba uporabiti v prosti prodaji dostopno visokotemperaturno mazivo. Ni dovoljeno dodati prevelike količine maziva.
- Sprostite in odvijte pokrov (4) točke mazanja (z obratom v levo) (slika I).
- Dodajte mazivo.
- Namestite pokrov (4) in ga privijte, z obratom v desno (ni dovoljeno premočno priviti, da ne pride do poškodbe navoja).

 **Ni dovoljeno dodati prevelike količine maziva. Po porabi priloženega maziva je treba uporabljati drugo dostopno mazivo, odporno na visoko temperaturo.**

INDIKATOR IZRABE OGLENIH ŠČETK


 V primeru izrabe oglenih ščetk se prižge indikator izrabe oglenih ščetk (12), ki opozarja na potrebo po menjavi le-teh. Od trenutka prižiga indikatorja orodje lahko deluje še okrog 5 ur (slika J).

MENJAVA OGLENIH ŠČETK

 **Izrabljene (krajše od 5 mm), zažgane ali počene oglene ščetke motorja je treba takoj zamenjati. Vedno je treba hkrati opraviti menjavo obeh oglenih ščetk.**

Postopek menjave oglenih ščetk je treba zaupati izključno kvalificirani osebi, ki uporablja originalne dele.

DODATNA NAVODILA ZA UPORABO KLAVIDA

 **Da bi dosegli največjo učinkovitost dela v betonu, je treba na kladivo vrtiti stalen, enakomeren pritisk (ne prekomeren), sicer lahko pride do upada učinkovitosti dela. Kladivo, polnjeno s trdnim mazivom, zahteva določen čas, da se segreje, odvisno od temperature okolice. Novo kladivo potrebuje nekaj časa, preden doseže polno delovno sposobnost.**

 Vse napake mora odpraviti pooblaščen servis proizvajalca.

TEHNIČNI PARAMETRI

NAZIVNI PODATKI

Udarno kladivo		
Parameter		Vrednost
Nazivna napetost		230 VAC
Frekvenca napajanja		50 Hz
Nazivna moč		900 W
Vrtilna hitrost v jalovem teku		750 min ⁻¹
Frekvenca udarcev		2800 min ⁻¹
Energija udara		4,2 J
Vrsta vpenjanja delovnih orodij		SDS-plus
Največji premer vrtanja	beton	26 mm
	jeklo	13 mm
Razred zaščite		II
Masa, brez pribora		5,5 kg
Leto izdelave		2021

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Stopnja zvočnega pritiska: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Stopnja zvočne moči: $L_{WA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Stopnja vibracij: $a_{hv} = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

VAROVANJE OKOLJA



Električno napajanih izdelkov ni dovoljeno mešati z gospodinjstvenimi odpadki, ampak jih morajo odstraniti ustrezne službe. Podatki o službah za odstranitev odpadkov so na voljo pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh. Izrabljeno električno in elektronsko orodje vsebuje okolju škodljive snovi. Orodje, ki ni oddano v reciklažo, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

* Prizidana pravica do izvajanja sprememb.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s sedežem v Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljevanju „Grupa Topex“), sporoča, da so vse avtorske pravice v zvezi z vsebino teh navodil (v nadaljevanju „Navodila“), med drugim v zvezi z besedili, shemami, risbami, kakor tudi sestavo, izključna last Grupa Topex in so predmet zakonske zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnini (Uz. l. 2006 št. 90/631 s kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in spreminjanje Navodil v komercialne namene kot tudi njihovi posamezni elementi, je brez pisne odobrite Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti.

LT ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS

PERFORATORIUS 58G858

DĖMESIO: PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR SAUGOKITE JĄ TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI.

DETALIOS SAUGUMO Taisyklės

DARBO SU ELEKTRINIŲ PERFORATORIUMI NUORODOS

Dėmesio: Prieš pradėdami, bet kokius reguliavimo, priežiūros arba remonto darbus ištraukite elektros laidą šakutę iš elektros lizdo.


- Dirbami su perforatoriumi užsidėkite apsauginius arba specialius akinius, priemonės klausos organams apsaugoti ir apsauginį šalmą (jeigu yra pavojus, kad iš viršaus gali kristi koks nors daiktas). Patariame naudoti apsauginę puskaukę ir avėti neslidžią avalynę. Atsivėlgiant į numatomą darbą rekomenduojame naudoti dulkių šalinimo sistemas.
- Prieš pradėdami dirbti įsitinkite ar perforatoriaus gręžimo griebtuvus teisingai įstatytas ir pritvirtintas.
- Darbo metu vibracijos veikiamas darbinis priedas gali atsilaisvinti, todėl prieš pradėdami dirbti būtina ypatingai kruopščiai patikrinti darbinio įrankio tvirtinimą. Darbo metu atsilaisvęs priedas gali sulūžti arba tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- Jeigu su perforatoriumi numatoma dirbti esant žemai temperatūrai arba ilgesnį laiką juo nesinaudojant, įrankiu reikia leisti keletą minučių veikti be apkrovos, kad tepalas tolygiai pasiskirstytų ant vidinių detalių.
- Atsistokite stabiliai, kai dirbami su perforatoriumi laikote jį išskėlę ir įsitinkite, kad apacioje nėra pašalinių asmenų.
- Naudodamiesi papildoma rankena, perforatorių visada laikykite abejomis rankomis.
- Nelieskite rankomis besisukančių perforatoriaus detalių. Nestabdykite rankomis besisukančios perforatoriaus ašies. Nepaisydami įspėjimo rizikuojate susižeisti rankas.
- Negalima kreipti veikiančio perforatoriaus į kitus asmenis ar save.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, kai įrankiu netikėtai prisiliečiama prie elektros įtampos laido, dirbami su perforatoriumi laikykite jį už izoliuotų elementų.
- Neleiskite, kad į perforatoriaus vidų patektų, bet kokios rūšies skystis. Perforatoriaus korpusui valyti naudokite mineralinį muilą ir drėgną audinį. Nevalykite benzinu arba kitomis švaros priemonėmis, galinčiomis pakenkti plastmasiniams elementams.
- Prireikus panaudoti ilgutuvą atsiminkite, kad reikia pasirinkti tinkamą (iki 15 m, laido skersmuo 1,5 mm², ilgesnis nei 15 m, bet trumpesnis nei 40 m – laido skersmuo 2,5 mm²). Visada ištieskite visą ilgutuvą.
- Nenaudokite gręžimo griebtuvo jeigu nustatėte gręžimo su kalimu arba kalimo funkciją. Šis griebtuvas skirtas tik ermtių gręžimui be kalimo medyje arba pliene.

DĖMESIO! Įrankis skirtas vidaus darbams.

Nepaisant to, kad gaminant įrankį jo konstrukcijoje įtaisyti apsaugos elementai ir papildomos apsaugos priemonės, darbo metu, išlieka pavojus susižealoti.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Perforatorius yra elektrinis rankinis įrankis, turintis II izoliacijos klasę. Šis įrankis varomas vienfaziu varikliu. Perforatorius skirtas ermtių gręžimui pasirenkant gręžimo, gręžimo su kalimu režimą arba kanalų kalimui bei betono, akmens, mūro ir pan., paviršių apdorojimui. Šie įrankiai dažniausiai naudojami atliekant remonto, statybos, staliaus bei kitus mėgėjiškus darbus (meistravimo darbus).

 **Draudžiama naudoti elektrinį įrankį ne pagal paskirtį.**

GRAFINIŲ PUSLAPIŲ APRĄŠYMAS

Numeriais pažymėti įrankio elementai atitinka šios instrukcijos grafiniuose puslapiuose pavaizduotus elementus.

1. Griebtuvas SDS-plus
2. Tvirtinimo įvorė
3. Gręžimo režimo nustatymo rankenėlė arba darbo
4. Tepalo talpyklos dangtis
5. Jungiklis
6. Kalimo režimo jungiklis
7. Apatinis variklio dangtis
8. Papildoma rankena
9. Gręžimo gylio ribotuvus
10. Gręžimo gylio ribotuvo blokavimo mygtukas
11. Tinklo įtampas indikatorius
12. Anglinių šepetėlių susidėvėjimo indikatorius

* Tarp paveiklo ir gaminio galimas nedidelis skirtumas.

PAANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRĄŠYMAS



DĖMESIO



ATSARGIAI



MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI



INFORMACIJA

KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Gražtai | - 1 vnt. |
| 2. Kaltai | - 1 vnt. |
| 3. Gylio ribotuvus | - 1 vnt. |
| 4. Apsauginis gaubtas nuo dulkių | - 1 vnt. |
| 5. Tepalas papildymui | - 1 vnt. |
| 6. Papildoma rankena | - 1 vnt. |
| 7. Gręžimo griebtuvas + raktas | - 1 vnt. |
| 8. Jungtis griebtuvui | - 1 vnt. |
| 9. Specialus raktas | - 1 vnt. |
| 10. Lagaminas | - 1 vnt. |

PASIRUOŠIMAS DARBUI

PAPILDOMOS RANKENOS MONTAVIMAS



Saugumui užtikrinti, dirbant su perforatoriumi, visada būtina naudotis papildoma rankena (8), kurią galima pritvirtinti reikiamoje padėtyje, nustatymo ribos nuo 0 iki 360°.



- Sukdami į kairę pusę atlaisvinkite rankenos (8) jungės blokavimo rankenėlę.
- Rankenos jungė užstumkite ant plonosios perforatoriaus korpuso dalies.
- Pasukite į reikiamą padėtį.
- Blokavimo rankenėlę sukdami į dešinę pritvirtinkite rankeną (8).

GRĘŽIMO GYLIO RIBOTUVO MONTAVIMAS




Gręžimo gylio ribotuvus (9) skirtas medžiagoje gręžiamos angos gyliui nustatyti.


- Paspausti gręžimo gylio ribotuvo blokavimo mygtuką (10), esantį ant papildomos rankenos (8) movos.
- Gręžimo gylio ribotuvą (9) įstatyti į papildomos rankenos (8) movoje esančią angą.
- Nustatyti reikiamą gręžimo gyli.
- Atleisti gręžimo gylio ribotuvo blokavimo mygtuką (10).

DARBINIŲ PRIEDŲ MONTAVIMAS IR KEITIMAS




Perforatorius pritaikytas dirbti montuojant jame SDS-plus tipo darbinis priedus. Prieš pradėdami dirbti nuvalykite perforatorių ir darbinis priedus. Nedideliu sluoksniu tepalo, esančio komplekte, sutepkite darbinio priedo kotą.

-  Elektrinį įrankį išjunkite iš elektros įtampos šaltinio.
 - Perforatorių atremkite į darbastalį.
 - Įveikę spyruoklės pasipriešinimą, griebtuvo SDS (1) tvirtinimo įvorę (2) atitraukite atgal.
 - Darbinio priedo kotą įstatykite į griebtuvą ir stumkite iki galo (prireikus, darbinį priedą sukite tol, kol jį įstatysite tinkamai) (pav. A).
 - Darbinis priedas įstatytas teisingai, jeigu neatitraukus tvirtinimo įvorės jis neišsima.
 - Jeigu tvirtinimo įvorė negrįžta į pradinę padėtį, darbinį priedą išimkite ir visus jo montavimo veiksmus pakartokite.

 Su perforatoriumi veiksmingiausiai dirbama tik naudojant aštrius, nepažeistus darbinius priedus.


DARBINIO PRIEDO IŠĖMIMAS

 Tik pabaigus gręžti darbiniai priedai gali būti įkaitę. Venkite tiesioginio kontakto su jais, naudokites tinkamomis apsauginėmis pirštinėmis. Išėmę darbinį priedą jį nuvalykite.


 Elektrinį įrankį išjunkite iš elektros įtampos šaltinio.


- Tvirtinimo įvorę (2) atitraukite atgal ir ją prilaikykite.
- Kita ranka ištraukite darbinį priedą.

APSAUGINĖ MOVA

 Perforatoriuje įmontuota apsauginė mova nuo perkrovos. Įrankio ašis nustoja sukis tuoj pat, kai darbinis priedas įstringa ir kyla perkrovos pavojus.


APSAUGINIO GAUBTO NUO DULKIŲ NAUDOJIMAS

 Apvalus apsauginis gaubtas nuo dulkių yra išlietas iš gumos. Jis dedamas ant grąžto, siekiant išvengti dulkelėjimo, pvz., gręžiant ertmes lubose. Apsauginį gaubtą uždėkite ant grąžto, įrankio grąžtą priglauskite prie apdorojamos medžiagos paviršiaus, prie jo pristumkite apsauginį gaubtą. Gręžimo metu, gilėjant gręžiamai ertmei apsauginis gaubtas slinks grąžtu sulaukydamas dulkes. Praejus tam tikram laikui tarpui apsauginį gaubtą reikia išvalyti.

 Visada užsidėkite apsauginius arba specialius apsauginius akinius, ypač tada, kai ertmes gręžiate aukštai.

DARBAS IR NUSTATYMAI


ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

 Tinklo įtampos dydis turi atitikti dydį nurodytą perforatoriaus nominalių duomenų lentelėje.


Įjungimas – paspauskite jungiklio mygtuką (5) ir jį prilaikykite (pav. B).

Išjungimas – atleiskite jungiklio mygtuką (5).

TINKLO ĮTAMPOS INDIKATORIUS

 Įjungus įrankį į elektros įtampos tinklą, užsidega tinklo įtampos indikatorius (11) (pav. J).


DARBO RĖŽIMO NUSTATYMO RANKENĖLĖS

 Elektrinis perforatorius turi dvi darbo režimo nustatymo rankenėles, kalimo režimo nustatymo rankenėlę (6) (pav. D) bei gręžimo režimo nustatymo rankenėlę (3) (pav. E). Prireikus galima nustatyti gręžimą be kalimo, su kalimu arba kalimą. Gręžiant su kalimu ir kalant perforatorius turi būti spaudžiamas maža jėga. Berekalingas stiprus spaudimas gali sukelti variklio perkrovą. Reguliariai tikrinkite darbinį priedų techninę būklę. Prireikus, darbinis priedus reikia pagalasti arba pakeisti. Teisinga nustatymo rankenėlių padėtis, pasirinkus konkrečią funkciją, pavaizduota pav. F.


Gręžimas be kalimo – pad. I


Gręžimas su kalimu – pad. II

Kalimas – pad. III


 Prieš keisdami darbo režimo jungiklio rankenėles (3) padėtį paspauskite jungiklio blokavimo mygtuką (pav. G). Veikiant perforatoriaus varikliui nekeiskite darbo režimo nustatymo rankenėlės padėties, tai gali tapti perforatoriaus gedimo priežastimi.

ERTMIŲ GRĖŽIMAS


-  Prieš pradėdami gręžti didelio skersmens ertmę rekomenduojame išsigręžti mažesnę ertmę, o vėliau ją padidinti iki reikiamo dydžio. Taip gręžiant perforatorius apsaugomas nuo perkrovos.
- Gilias ertmes gręžkite palaipsniui, gilinkite po truputį kaskart ištraukdami grąžtą iš ertmės, kad pašalintumėte joje susikaupusias drožles ar dulkes.
- Jeigu darbo metu grąžtas įstringa, perforatorių nedelsdami išjunkite, taip išvengsite įrankio gedimo. Pakeitę sukimosi kryptį ištraukite grąžtą iš ertmės.
- Perforatorių laikykite simetriškai gręžiamai ertmei. Geriausia, jeigu grąžto padėtis, gręžiamo ruošinio atžvilgiu yra statmena. Neišlaikius status kampo, darbo metu grąžtas gali įstrigti arba nulūžti ir sužaloti vartotoją.


 Ilgai gręžiant mažais sukiais kyla pavojus, kad variklis perkais. Dirbami, periodiškai darykite pertraukas. Būkite dėmesingi, neuždenkite variklio vėdinimo ertmių esančių įrankio korpuse.

GRĖŽIMAS SU KALIMU


-  Pasirinkite reikiamą gręžimo režimą, šiuo atveju gręžimą su kalimu.
- Į griebtuvą (1) įstatykite reikiamo SDS-plus tipo grąžtą.
- Veiksmingiausiai gręžiama naudojant aukštos kokybės legiruoto plieno grąžtus.
- Grąžtą prispauskite prie apdorojamos medžiagos.
- Įjunkite perforatorių; perforatoriaus mechanizmas privalo dirbti sklandžiai, grąžtas neturi atsimušinėti į apdorojamas
- Medžiagos paviršių.


GRĖŽIMAS BE KALIMO

 Ištačius jungtį ir primontavus griebtuvą bei pasirinkus gręžimo režimą šiuo perforatoriumi galima gręžti plieną, medį ir plastmasę. Montavimas: griebtuvus prisukamas prie jungties, vėliau įstatomas į perforatoriaus griebtuvą (taip, kaip tvirtinant SDS tipo grąžtus (pav. H)).


 Nenaudokite gręžimo griebtuvo jeigu pasirinkote gręžimo su kalimu režimą. Griebtuvus naudojamas tik pasirinkus gręžimo režimą (gręžiant ertmes medyje arba pliene). Pagalbiniam gręžimo griebtuve nemontuokite SDS tipo grąžtų. Šiame griebtuve montuokite greitapjovio plieno grąžtus su valcuotais kotais bei grąžtus medžiui (tik gręžiant medį ir medienos gaminius).

APTARNAVIMAS IR SAUGOJIMAS


 Prieš atlikdami, bet kokius montavimo, reguliavimo, remonto ar aptarnavimo darbus ištraukite elektros laido kištuką iš elektros įtampos lizdo.

-  Perforatorius visada turi būti švarus.
- Plastmasiniams perforatoriaus elementams valyt niekada nenaudokite jokių tirpiklių ar skiediklių.
- Baigę darbą, suslegto oro srautu nupūskite dulkes; ypač kruopščiai prižiūrėkite variklio korpuse esančias ventilacijos ertmes.
- Reguliariai tikrinkite anglinių šepetėlių būklę (nešvarūs arba susidėvėję angliniai šepetėliai gali tapti didelio kibirkščiavimo ir perforatoriaus ašies mažesnio sukimosi greičio priežastimi).

PAVAROS SUTEPIMAS

 Rekomenduojama, pavaros tepalo kiekį tikrinti kas 50 darbo su perforatoriumi valandų ir prireikus pripildyti, naudojant prekyboje esantį aukštos temperatūros tepalą. Nedėti per daug tepalo.

- Sukdami į kairę atlaisvinkite ir atsukite tepalo talpyklos dangtelį (4) (pav. I).
- Pripilkite tepalo.
- Uždėkite dangtelį (4) ir sukdami į dešinę jį prisukite (kad nepažeistumėte sriegio neveržkite pernelyg stipriai).

 Sutepimui nenaudokite pernelyg didelio kiekio tepalo. Pasibaigus komplekte esančiam tepalui naudokite kitą, aukštai temperatūrai atsparų tepalą.

ANGLIŅŪ ŠEPETĒLIŪ SUSIDĒVĒJIMO INDIKATORIUS

i Kai susidēvi angļinīaī šepetēliai, uzšidēga angļinīu šepetēliu susidēvējimo indikatoriūs (12), īspējantīs, kad juos reikīa pakeisti. Uzšidēgus indikatoriui īranks dar gali veiktī, apytīkriai, 5 valandas (pav. J).

ANGLIŅŪ ŠEPETĒLIŪ KEITIMAS

Lightbulb Susidēvėjusius (trumpesnius nei 5 mm), sudēgusius ar ītrkūsius angļinīus šepetēlius būtīna nedelsiant pakeisti. Visada keičīami īš karto abu angļinīaī šepetēliai.

Angļinīus šepetēlius, naudodamas originalīas atsargīnes detales, gali pakeisti tik kvalīfikotas asmuo.

PAPILDOMOS DARBO SU PERFORATORIUMI NUORODOS

i Norint pasiekti gerīausius rezultatus grējīant betonu, perforatoriui reikīa spausiti pastovīa, vidutīnīsko stiprumo jēga (nespausti pernelgy stipriai), kadangi dēl to gali sumažētī darbo efektyvumas. Perforatoriui, kurio sutepimui naudojamas tīrītas tepalas, reikīa tam tikro laiko, kad pasiektū reikīamā darbinē temperatūrā, laikas priklausu nuo aplīnkos temperatūros. Naujam perforatoriui reikīa laiko „prīsitrynīmīui“, kad pradētū veiktī pilnu pajēgumu.

i Visū rūšī gēdīmai turi būti šalinami autorizotame gamintojo servīse.

TECHNINIAI DUOMENYS

NOMINALS DUOMENYS

Perforatorius		
Dydis		Vertē
Nominali įtampa		230 VAC
Įtamos dažnis		50 Hz
Nominali galia		900 W
Sūkių skaičius, be apkrovos		750 min ⁻¹
Smūgių dažnis		2800 min ⁻¹
Smūgio jėga		4,2 J
Darbių priedų griebtuvo tipas		SDS-plus
Maksimalus gręžimo skersmuo	betonas	26 mm
	plienas	13 mm
Apsaugos klasė		II
Svoris be priedų		5,5 kg
Paėarinimo data		2021

INFORMACIJA APIE TRIUKŠMĄ IR VIBRACIJĄ

Garso slėgio lygis: $L_p = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Garso galios lygis: $L_w = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vibracijos pagreičio vertė: $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

APLĪNKOŠ APSAUGA



Elektrīnīu gamīnīu negalīa īmestī kartu su buities atliekoms, juos reikīa atiduoti ī atīnkamā atliekū perdīrbimo īmonē. Informācijas apie atliekū perdīrbīmā kreiptīs ī pardavējū arba vietos valdīšos institūcijas. Susidēvėjē elektrīnai ī elektronīnai prietaisai turi gamtāi kenkīamīgu mēdžiagu. Antrīnīam perdīrbīmī neatiduoti prietaisai kelīa pavojū aplīkai ī žmoniū sveīkai.

* Pasīliekame tēšę atītkti pakeitimus.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa” (toliau: „Grupa Topex“), kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Pograniczna 2/4 informuoja, kad visos šios instrukcijos (toliau: „instrukcija“) autorinės teisės, tai yra šioje instrukcijoje esantis tekstas, nuotraukos, schemos, paveikslai bei jų išdėstymas priklauso tik Grupa Topex ir yra saugomos pagal 1994 metais, vasario 4 dieną, dėl autorii ir gretutinių teisių apsaugos, priimtą įstatymą (t.y. nuo 2006 metų įsigaliojęs įstatymas Nr. 90, vėliau 631 su įstatymo pakeitimais). Neturint raštinio Grupa Topex sutikimo kopijuoti, perdaryti, skelbti spaudoje, keisti panaudojant komerciniams tikslams visą ar atskiras instrukcijos dalis yra griežtai draudžiama bei gresia civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.

LV INSTRUKCIJU TULKOJUMS NO ORIĢINĀLVALODAS

TRIECIENVESERIS

58G858

UZMANĪBU! PIRMS UZSAKT LIETOT ELEKTROINSTRUMENTU, NEPIECIEŠAMS UZMANĪGI IZLAŠĪT DOTO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀT TO.

DETALIZĒTIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

BRĪDINĀJUMI PAR DARBU AR ELEKTRISKO TRIECIENVESERI

Uzmanību: Pirms veikt jebkāda veida darbības, kuri ir saistītas ar regulāciju, apkalpošanu vai remontu, kontaktakšu nepieciešams izņemt no kontaktīgzdas.

- Darbojoties ar triecienveseri, nepieciešams lietot aizsargbrilles, dzirdes aizsardzības līdzekļus un aizsargķiveri (tajā gadījumā, ja no augšas var kaut kas nokrist). Ir ieteicams izmantot respiratorās maskas un neslidošus apavus. Nepieciešams lietot atpūtkļošanās sistēmas, ja to pieprasa veicamā darba raksturs.
- Pirms darba uzsākšanas nepieciešams pārliecināties, ka urbjpatrona ir atbilstoši piestiprināta savā vietā.
- Darba laikā vibrācijas dēļ var atslābst darbinstrumentu nostiprinājums, tāpēc nepieciešams uzmanīgi pārbaudīt nostiprinājumu pirms darba uzsākšanas. Darbinstrumentu stiprinājuma atslābšana var sabojāt darbinstrumentus un kļūt par negadījuma iemeslu.
- Ja triecienveserī nepieciešams izmantot zemājo temperatūrā vai pēc ilgā uzglabāšanas laika, nepieciešams ļaut, lai triecienveseris dažas minūtes padarbotos tukšgaitā, lai tā iekšējie elementi tiktu atbilstoši ieeļļoti.
- Strādājot ar triecienveseri, turot to augšpusē, nepieciešams stabili novietot pēdas un pārliecināties, ka lejā neatrodas nepiederošās personas.
- Triecienveseris vienmēr ir jātur ar abām rokām, izmantojot papildrokturi.
- Nedrīkst aizskart ar rokām rotējošās triecienvesera daļas. Nedrīkst ar rokām apstādīnāt rotējošo triecienvesera darbvārpstu. Rīkojoties pretēji, var ievainot rokas.
- Strādājot triecienveserī nedrīkst virzīt uz sevi un citiem cilvēkiem.
- Darba laikā ar triecienveseri tas ir jātur aiz izolētiem elementiem, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Nedrīkst pielaut jebkāda veida putekļu iekļūšanu triecienvesera iekšpusē. Elektroinstrumenta tīrīšanai ir jāizmanto minerālziēpes un mitrais audums. Tīrīšanai nedrīkst izmantot benzīnu vai jebkādas citas līdzekļus, kuri var sabojāt plastmasas elementus.
- Ja pastāv nepieciešamība izmantot pagarinātāju, tad vienmēr ir jāatceras par atbilstošu pagarinātāja izraudzīšanu (līdz 15m – elektro vadu diametram ir jābūt 1.5 mm², virs 15 m mazāk par 40 m – 2.5 mm²). Pagarinātājam vienmēr ir jābūt pilnīgi atrītinātam.
- Nedrīkst izmantot trīszokļu urbjpatronu, ja triecienveseris atrodas triecienvērbšanās vai dobšanas darba režīmā. Šī urbjpatrona ir paredzēta tikai parastai urbšanai koksēn un tēraudā.

UZMANĪBU! Ierīce ir domāta ārūstelpīu darbiem.

Neskatoties uz instrumenta drošu konstrukciju un pielietotiem aizsardzības līdzekļiem, darba laikā vienmēr pastāv risks iegūt traumas.

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Triecienveseris ir II elektroaizsardzības klases roku elektroinstrumentus. Tā piedziņu veido vienfāzes kolektora dzinējs. Perforatoru var izmantot urbumu urbšanai ar triecienu un bez trieciena vai kanālu urbšanai, kā arī aprādājot tādu materiālu virsmas kā betons, akmens utml. Pielietošanas sfēras ir sekojošas: būvniecības-remontdarbu veikšana, kā arī visa veida mājamatniecības darbu veikšana.

! Elektroinstrumentu nedrīkst izmantot nesaskaņā ar tā izraudzīšanu.

GRAFISKĀS DAĻAS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecās uz tiem instrumenta elementiem, kuri ir minēti dotās instrukcijas grafiskajā daļā.

1. SDS-plus tipa patrona
2. Nostiprinājuma bukses
3. Urbšanas režīma pārslēdzējs
4. Elļošanas punkta vāks
5. Slēdzis
6. Triecienrežīma pārslēdzējs
7. Elektrodzinēja apakšējais aizsargs
8. Papildrokturis
9. Urbšanas dziļuma ierobežotāja liste
10. Urbšanas dziļuma ierobežotāja listes bloķēšanas poga
11. Sprieguma indikators
12. Oglekļa suku nolietojuma indikators

* Zīmējums un izstrādājums var neatdaut atšķirības.

SIMBOLU APRAKSTS



PIEZĪME



BRĪDINĀJUMS



MONTĀŽA/ĪESTĀTĪJUMI



INFORMĀCIJA

APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

1. Urbi - 1 gab.
2. Kalti - 1 gab.
3. Urbšanas dziļuma ierobežotājs - 1 gab.
4. Putekļu aizsargs - 1 gab.
5. Tvertne ar elļošanas līdzekli - 1 gab.
6. Papildrokturis - 1 gab.
7. Urbjpatrona + atslēdzīņa - 1 gab.
8. Patronas adapteris - 1 gab.
9. Speciālā atslēga - 1 gab.
10. Transportēšanas koferis - 1 gab.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

PAPILDROKTURA INSTALĒŠANA



Personīgās drošības dēļ ir ieteicams vienmēr izmantot papildrokturi (8), kuru var piestiprināt zem jebkura leņķa.



- Atļaut grieztuvīti, kas bloķē papildroktura (8) galu, pagriežot to pa kreisi.
- Uzbidīt papildroktura galu uz cilindrisko triecienvesera korpusa daļu.
- Pagrieziet līdz vajadzīgam stāvoklim.
- Aizgrieziet bloķēšanas grieztuvīti pa labi, lai nostiprinātu papildrokturi (8).

URBŠANAS DZĪLUMA IEROBEŽOTĀJA INSTALĒŠANA



- Urbšanas dziļuma ierobežotāja liste (9) nepieciešama urbšanas dziļuma iestatīšanai.
- Nospiešot urbšanas dziļuma ierobežotāja listes bloķēšanas pogu (10), kas atrodas uz papildu roktura (8) atloka.
- Ielikt urbšanas dziļuma ierobežotāja listi (9) papildu roktura (8) atloka atverē.
- Iestatīt nepieciešamo urbšanas dziļumu.
- Samazināt nospiedienu uz urbšanas dziļuma ierobežotāja listes bloķēšanas pogu (10).

DARBINSTRUMENTU ĪESTIPRINĀŠANA UN MAIŅA



Triecienveseris ir domāts darbam ar darbinstrumentiem, kuriem ir SDS-plus tipa patrona. Pirms darba uzsākšanas triecienveseri un darbinstrumentus nepieciešams notīrīt. Izmantojot elļošanu, uz darbinstrumenta serdeni ir jāuzliek plāns slānis. Šādi var pagarināt elektroinstrumenta izturību.



Atslēgt elektroinstrumentu no elektrotīkla.

- Atbaltstīt perforatoru pret darba galdū.
- Panemt aiz SDS tipa patronas nostiprinājuma bukses (2) un atvilkt to atpakaļ.
- Ielikt darbinstrumenta serdeni patronā, iebidot to līdz galam (var būt arī nepieciešamība pagriezt darbinstrumentu, līdz tas ieņems atbilstošu stāvokli) (A zīm.).
- Atlaist nostiprinājuma buksi (2), tas pilnīgi ļauj piestiprināt darbinstrumentu.
- Darbinstrumentus ir pareizi novietots tad, ja to nevar izņemt bez nostiprinājuma bukses atvilkšanas.
- Ja bukses neatgriežas pilnīgi uz pirmatnējo stāvokli, tad darbinstrumentu nepieciešams izņemt un vēlreiz atkārtot visu tā iestiprināšanas procesu.



Triecienvesera augstu darba produktivitāti var sasniegt tad, kad tiek izmantoti asi un nebojāti darbinstrumenti.

DARBINSTRUMENTA DEMONTĀŽA



Uzreiz pēc darba beigšanas darbinstruments var būt karsts. Nepieciešams izvairīties no tiešā kontakta ar to, ir jālieto atbilstoši aizsargcimdi. Darbinstrumentus pēc izņemšanas nepieciešams notīrīt.



Atslēgt elektroinstrumentu no elektrotīkla.

- Atvilkt atpakaļ un pieturēt nostiprinājuma buksi (2).
- Ar otru roku nepieciešams izvilk darbinstrumentu no elektroinstrumenta.

PĀRSLODZES SAJŪGS



Triecienveseris ir aprīkots ar pārslodzes sajūgu. Kad elektroinstrumenta aizķīlējas, triecienvesera darbavārpsta apstājas, šādi aizsargājot elektroinstrumentu no pārslodzes.

PUTEKĻU AIZSEGSA IZMANTOŠANA



Putekļu aizsargs ir apaļš gumijas lējumam ar atbilstošu formu. Tas tiek uzlikts uz urbja, lai savāktu putekļus urbšanas laikā, piemēram, darbā pie griestiem.

Uzlikt aizsegu uz urbja, pielikt urbi pie materiāla virsmas un bidīt aizsegu gar urbi, līdz tas aizskars materiālu. Līdz ar urbja iedziļināšanos materiālā, arī aizsargs pārvietosies pa urbi, savācot putekļus. Ik pēc laika nepieciešams notīrīt aizsegu.



Vienmēr ir jālieto aizsargbrilles, tas ir īpaši svarīgi tad, kas urbumu ir jāveic virs operatora galvas.

DARBS / ĪESTĀTĪJUMI

ĪESLĒGŠANA / ĪZSLĒGŠANA



Elektrotīkla spriegumam ir jāatbilst triecienvesera nominālajai tabulā dotajam sprieguma lielumam.

Ieslēgšana – nospiešot slēdža (5) pogu un turēt to šajā pozīcijā (B zīm.).

Izslēgšana – samazināt nospiedienu uz slēdža (5) pogu.

SPRIEGUMA INDIKATORS



Bridī, kad iekārta tiek pieslēgta kontaktligzdai, iedegas sprieguma indikators (11) (J zīm.).

DARBA REŽĪMA PĀRSLĒDZĒJS



Triecienveserim ir divi darba režīma pārslēdzēji: triecienrežīma pārslēdzējs (6) (D zīm.) un urbšanas režīma pārslēdzējs (3) (E zīm.). Atkarībā no iestatījumiem var veikt urbšanu bez trieciena, triecienuurbšanu vai došanu. Triecienuurbšanā un došanā triecienveserim nepieciešams pielikt nelielu spēku. Pārmērīgs spiediens var izraisīt nevajadzīgu dzinēja pārslodzi. Nepieciešams regulāri pārbaudīt darbinstrumentu tehnisko stāvokli. Pie vajadzības tos nepieciešams uzasināt vai nomaiņāt.

Atbilstoši pārslēdzēja iestatījumi ir parādīti F zīm.

Urbšana bez triecieniem – I poz.

Triecienuurbšana – II poz.

Dobšana – III poz.

Pirms mainīt urbšanas režīma pārlēdzēja (3) stāvokli, nepieciešams nospiegt bloķēšanas pogu (G zīm.). Nedrīkst mainīt darba režīma pārlēdzēja stāvokli tad, kad ir ieslēgts triecienvesera elektrodzinējs. Šādi rīkojties var radīt nopietnus elektroinstrumenta bojājumus.

URBUMU URBŠANA

i Gatavojoties izurbt liela diametra urbumu, ir ieteicams izurbt mazāka diametra urbumu, tad pakāpeniski palielināt tā izmēru līdz vajadzīgā lielumam. Tas aizsargās pret triecienvesera pārslodzi.

- Veidojot dziļus urbumus, nepieciešams urbt pakāpeniski: ir jāsāk ar mazāku dziļumu, tad ir jāņem urbi no urbama, lai varētu likvidēt radušās skaidas vai putekļus.
- Ja urbšanas laikā urbis aizķīlēšies, sāks darboties pārslodzes sajūgs. Nepieciešams nekavējoties izslēgt triecienveseri, lai tas netiktu bojāts. Izmantojot darbavārpstas griešanās virzienu maiņu, nepieciešams izņemt urbi no urbama.
- Triecienveseri nepieciešams turēt veidotā urbama asi. Vislabāk ir tad, kad urbis ir novietots zem taisnā leņķa attiecībā pret apstrādājamā materiāla virsmu. Ja darba laikā netiek saglabāta urbja perpendikularitāte, var notikt aizķīlēšanās vai urbja salaušanās urbumā, šādi ievainojot lietotāju.

! Ilglaicīga urbšana zemajā darbavārpstas griešanās ātrumā var pārkarsēt elektrodzinēju, tādējādi laiku pa laikam ir jātaisa pārtraukumi. Ir jāuzmanās, lai netiktu aizsegta atveres, kuras kalpo triecienvesera dzinēja ventilāšanai.

TREICIENURBŠANA

i Nepieciešams izvēlēties atbilstošu urbšanas režīmu, šajā gadījumā triecienuurbšanu.

- Ielikt patronā (1) atbilstošu urbi ar SDS-plus tipa serdeni.
- Lai gūtu vislabāko rezultātu, nepieciešams izmantot tikai augstās kvalitātes urbjus ar uzliku no cietskausējumiem.
- Piespiest urbi pie apstrādājamā materiāla.
- Ieslēgt triecienveseri, tā mehānismam ir jāstrādā plūstoši, bet darbinstrumentam nevajadzētu atsīsties pret apstrādājamā materiāla virsmu.

URBŠANA BEZ TREICIENIEM

i Tādi materiāli kā tērauds, koksne un plastmasa var tikt urbti, izmantojot trīszokļu patronu kopā ar patronas adapteri parastajā urbšanas režīmā. Nepieciešams samontēt trīszokļu patronu ar adapteri, tad uzlikt tos triecienvesera patronā (nepieciešams rīkoties līdzīgi kā ar SDS tipa patronas urbjem) (H zīm.).

i Nedrīkst izmantot trīszokļu urbjpatronu, kad triecienveseri darbojas triecienuurbšanas režīmā. Šī patrona ir paredzēta tikai urbšanai koksnē vai tēraudā. Ir jālieto urbjji no ātrgriezīgā tērauda vai no oglekļa tērauda (tikai koksnes un koksnei līdzīgos materiālos).

APKALPOŠANA UN AKPOKE

! Pirms sākt veikt jebkādas darbības, kas ir saistītas ar instalāciju, regulāciju, remontu vai apkalpošanu, nepieciešams atslēgt elektrokabeļa kontaktdakšu no kontaktlīdziņa.

- Triecienveserim vienmēr ir jābūt tīram.
- Triecienvesera plastmasu elementu tīrīšanai nedrīkst izmantot kodīgās vielas.
- Pabeidzot darbu, ar saspīestu gaisu nepieciešams notīrīt putekļus slāni, tas ir īpaši svarīgi ventilācijas spraugām.
- Nepieciešams regulāri pārbaudīt elektrodzinēja oglekļa suku stāvokli (netirās vai pārmērīgi izlietotās sukas var radīt dzirksteļošanos un triecienvesera darbavārpstas griešanās ātruma samazināšanos).

PĀRNSUMA EĻĻOŠANA

i Ieteicams pārbaudīt pārvada eļļas līmeni ik pēc 50 iekārtas darba stundām un, ja nepieciešams, papildināt eļļas līmeni, izmantojot tirgū pieejamus ieeļļošanas līdzekļus, kas paredzēti darbam augstās temperatūrās. Nedrīkst pievienot pārāk lielu eļļas daudzumu.

- Atslābināt un atskrūvēt eļļošanas punkta vāku (4) (pagriežot pa kreisi) (I zīm.).
- Papildināt eļļošanu.
- Piestiprināt vāku (4) un aizgriezēt to, pagriežot pa labi (nedrīkst aizgriezēt pārāk stipri, lai nesabojātu vītņi).

i Nedrīkst ieliet pārāk lielu eļļošanas līdzekļa daudzumu. Pēc piegādātā eļļošanas līdzekļa izbeigšanās nepieciešams izmantot citu pieejamo eļļošanas līdzekli, kas ir izturīgs pret augstām temperatūrām.

OGLEKĻA SUKU NOLIETOJUMA INDIKATORS

i Ja oglekļa sukas nolietojas, iedegas oglekļa suku nolietojuma indikators (12), kas brīdina par nepieciešamību tos nomainīt. Pēc indikatora iedegšanās iekārta var nostrādāt vēl aptuveni 5 stundas (J zīm.).

OGLEKĻA SUKU MAIŅA

i Nodilūšas (īsākas par 5 mm), sadedzinātas vai pīlūšās dzinēja oglekļa sukas nepieciešams nekavējoties nomainīt. Vienmēr vienlaicīgi ir jāmaina abas sukas.

Oglekļa suku nomaīņa jāveic tikai kvalificētai personai, kura izmanto tikai oriģinālās nomaīnāmās daļas.

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR TREICIENVESERA IZMANTOŠANU

i Lai iegūtu vislabāko produktivitāti darbā ar betonu, uz triecienveseri nepieciešams spiest ar pastāvīgu, mērenu spēku (spēks nedrīkst būt pārmērīgs, jo tas var izraisīt darba efektivitātes samazināšanos). Triecienveserim, kurā atrodas cietais ieeļļošanas līdzeklis, ir nepieciešams noteikts iesildīšanās laiks, kas ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Tāpēc jaunajam triecienveserim ir nepieciešams „pielāgošanās” laiks, pirms tas sāks darboties pilnvērtīgi.

i Jebkura veida defekti ir jālabo tikai ražotāja sertificētiem servisa centriem.

TEHNISKE PARAMETRI

NOMINĀLIE DATI

Triecienveseris		Vērtība
Parametrs		
Nominālais spriegums		230 VAC
Barošanas frekvence		50 Hz
Nominālā jauda		900 W
Griešanās ātrums brīvgaitā		750 min ⁻¹
Triecienu frekvence		2800 min ⁻¹
Triecienu enerģija		4,2 J
Darbinstrumentu patronas tips		SDS-plus
Maksimālais urbama diametrs	betons	26 mm
	tērauds	13 mm
Aizsardzības klase		II
Masa bez piederumiem		5,5 kg
Ražošanas gads		2021

DATI PAR TROKSNU UN VIBRĀCIJĀM

Akustiskā spiediena līmenis: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Akustiskās jaudas līmenis: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vērtība, kas mēra vibrāciju paātrinājums: $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

VIDES AIZSARDZĪBA



Elektroinstrumentus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod utilizācijai attiecīgajiem uzņēmumiem. Informāciju par utilizāciju var saņemt produkta pārdevējs vai vietējie varas orgāni. Izlietotās elektriskās un elektroniskās ierīces satur veidīgās vielas, kuras, kura netika pakļauta atbilstošai izveļju pārstrādei, rada potenciālu draudus vidi un cilvēku veselībai.

* Ir tiesības veikt izmaiņas.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (turpmāk „Grupa Topex”) ar galveno ofisu Varšavā, ul. Pogonizna 2/4, informē, ka visa veida autoritātes attiecībā uz dotās instrukcijas (turpmāk „Instrukcija”) saturu, tai skaitā uz tās tekstu, samazinātām fotogrāfijām, shēmām, zīmējumiem, kā arī attiecībā uz tās kompozīciju, pieder tikai Grupai Topex, kuras ir aizsargātas ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāra „Likumu par autoritātes un blakus tiesībām” (Likumu Vestnesis 2006 nr. 90. 631. poz. ar turpm. izm.). Visas Instrukcijas kopumā vai tās noteikto daļu kopēšana, atpazīšana, publicēšana vai modificēšana komercmērķiem bez Grupa Topex rakstiskās atļaujas ir stingri aizliegta, pretējā gadījumā pārkāpējs var tikt saukts pie kriminālas vai administratīvas atbildības.



ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÕLGE

LÖÖKVASAR 58G858

TÄHELEPANU: ENNE ELEKTRISEADMEGA TÖÖTAMA ASUMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÄESOLEV JUHEND JA HOIDKE SEE ALLES HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

TÄIENDAVALD OHUTUSJUHISED

PUURVASARA KASUTAMISEGA SEOTUD JUHISED

Tähelepanu: Enne mistahes reguleerimise, hoolduse või parandusega seotud tegevuse alustamist tõmmake seadme toitejuhe vooluvõrgust välja.

- Vasaraga töötamise ajal kasutage kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekiivrit (kui on oht, et ülevalt võib midagi kukkuda). Soovitatav on kasutada kaitsemaski ja libisemiskindlaid jalaõusid. Kui tehtava töö iseloom seda nõuab, kasutage tolmuemaldussüsteemi.
- Enne töö alustamist veenduge, et vasara puuripadrun oleks kindlalt oma kohale kinnitatud.
- Töö käigus võib tarviku kinnitus vibratsiooni mõjul lõdveneda, seetõttu tuleb töötarviku kinnitust enne töö alustamist eriti hoolikalt kontrollida. Töötarviku soovimatu lõdvenemine võib kahjustada tarvikut või põhjustada tööõnnetusi.
- Kui kasutate vasarat madalal temperatuuril või pärast pikaajalist kasutamata seismist, laske vasaral veidi aega ilma koormuseta töötada, et seadme sisemised elemendid hakkaksid korralikult liikuma.
- Kui töötate vasaraga kõrgemal, asetage jalad kindlale pinnale ja veenduge, et all ei viibiks kõrvalisi isikuid.
- Hoidke vasarat alati kahe käega, kasutades lisakäepideid.
- Ärge puudutage käega vasara pöörlevaid osi. Samuti ärge haarake kätega vasara pöörlevat võlli. Vastasel juhul võite vigastada käsi.
- Ärge suunake töötavat vasarat teiste isikute ega enda poole.
- Vasaraga töötamise ajal hoidke seda isoleeritud osadest, et vältida elektrilööki, kui peaksite vasaraga kogemata pinge all olevat elektrijuhet vigastama.
- Vältige mistahes gaaside sattumist vasara sisemusse. Vasara välispinna puhastamiseks kasutage mineraalseepi ja niisket kangast. Ärge kasutage seadme puhastamiseks bensiini ega muid puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada plastelemente.
- Kui tekib vajadus kasutada pikendusjuhet, valige alati sobiv juhe (kuni 15 m – juhtme läbilõike pindala 1,5 mm², 15 kuni 40 m – juhtme läbilõike pindala 2,5 mm²). Kerige pikendusjuhe alati täies pikkuses lahti.
- Ärge kasutage kiirkinnituspadrunit, kui vasar on seadistatud tööks löök- või meiselfunktsioonil. See padrun on mõeldud eranditult puidu või terase puurimiseks ilma löökfunktsioonita.

TÄHELEPANU! Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides

Vaatamata turvakonstruksiooni kasutamisele kogu töö vältel, turvavahendite ja lisaohutusvahendite kasutamisele, eksisteerib seadmega töötamise ajal alati väike kehavigastuste tekkimise oht.

EHITUS JA KASUTAMINE

Elektriline vasar on II isolatsiooniklassi elektriline käsitööriist. Seadme paneb tööle ühefaasiline kommunaatormootor. Vasarat võib kasutada aukude puurimiseks ilma löögita režiimil või löökrežiimil, kanalite süvendamiseks või pinna töötlemiseks selliste materjalide puhul nagu betoon, kivi, telliskivisein jms. Seadmete kasutusala on ehitus- ja remonditööd ning kõik koduses majapidamises amatööriina tehtavad sarnased tööd.

Keelatud on kasutada elektriseadet vastuolus selle määratud otstarbega.

JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioon vastab käesoleva juhendi joonistel toodud seadme elementide numeratsioonile.

1. Padrun SDS-plus
2. Kinnitusühüls
3. Puurimisrežiimi ümberlüüti
4. Määrimispunkti kate
5. Töölüüti
6. Löökfunktsiooni ümberlüüti
7. Mootori alumine kaitsekate
8. Lisakäepide
9. Puurimissügavuse piiraja liist
10. Puurimissügavuse piiraja liistu lukustusnupp
11. Toite kontroll-lamp
12. Süsiharjade kulumise kontroll-lamp

* Vöib esineda erinevusi jooniste ja toote enda vahel

KASUTATUD GRAAFILISTE SÜMBOLITE SELGITUS



TÄHELEPANU



ETTEVAATUST



PAIGALDUS/SEADISTAMINE



INFO

VARUSTUS JA TARVIKUD

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Puurid | - 1 tk |
| 2. Meislid | - 1 tk |
| 3. Sügavuspiairaja | - 1 tk |
| 4. Tolmukaitsekate | - 1 tk |
| 5. Määrdeanum | - 1 tk |
| 6. Lisakäepide | - 1 tk |
| 7. Puuripadrun + võti | - 1 tk |
| 8. Padruni adapter | - 1 tk |
| 9. Spetsiaalvõti | - 1 tk |
| 10. Transportkohver | - 1 tk |

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

LISAKÄEPIDEME PAIGALDAMINE



Ohutuse tagamiseks kasutage löökvasaraga töötamisel alati lisakäepideid (8), mille võib alumisse asendisse paigaldada vahemikus 0° kuni 360°.



- Vabastage käepideme (8) võru kinnitusnupp, keerates seda vasakule.
- Asetake käepideme võru vasara korpuse silindrilisele osale.
- Pöörake see kőige mugavasse asendisse.
- Käepideme (8) kinnitamiseks keerake kinnitusnuppu paremale.

PUURIMISSÜGAVUSE PIIRAJA PAIGALDAMINE



Puurimissügavuse piiraja liistu (9) abil saate määrata puuri materjali ulatamise sügavuse.

- Vajutage puurimissügavuse piiraja liistu lukustusnuppu (10) lisakäepideme võrül (8).
- Paigaldage puurimissügavuse piiraja liist (9) lisakäepideme võru avasusse.
- Valige soovitud puurimissügavus.
- Vabastage puurimissügavuse piiraja liistu lukustusnupp (10).

TÖÖTARVIKUTE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE



Vasar on mõeldud kasutamiseks koos töötarvikutega, millel on SDS-plus tüüpi kinnituspide.


Enne töö alustamist puhastage vasar ja tööseadmed. Kui kasutate määret, kandke õhuke kiht määret töötarviku kinnitustihvile. Nii suurendate seadme vastupidavust.




Lülitage elektriseade vooluvõrgust välja.

- Toetage vasar tööaluale.

- Võtke kinni SDS padruni (1) kinnitushülslid (2) ja tõmmake seda tahapoole kuni tunnete vedru vastupanu.
- Asetage töötarviku kinnitustihvt padrunisse ja lükake seda kuni tunnete vastupanu (võib-olla on vaja töötarvikut pisut keerata, et see võtaks õige asendi) (joonis A).
- Vabastage kinnitushülslid (2), nii kinnitub tarvik lõplikult.
- Töötarvik on piisavalt tugevalt kinnitunud, kui seda ei ole võimalik eemaldada ilma kinnitushülslis tõmbamata.
- Kui hülsl ei naase täielikult algasendisse, eemaldage töötarvik ja korrake kogu operatsiooni.


 Vasara töö on efektiivne vaid juhul, kui kasutate teravaid ja kahjustamata töötarvikuid.

TARVIKUTE PAIGALDAMINE


 Vahetult pärast töö lõpetamist võivad töötarvikud olla kuumad. Vältige vahetut kontakti nendega ja kasutage spetsiaalseid kaitsekindaid. Pärast töötarvikute eemaldamist puhastage need.


- Lülitage elektriseade vooluvõrgust välja.
- Tõmmake kinnitushülslid (2) tahapoole ja hoidke selles asendis.
- Teise käega tõmmake töötarvik ettepoole.

ÜLEKOORMUSSIDUR

 Vasar on varustatud sisseehitatud ülekoormussiduriga. Vasara võib peatub kohe töötarviku takerdumisel, mis välistab elektriseadme ülekoormamise.


TOLMUKAITSEKATTE KASUTAMINE

 Tolmukaitsekate on vastava kujuga kummist detail. See asetatakse puurile, et püüda tolm kinni näiteks lagede puurimisel. Asetage kate puurile, viige puur töödeldavale materjalile ja tõmmake katet piki puuri kuni see puudutab töödeldava materjali pinda. Kui puur liigub materjalis edasi, liigub ka kate piki puuri edasi, kogudes kokku tekkiva tolmu. Tühjendage kate teatud aja järel.

 Kasutage alati kaitseprille, eriti juhul, kui puurite auku oma pea kohal.

TÖÖTAMINE / SEADISTAMINE


SISSELÜLITAMINE / VÄLJALÜLITAMINE

 Võrgu pinge peab vastama vasara nominaaltabelis toodud pingetugevusele.


Sisselülitamine: vajutage tööüliti nupp (5) alla ja hoidke selles asendis (joonis B).

Väljalülitamine: vabastage lülitinupp (5).

TOITE KONTROLL-LAMP

 Seadme ühendamisel vooluvõrku süttib toite kontroll-lamp (11) (joonis J).

TÖÖREŽIIMI ÜMBERLÜLITI


 Elektriline vasar on varustatud kahe töörežiimi ümberlülitiga. Löökfunktsiooni ümberlülit (6) (joonis D) ja puurimisrežiimi ümberlülit (3) (joonis E). Vastavalt nende ümberlülitite seadistusele võib kasutada puurimist ilma löökfunktsioonita, löökpuurimist või meiseldamist. Ei löökpuurimine ega ka meiseldamine ei nõua tugevat survet vasarale. Liigne surve põhjustaks mootori ülekoormuse. Kontrollige regulaarselt töötarvikute tehnilist seisundit. Vajadusel puhastage töötarvik või vahetage see välja.

Ümberlülitite õige seadistus konkreetse funktsiooni jaoks on näidatud joonisel F.


Puurimine ilma löökfunktsioonita - asend I


Löökpuurimine - asend II

Meiseldamine - asend III


 Enne puurimisrežiimi lüliti (3) asendi muutmist vajutage lukustuspupp alla (joonis G). Ärge üritage ümberlülitite asendit muuta vasara mootori töötamise ajal. Selline tegevus võib vasarat olulisel määral kahjustada.

AUKUDE PUURIMINE


-  • Suure läbimõõduga augu puurimisel on soovitatav alustada väiksema läbimõõduga augu puurimisest ning suurendada seda hiljem soovitud läbimõõduni. See vähendab vasara ülekoormamise ohtu.
- Sügavate aukude tegemisel puurige järk-järgult, tõmmates puuri poole sügavusel august välja, et oleks võimalik saepuru või tolm eemaldada.
- Kui puur puurimise ajal takerdub, hakkab tööle ülekoormussidur. Sellisel juhul lülitage vasar kohe välja, et oleks võimalik saepuru või tolm eemaldada.
- Hoidke vasarat puuritava augu teljel. Ideaaljuhul peaks puur asetama töödeldava pinna suhtes täisnurga all. Kui puurimise ajal täisnurka ei hoita, võib puur painduda või murduda ning vigastada seeläbi seadme kasutajat.


 Pikaajaline puurimine madalal pöördekiirusel võib mootori üle koormata. Töötamisel tehke regulaarselt pause. Jälgige, et ei ummistuks vasara korpus olevad avased, mis on mõeldud mootori õhutamiseks.

LÖÖKPUURIMINE


-  • Valige vastav töörežiim, antud juhul löökpuurimine.
- Asetage padrunisse (1) vastav SDS-plus kinnituspidemega puur.
- Parima töötulemuse saavutamiseks kasutage kvaliteetseid tsementiiditud kattega puure.
- Viige puur töödeldavale materjalile.
- Käivitage vasar, vasara mehhanism peab töötama sujuvalt, töötarvik ei tohi aga töödeldavalt materjalilt tagasi pörkuda.



PURIMINE ILMA LÖÖKFUNKTSIOONITA

 Selliseid materjale nagu teras, puit ja plastik võib vasara abil puurida ilma löökfunktsioonita, kasutades kiirkinnituspadrunit koos traditsioonilise adapteriga. Keerake külge kiirkinnituspadrunit ja adapter, seejärel paigaldage see vasarapadrunisse (toimige nagu SDS pidemega puuride puhul) (joonis H).


 Ärge kasutage kiirkinnituspadrunit, kui vasar on seadistatud tööks löök- või meiselfunktsioonil. See padrun on mõeldud eranditult puudu või terase puurimiseks ilma löökfunktsioonita. Ärge kasutage SDS puure koos 3-osalise abipadruniga. Kasutage valtsitud otstega kiirliiketerasest või süsinikterasest (ainult puudu ja puidusarnaste materjalide jaoks) puure.

HOOLDUS JA HOIDMINE


 Enne mistahes paigalduse, reguleerimise, paranduse või hooldusega seotud tegevuse alustamist tõmmake seadme toitejuhe vooluvõrgust välja.

-  • Kasutage vasarat alati puhtana.
-  • Ärge kasutage vasara plastelementide puhastamiseks mistahes soovitavaid vahendeid.
- Pärast töö lõpetamist eemaldage seadmel surnuhojuja abil tolmuhiht, etri hoolikalt puhastage ventilatsiooniavad seadme mootori korpus.
- Kontrollige regulaarselt mootori süsiharjade seisundit (kahjustatud või liigselt kulunud harjad võivad põhjustada liigselt sädemete eraldumist ja vasara võlli pöördekiiruse vähenemist).

ÜLEKANDESEADME MÄÄRIMINE

 Ülekandeeadme määrdeainet on soovitatav kontrollida iga 50 töötunni järel ja vajadusel lisada määrdeainet, kasutades selleks turul saadaolevat kõrget temperatuuri taluvat määrdeainet. Ärge lisage liiga palju määrdeainet.

- Vabastage ja eemaldage määrimispunkti kate (4) (keerates vasakule) (joonis I).
- Lisage määrde.
- Paigaldage kate (4) ja kinnitage see keerates paremale (ärge keerake liiga tugevalt, see võib kahjustada keeret).

 Ärge lisage korraga liiga palju määrde. Kui vasaraga kaasas olnud määrde otsa saab, kasutage muud saadaolevat määrdeainet, mis talub piisavalt kõrget temperatuuri.

SÜSIHARJADE KULUMISE KONTROLL-LAMP

i Kui süsiharjad on liiga kulunud, süttib süsiharjade kulumise kontroll-lamp (12), mis annab märku, et harjad tuleb välja vahetada. Alates kontroll-lambi süttimisest võite seadmega töötada veel umbes 5 tundi (joonis J).

SÜSIHARJADE VAHETAMINE

i Mootori kulunud (lühemad kui 5 mm) või rebenenud süsiharjad tuleb kohe välja vahetada. Vahetage alati mõlemad süsiharjad korraga.

Usaldage süsiharjade vahetamine kvalifitseeritud isikule, kes kasutab originaalvaruosi.

LISASOOVITUSED VASARA KASUTAMISEKS

i Et saavutada parim tulemus betoonpindade töötlemisel, suruge vasarale ühtlaselt ja mõelduka tugevusega (mitte liiga tugevalt, see põhjustaks töö efektiivsuse langust). Kui vasarale on lisatud uut määrdeainet, vajab see soojenemiseks aega, mille pikkus sõltub keskkonna temperatuurist. Uus vasar vajab täieliku töövõimsuse saavutamiseks nõu sisetöötamisega.

i Mistahes vead tuleb lasta parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

TEHNILISED PARAMEETRID

NOMINAALSED VÕIMSUSED

Lõokvasar	
Parameeter	Väärtus
Nominaalne pinge	230 VAC
Toitesagedus	50 Hz
Nominaalne võimsus	900 W
Pöördekiirus tühikäigul	750 min ⁻¹
Löögisagedus	2800 min ⁻¹
Löögijõud	4,2 J
Töötarvikute kinnituspide tüüp	SDS-plus
Puuritava augu maksimaalne läbimõõt	betoon 26 mm
	teras 13 mm
Kaitseklass	II
Kaal ilma tarvikuteta	5,5 kg
Tootmisasta	2021

MÜRA JA VIBRATSIOONI PUUDUTAVAD ANDMED

Helirõhutatuse $L_p = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Müra võimsustase: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Möödetud vibratsioinitase: $a_{hV} = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

KESKKONNAKAITSE



Ärge visake elektriseadmeid olmeprügi hulka, vaid viige need käitlemiseks vastavasse asutusse. Informatsiooni toote käitlemise kohta annab müüja või kohalik omavalitsus. Kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad looduslikute keskkonnale ohtlike aineid. Ümbertöötamata seade kujutab endast ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

* Tootjal on õigus muudatusi sisse viia.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, asukohaga Varasavi, ul. Pograniczna 2/4 (edaspidi „Grupa Topex“) informeerib, et kõik käesoleva juhendiga (edaspidi „juhend“), muuhulgas selle teksti, fotode, skeemide, jooniste, samuti selle ülesehitusega seotud autoritõigused kuuluvad eranditult Grupa Topex'ile ja on kaitstud 4. veebruaril 1994 autoritõiguste ja muude sarname õiguste seadusega (vt. Seaduste ajakiri 2006 Nr 90 Lk 631 koos hilisemate muudatustega). Kogu juhendi või selle osade koostamine, töötlemine ja modifitseerimine kommertsseadmetel ilma Grupa Topex'i kirjaliku loata on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsiviilvastutuse ning karistuse.

БГ ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ

УДАРНО-ПРОБИВНА МАШИНА 58G858

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ТЯ ДА СЕ ПАЗИ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО РАБОТАТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА УДАРНО-ПРОБИВНА МАШИНА

Внимание: Преди да пристъпим към каквито и да било операции по инсталирането, регулирането, ремонта или обслужването, трябва да извадим щепсела на захранващия кабел от мрежовия контакт.

- При употребата на ударно-пробивната машина трябва да използвате предпазни или защитни очила, предпазни наушници и предпазна каска, (ако съществува опасност, че може да падне нещо отгоре). Препоръчва се използването на предпазна полумаска и обувки против подхлъзване. Ако това изисква характерът на извършваната работа следва да се използват системи за отвеждане на праха.

- Преди пристъпване към работа трябва да проверим дали патронника на ударно-пробивната машина е правилно монтиран на своето място.

- По време на работа вследствие на вибрациите може да се стигне до разхлабване на прикрепането на инструмента, затова трябва внимателно да се провери прикрепането на инструмента преди пристъпване към работа. Нежелателното разхлабване на инструмента може да бъде причина за неговото повреждане или за нещастен случай.

- В случай, че машината е използвана при ниски температури или след дълъг период на бездействие, трябва да я оставим да поработи няколко минути без натоварване, за да могат нейните елементи да бъдат съответно смазани.

- Държейки машината нагоре трябва да стъпим стабилно на крака и да проверим дали долу няма странични лица.

- Винаги трябва да държим машината с двете ръце използвайки допълнителната ръкохватка.

- Не бива да докосваме въртящите се части на машината. Не бива да спиреме с ръце въртящия се шпиндел на машината. Това може да доведе до нараняване на ръката.

- Не се разрешава насочването на машината към други лица и към себе си.

- При работа с машината следва да я държим за изолираните елементи за да избегнем удар от електрически ток в случай, че евентуално попаднем на електрически проводник под напрежение.

- Не бива да се допуска до проникването на каквато и да било течност във вътрешността на машината. За почистването на повърхността на машината се употребява минерален сапун и влажно парче плат. Не се разрешава използването на бензин или други почистващи средства, които биха могли да навредят на пластмасовите елементи.

- Ако има нужда от използване на удължител, обезателно следва да се има предвид, че трябва да се избере правилен удължител (до 15 м, сечение на проводниците 1,5 мм², над 15 м, но по-малко от 40 м – сечение на проводниците 2,5 мм²). Удължителят винаги трябва да е изцяло развит.


- Не се разрешава използването на тръчелустен патронник, когато машината е настроена за работа при режим на пробиване с удар или дългаене. Този патронник е единствено за пробиване без удар в дървесина или стомана.

ВНИМАНИЕ! Устройството служи за работа в помещенията.

Въпреки употребата на безопасна по принцип конструкция, използването на осигурителни и допълнителни защитни средства, винаги съществува минимален риск от наранявания по време на работа.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Електрическата ударно-пробивна машина е ръчен електроинструмент с изолация II клас. Инструментът е задвижван от колекторен еднофазен двинател. Машината може да бъде използвана за пробиване на отвори при работен режим без удар, с удар или дълбаене на канали, както и обработка на повърхността в материали от рода на бетон, камък, тухли итн. Областите на употреба са извършването на ремонтно-строителни, както и всякакви други работи свързани със самостоятелната любителска дейност (майсторене).

 **Не се разрешава използването на електроинструмента за дейности, различни от неговото предназначение.**

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номериране се отнася за елементите на устройството, представени на графичните страници на настоящата инструкция.

1. Патронник SDS-plus
2. Закрепваща втулка
3. Превключвател на режима на пробиване
4. Капак на резервоара за смазване
5. Пусков бутон
6. Превключвател на режима на удара
7. Долен кожух на двигателя
8. Допълнителна ръкохватка
9. Летва на ограничителя на дълбочината на пробиване
10. Бутон за блокировка на летвата на ограничителя на дълбочината на пробиване
11. Контролна лампа сигнализираща наличието на напрежение
12. Контролна лампа сигнализираща износването на въглеродните четки

* Може да има разлики между чертежа и изделието.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ/НАСТРОЙКИ




ИНФОРМАЦИЯ


ЕКИПИРОВКА И АКСЕСОАРИ

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Свредла | - 1 бр. |
| 2. Длетя | - 1 бр. |
| 3. Ограничител на дълбочината | - 1 бр. |
| 4. Противопрахова защита | - 1 бр. |
| 5. Резервоар за смазка | - 1 бр. |
| 6. Допълнителна ръкохватка | - 1 бр. |
| 7. Патронник + ключ | - 1 бр. |
| 8. Адаптер на патронника | - 1 бр. |
| 9. Специален ключ | - 1 бр. |
| 10. Транспортен куфар | - 1 бр. |

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РЪКОХВАТКА

 Предвид на безопасността при използването на машината винаги трябва да се употребява допълнителната ръкохватка (8), която може да бъде закрепена в произволно положение.

 Разхлабваме копчето блокиращо фланеца на ръкохватката (8), завъртайки го наляво.

Слагаме фланеца на ръкохватката върху валцовата част на корпуса на машината.

Завъртваме на най-удобното положение.

Завъртваме докрай блокиращото копче надясно с цел закрепването на ръкохватката (8).

ИНСТАЛИРАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ПРОБИВАНЕ



Летвата на ограничителя на дълбочината на пробиване (9) служи за определяне на дълбочината на проникване на свредлото в материала.

Натиснете бутона за блокировка на летвата на ограничителя на дълбочината на пробиване (10) на фланеца на допълнителната ръкохватка (8).

Пъхнете летвата на ограничителя на дълбочината на пробиване (9) в отвора на фланеца на допълнителната ръкохватка (8).

Настройте желаната дълбочина на пробиване.

Освобождавате бутона на блокировката на летвата на ограничителя на дълбочината на пробиване (10).

МОНТАЖ И ПОДМЯНА НА РАБОТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ



Машината е пригодена за работа с работни инструменти притежаващи патронник тип SDS-plus. Преди пристъпване към работа почистваме машината и работните инструменти. Използвайки смазка нанасяме тънък слой върху дорника на работния инструмент. Тази операция повишава дълготрайността на инструмента.



Изключваме електроинструмента от захранването.

Опираме машината на работната маса.

Хващаме закрепващата втулка (2) на патронника SDS (1) и я дърпаме назад, преодолявайки съпротивлението на пружината.

Слагаме дорника на работния инструмент в патронника, пъхайки го докрай (може да е необходимо да се обърне работния инструмент докато той заеме правилно положение) (черт. А).

Освобождаваме закрепващата втулка (2), което води до окончателно закрепване на инструмента.

Работният инструмент е правилно поставен, в случай, че не може да бъде изваден без изтегляне на закрепващата втулка на патронника.

Ако втулката не се връща напълно до първоначалното положение, следва да се извади работния инструмент и да се повтори цялата операция.



Висока ефективност на работата с ударно-пробивната машина може да бъде постигната единствено тогава, когато се употребяват остри и изправни работни инструменти.

ДЕМОНТАЖ НА РАБОТНИЯ ИНСТРУМЕНТ



Непосредствено след приключване на работа работните инструменти могат да бъдат горещи. Трябва да се избягва непосредствения контакт с тях и да се използват съответните предпазни ръкавици. Работните инструменти след изваждането им следва да се почистват.



Изключваме електроинструмента от захранването.

Дърпаме назад и придържаме закрепващата втулка (2).

С другата ръка издърпваме работния инструмент напред.

ПРЕДПАЗЕН СЪЕДИНИТЕЛ




Машината е снабдена с вътрешно настроен предпазен съединител. Шпинделът на машината спира веднага щом работният инструмент се заключи, което би могло да предизвика претоварване на електроинструмента.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТИВОПРАХОВАТА ЗАЩИТА




Противопраховата защита представлява кръгла гумена отливка със съответната форма. Тя се закрепва към свредлото с цел улавянето на праха по време на пробиването например в тавана. Слагаме защитата върху свредлото, допираме свредлото до повърхността на материала и преместваме защитата надлъжно по свредлото докато се докосне до повърхността на материала. По време на проникването на свредлото в материала защитата

ще се премества по свредлото събирайки натрупания прах. От време на време отливката трябва да се изпразва.

 **Винаги следва да се употребяват защитни или предпазни очила, особено когато е пробиван отвор над главата на оператора.**

РАБОТА / НАСТРОЙКИ


ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

 Напрежението на мрежата трябва да съответствува на стойността на напрежението посочено на табелката за технически данни на ударно-пробивната машина.


Включване – натискаме пусковия бутон (5) и го придържаме в това положение (черт.В).

Изключване – освобождаваме пусковия бутон (5).

КОНТРОЛНА ЛАМПА СИГНАЛИЗИРАЩА НАЛИЧИЕТО НА НАПРЕЖЕНИЕ

 В момента на включването на устройството към захранващия контакт контролната лампа (11) се запалва (черт. J).


ПРЕВКЛЮЧАТЕЛИ НА РАБОТНИЯ РЕЖИМ

 Електрическата ударно-пробивна машина е снабдена с два превключателя на работния режим. Превключател на работния режим (6) (черт. D), както и превключател на режима на пробиване (3) (черт. E). В зависимост от техните настройки може да се извършва пробиване без удар, пробиване с удар или дълбаене. Пробиването с удар както и дълбаенето изисква минимален натиск на машината. Прекомерният натиск би предизвикал прекомерно претоварване на двигателя. Редовно трябва да се контролира техническото състояние на работните инструменти. В случай на нужда работните инструменти трябва да се наострят или подменят. Правилната настройка на превключателите за дадената функция е показана на черт. F.


Пробиване без удар - поз. I


Пробиване с удар - поз. II

Дълбаене - поз. III


 **Преди промяната на положението на превключателя на режима на пробиване (3) трябва да натиснем блокиращия бутон (черт. G). Не бива да се предприемат опити за промяна на положението на превключателите на работния режим по време, когато двигателят на машината работи. Подобни действия биха могли да доведат до сериозно увреждане на ударно-пробивната машина.**

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ


-  Пристъпвайки към работа с намерението да се направи отвор с голям диаметър, препоръчва се пробиването на по-малък отвор, а после неговото разширяване до желаните размери. Това ще предотврати възможността машината да бъде претоварена.
- При пробиването на дълбоки отвори трябва да се пробива постепенно на по-малки дълбочини, изваждайки свредлото от отвора с цел отстраняването на стърготини или прах от отвора.
- Ако се стигне до заклещване на свредлото по време на пробиването, ще се задейства предпазния съединител. Трябва веднага да се изключи машината, за да не се стигне до нейното увреждане. Отстраняваме заклещеното свредло от отвора.
- Машината следва да се държи на оста на пробивания отвор. Идеално би било свредлото намиращо се под прав ъгъл спрямо повърхността на обработвания материал. В случай, че не се спази перпендикулярността по време на работа, може да се стигне до заклещването или счупването на свредлото в отвора, а също и до нараняване на потребителя.


 **Продължителното пробиване при ниска скорост на въртенето на шпиндела води до прегряване на двигателя. Трябва да се правят периодични паузи в работата. Внимаваме да не покриме отворите в корпуса на машината служещи за вентилация на нейния двигател.**

ПРОБИВАНЕ С УДАР


-  Избираме съответния режим на работа, в този случай пробиване с удар.
- Пъхаме в патронника (1) съответното свредло с основа тип SDS-plus.
- С цел постигането на най-добър резултат следва да се използват висококачествени свредла с кракйници от металокерамични твърди сплави (видиа).
- Допираме свредлото до обработвания материал.
- Включваме машината, механизмът на машината би трябвало да работи плавно, а инструментът не би трябвало да отскача от повърхността на обработвания материал.


ПРОБИВАНЕ БЕЗ УДАР

 Материали от рода на стомана, дървесина и пластмаси могат да бъдат пробивани с помощта на ударно-пробивната машина чрез използването на тричелюстен патронник заедно с преходен адаптер при работен режим без удар. Монтираме чрез свързване тричелюстния патронник и адаптера, а след това ги слагаме в патронника на машината (постъпваме така, както при свредлата с основа SDS) (черт. H).


 **Не се разрешава използването на тричелюстен патронник, когато машината е настроена на работен режим с пробиване с удар. Този патронник е предназначен само за пробиване в дървесина или стомана. Не се разрешава използването на свредла SDS при работа с 3-челюстен допълнителен патронник. Следва да се използва свредла с валцови основи от бързорежещи или въглеродни стомани (само в дървесина или в подобни на дървесина материали).**


ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 **Преди да пристъпим към каквито и да било операции по инсталирането, регулирането, ремонта или обслужването, трябва да извадим щепсела на захранващия кабел от мрежовия контакт.**


-  Ударно-пробивната машина трябва да се поддържа винаги чиста.
- За почистване на пластмасовите елементи на машината никога не бива да се използват каквито и да било разяздащи средства.
- След приключване на работата с цел отстраняването на натрупания прах трябва да се почисти машината с помощта на струя сгъстен въздух, особено с цел да се прочистят вентилационните канали в корпуса на двигателя.
- Редовно следва да се контролира състоянието на въглеродните четки на електрическия двигател (замърсените и прекомерно изхабени четки могат да предизвикат прекомерно искрене и спадане на скоростта на въртене па шпиндела на машината).

СМАЗВАНЕ НА ПРЕДАВКАТА

-  Препоръчва се проверка на смазката в предавката на всеки 50 часа работа на перфоратора и евентуално допълване на смазочното средство, употребявайки високотемпературна смазка, всеобщо достъпна на пазара. Не се препоръчва употребата на твърде голямо количество смазка.
- Разхлабваме и отвинтваме капака (4) на резервоара за смазване (завъртайки наляво) (черт. I).
- Допълваме смазката.
- Слагаме капака (4) и го завинтваме докрай надясно (не бива да завинтваме прекалено силно за да не повредим резбата).

 **Не се разрешава употребата на твърде голямо количество смазка. След изчерпването на предоставената смазка следва да се използва друга смазка, която издържа висока температура.**

КОНТРОЛНА ЛАМПА СИГНАЛИЗИРАЩА ИЗНОСВАНЕТО НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЧЕТКИ

 В случай на износване на въглеродните четки се запалва контролната лампа сигнализираща износването на въглеродните четки (12) и необходимостта от тяхната смяна.

От момента на запалването на лампата устройството може да работи още около 5 часа (черт. J).

СМЯНА НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЧЕТКИ



Употребените (по-къси от 5 mm), изгорели или счупени въглеродни четки на двигателя следва веднага да бъдат подменени. Винаги се извършва едновременна подмяна на двете въглеродни четки.

Операцията по смяната на въглеродните четки следва да се поверява единствено на квалифицирано лице използвайки оригиналните части.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УДАРНО-ПРОБИВНАТА МАШИНА



С цел постигането на най-висока ефективност при работа с бетон, трябва да оказваме върху машината известен постоянен, умерен натиск (не прекомерен), понеже това би предизвикало спадане на ефективността на работата. На машината пълнена с постоянно смазочно средство е необходимо известно време за загряване в зависимост от температурата на околната среда. На новата машина е необходим период на „загрявка“ преди да постигне пълна ефективност на действието.



Всякакъв вид неизправности би трябвало да бъдат отстранявани от оторизиран сервис на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Перфоратор		
Параметър	Стойност	
Номинално напрежение	230 VAC	
Честота на захранването	50 Hz	
Номинална мощност	900 W	
Скорост на въртене на празен ход	750 min ⁻¹	
Честота на удара	2800 min ⁻¹	
Енергия на удара	4,2 J	
Вид на патронника на работните инструменти	SDS-plus	
Максимален диаметър на пробиване	бетон	26 mm
	стомана	13 mm
Класа на защитеност	II	
Маса без аксесоарите	5,5 kg	
Година на производство	2021	

ДАНИИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Ниво на акустичното налягане : $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Ниво на акустичната мощност : $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Измерена стойност на вибрационите ускорения : $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Електрически захранвателите изделия не трябва да се извървят с домашните отпадъци, а трябва да се предадат за оползотворяване в съответните заводи. Информация за оползотворяването може да бъде получена от продавача на изделието или от местните власти. Неподходящото електрическо и електронно оборудване съдържа опасни вещества за естествената среда. Оборудването, предназначено за рециклиране, представлява потенциална запалка за околната среда и за здравето на хората.

* Запазва се правото за извършване на промени.

„Grupa Torhex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa със седалище във Варшава, ул. Польска 2/4 (наричана по-нататък: „Grupa Torhex“) информира, че всякакви авторски права относно съдържанието на инструкцията (наричана по-нататък: „Инструкция“), включващи между другото нейния текст, поместените фотографии, схеми, чертежи, а също и нейните композиции, принадлежат изключително на Grupa Torhex и подлежат на правна защита съгласно закона от 4 февруари 1994 година относно авторското право и сродните му права (еднороден текст в Държавен вестник 2006 № 90 поз. 631 с по-късните изменения). Копирането, преработването, публикуването, модифицирането с комерческа цел на цялата инструкция, както и на отделните ѝ елементи без съгласието на Grupa Torhex изразено в писмена форма, е строго забранено и може и може да доведе до прилагането към гражданска и наказателна отговорност.



PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

UDARNI ČEKIĆ 58G858

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITAT UPUTE ZA UPOTREBU I SPREMITI IH ZA DALJNJE KORIŠTENJE.

POSEBNI PROPISI O SIGURNOSTI

UPOZORENJA VEZANA UZ RAD SA UDARNIM ČEKIĆEM

- Pozor:** Prije pristupanja radnjama vezanim uz regulaciju, korištenje ili popravak treba izvući utikač kabla za napajanje iz mrežnog napona.
- U vrijeme kad koristimo udarni čekić obavezno koristite zaštitne naočale ili gogle, sredstva za zaštitu sluha i zaštitnu kacigu, (ako postoji opasnost da nešto padne odozgo). Preporuča se korištenje zaštitne maske i obuća koja se ne skliže. Ako to zahtijeva vrsta izvođenih radova koristite sustave za odvođenje prašine.
 - Prije početka radova provjerite da li je stezna čeljust čekića dobro pričvršćena na svom mjestu.
 - Za vrijeme rada, a kao posljedica vibracija, može doći do otpuštanja pričvršćenih dijelova uređaja, zato treba posebno pažljivo prekontrolirati spojeve uređaja prije početka rada. Neželjeno otpuštanje na uređaju može biti uzrok oštećenja uređaja ili dovesti do nezgode na radu.
 - Ukoliko ćete čekić koristiti na niskim temperaturama ili nakon dužeg vremena od kada nije bio korišten, dozvolite da čekić nekoliko minuta radi bez opterećenja, kako bi se njegovi unutarnji elementi podmazali na odgovarajući način.
 - Za vrijeme kad se koristite čekićem i držite ga prema gore, stanite u čvrste uporišne točke stopalima i provjerite nema li dolje trećih osoba.
 - Čekić uvijek držite s obje ruke koristeći dodatnu dršku.
 - Rukama ne smijete dirati dijelove čekića koji rotiraju. Također, ne smijete rukama pridržavati vreteno koje rotira na čekiću. Suprotno ponašanje može dovesti do samoranjavanja i ozljeda ruke.
 - Čekić koje radi ne smijete usmjeravati prema drugim osobama niti prema sebi.
 - Kad radite sa čekićem, držite ga za izolirane elemente kako biste izbjegli strujni udar ako slučajno nađete na električni vod koji je možda pod naponom.
 - Ne dozvolite da bilo kakva tekućina dospije u unutrašnjost čekića. Za čišćenje površine čekića koristite mineralni sapun i vlažnu tkaninu. Ne smijete za čišćenje koristiti benzin ili druga sredstva za čišćenje koja bi mogla naštetiti plastičnim elementima uređaja.
 - Ako bude nužno koristiti produžni kabel, uvijek imajte na umu odgovarajući odabir produžnog kabla (do 15 m, presjek voda 1,5 mm², ako je duži od 15 m, a kraći od 40 m – presjek voda je 2,5 mm²). Produžni kabel uvijek mora biti u potpunosti odvinut.
 - Ne koristite tročeljusnu steznu glavu kad je čekić namješten u način rada – bušenje s udarom ili rad s dlijetom. Taj držač je namijenjen isključivo za bušenje u drvo ili metal bez udara.

POZOR! Uređaj služi za korištenje u zatvorenom prostoru.

Bez obzira na sigurnu konstrukciju, upotrebu sigurnosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mjera, uvijek postoji djelomični rizik od ozljeda nastalih tijekom rada.

KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Udarni čekići su ručni električni alati s izolacijom II klase. Uređaj pokreće jednofazni komutatorski motor. Alati tog tipa se koriste za bušenje otvora u načinu rada bez udara, s udarom ili bušenje kanala te obrađivanje površine kod materijala kao što su beton, kamen, zid i sl. Područja njihove primjene su: građevinarstvo, stolarija te svi radovi u okviru neprofesionalne upotrebe (sam svoj majstor).



Električni alat se smije koristiti samo sukladno s njegovom namjenom.

OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koji se nalaze na grafičkim stranicama dotičnih uputa.

1. Drška SDS-plus
2. Prirubnica za pričvršćivanje
3. Preklopnik načina bušenja
4. Poklopac mjesta za podmazivanje
5. Prekidač
6. Preklopnik načina udara
7. Donja zaštita motora
8. Dodatna drška
9. Graničnik dubine bušenja
10. Gumb za blokadu graničnika dubine bušenja
11. Kontrolna lampica za javljanje napona
12. Kontrolna lampica za javljanje istrošenosti ugljenih četkica

* Moguće su male razlike između crteža i proizvoda

OPIS KORIŠTENIH GRAFIKI ZNAKOVA



POZOR



UPOZORENJE



MONTAŽA/POSTAVKE



INFORMACIJA

DIJELOVI I DODATNA OPREMA

1. Svrkla - 1 kom
2. Dlijeta - 1 kom
3. Graničnik dubine - 1 kom
4. Zaštita od prašine - 1 kom
5. Spremnik a mazivom - 1 kom
6. Dodatna drška - 1 kom
7. Stezna glava + ključ - 1 kom
8. Adapter za dršku - 1 kom
9. Poseban ključ - 1 kom
10. Transportni kofer - 1 kom

PRIPREMA ZA RAD

INSTALIRANJE DODATNE DRŠKE



Zbog sigurnosti ljudi preporučamo uvijek koristiti dodatnu dršku (8) koju možete namjestiti u odabran položaj u rasponu od 0° do 360°.



- Popustite vijak za blokadu obruči drške (8), okretanjem u lijevo.
- Namjestite dršku na valjkasti dio kućišta čekića.
- Okrenite u najugodniji položaj.
- Zategnite vijak za blokadu, okretanjem u desno kako biste pričvrstili dršku (8).

MONTAŽA GRANIČNIKA DUBINE BUŠENJA



- Graničnik dubine bušenja (9) služi za postavljanje dubine do koje svrdlo ulazi u materijal.
- Pritisnite gumb za blokadu graničnika dubine bušenja (10) na dodatnoj dršci (8).
- Namjestite graničnik dubine bušenja (9) u otvor na dodatnoj dršci (8).
- Postavite željenu dubinu bušenja.
- Oslobodite pritisak na gumb za blokadu graničnika dubine bušenja (10).

MONTAŽA I ZAMJENA RADNIH DIJELOVA



Čekić je pripremljen za rad sa radnim elementima koji imaju nastavke tipa SDS-plus. Prije početka rada očistite čekić i radne elemente. Koristeći mazivo stavite tanak sloj na valjak radnog elementa što će povećati trajnost uređaja.



Električni uređaj isključite iz mreže napajanja

- Učvrstite čekić na stabilnoj površini.

- Uхватite steznu maticu (2) držača SDS (1), i povucite je natrag savladavajući otpor opruge
- Umetnite valjak radnog elementa u držak umećući ga dok ne osjetite otpor (može se pokazati potreba okretanja radnog elementa sve dok ne zauzme odgovarajući položaj) (crtež A).
- Oslobodite steznu maticu (2), što će konačno pričvrstiti uređaj.
- Radni element je dobro namjestite ako ga se ne može izvrći bez otpuštanja stezne matice drška.
- Ako se matica (2) ne može vratiti u potpunosti u prvobitni položaj, izvadite radni element i ponovite cijeli postupak

Visoki učinak rada udarnim čekićem može se postići samo onda kad koristite oštre i neoštećene radne elemente.

DEMONTAŽA RADNIH ELEMENATA



Netom po završetku rada, radni elementi mogu biti vrući. Klonite se direktnog dodira s njima i upotrebljavajte odgovarajuće zaštitne rukavice. Nakon što ih izvadite, radne elemente treba očistiti.



Električni uređaj isključite iz mreže napajanja.

- Povucite prema nazad i pridržite steznu maticu (2).
- Drugom rukom izvucite radni element prema naprijed.

SPOJKA PROTIV OPTEREĆENJA



Udarni čekić je opremljen sa unutarnjom spojkom protiv opterećenja. Vreteno uređaja se zaustavlja kad se radni element zaglavi, a što bi moglo dovesti do preopterećenja električnog uređaja.

KORIŠTENJE ZAŠTITE PROTIV PRAŠINE



Zaštita protiv prašine je okrugao gumeni odjev odgovarajućeg oblika. Namještate ga na vreteno s ciljem hvatanja prašine za vrijeme bušenja, na primjer u plafonu. Namjestite zaštitu na svrdlo, pomaknite svrdlo do površine materijala i namjestite zaštitu uz duž svrdla, do dodira sa površinom materijala. Ovisno o tome kako će svrdlo ulaziti u materijal, zaštita će se pomicati po svrdlu sakupljajući prašinu koja će se gomilati. U odgovarajućim vremenskim razmacima ispraznite zaštitnu oblogu.



Uvijek koristite zaštitne naočale ili masku protiv rasprskavanja posebice kad radite otvore iznad sebe.

RAD / POSTAVKE

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE



Napon mreže mora odgovarati veličini napona koji je napisan na nazivnoj tablici udarnog čekića.

Uključivanje – pritisnuti prekidač (5) i držati u tom položaju (crtež B)

Isključivanje – prestati držati prekidač (5)

KONTROLNA LAMPICA ZA JAVLJANJE NAPONA



U trenutku uključivanja uređaja u mrežnu utičnicu pali se kontrolna lampica za javljanje napona (11) (crtež J).

PREKLOPNICI NAČINA RADA



Električni čekić je opremljen sa dva preklopnika za odabir načina rada. Gumb za uključivanje udara (6) (crtež D), te gumb za uključivanje načina bušenja (3) (crtež E). Ovisno o tome kako su postavljani, možete izvoditi bušenje bez udara, bušenje s udarom ili rad sa dlijetom. Da biste izvodili bušenje sa udarom ili rad sa dlijetom, potrebno je malo pritisnuti čekić. Prevelik pritisak može dovesti do prevelikog opterećenja motora. Stalno kontrolirajte u kakvom su tehničkom stanju radni elementi. U slučaju potrebe radne elemente treba naoštiti ili promijeniti.

Odgovarajući položaji preklopnika za danu funkciju prikazani su na crtežu F.

Bušenje bez udara - položaj. I


Bušenje sa udarom - položaj. II


Rad sa dlijetom - položaj. III




Prije mijenjanja položaja preklopnika načina bušenja (3) stisnite gumb za blokadu (crtež G). Ne smijete pokušavati mijenjati položaj preklopnika načina rada tijekom rada motora udarnog čekića, jer bi to moglo prouzročiti ozbiljno oštećenje uređaja.

BUŠENJE OTVORA


-  Kad pristupate bušenju otvora velikog promjera, preporuča se najprije izbušiti predotvor, a kasnije ga povećajte na željeni promjer. To će smanjiti mogućnost preopterećenja čekića
- Kod izrade dubokih otvora trebete bušiti postupno na manje dubine, izvlačiti svrdlo iz otvora, kako bi se omogućilo uklanjanje prašine i iverja iz otvora.
- Ako se svrdlo zaglavi za vrijeme bušenja, uključit će se protuopterećujuća spojka. Odmah ugasite uređaj, kako ne bi došlo do njegovog oštećenja. Svrdlo treba izvući iz otvora.
- Čekić-bušilicu trebete držati u osi bušenog otvora. Bilo bi idealno, kad bi svrdlo stajalo pod pravim kutom u odnosu na površinu materijala koji obrađujete. U slučaju da ne možete postići rad u ravni, za vrijeme rada svrdlo se može zaglaviti ili poknuti u otvoru, te se tako možete povrijediti.


 Dugotrajno bušenje kod male brzine okretaja vretena može dovesti do pregrijavanja motora. Radite periodičke pauze za vrijeme rada. Pazite da otvori za ventilaciju motora na kućištu čekića ne budu zatvoreni.

BUŠENJE SA UDAROM


-  Odaberite odgovarajući način rada, u tom slučaju bušenje sa udarom.
- U dršku (1) stavite odgovarajuće svrdlo s nastavkom tipa SDS-plus.
- Kako biste postigli što bolji rezultat, koristite kvalitetna svrdla s nastavcima od legura (vidijai).
- Stegnite svrdlo do obrađivanog materijala.
- Uključite čekić pritišćući preklonik (4), mehanizam čekića treba raditi klizno, a uređaj se ne bi trebao odbijati od površine obrađivanog materijala.



BUŠENJE BEZ UDARA

-  Materijale kao što su metal, drvo i umjetne mase moguće je bušiti uz pomoć čekića tako da koristite tročeljusnu steznu glavu zajedno sa odgovarajućim nastavkom, u načinu rada bez udara. Montirajte i spojite tročeljusnu steznu glavu i adapter, a potom ih namjestite u držač čekića (postupajte isto kao sa svrdlima koja imaju SDS nastavak) (crtež H).


-  Ne koristite tročeljusnu steznu glavu, kad je čekić postavljen u model načina rada bušenje s udarom. Taj držač je namijenjen isključivo za bušenje u drvo ili metal. Nikad ne koristite svrdla SDS za rad s 3-čeljusnom pomoćnom steznom glavom. Koristite svrdla sa valjkastim adapterima od brzorotirajućeg čelika ili od čeličnih legura (samo za drvo i materijale slične drvcu).

UKLOVANJE I ODRŽAVANJE

 Prije svih radova održavanja, podešavanja ili izmjene alata i pribora treba izvući utikač iz mrežne utičnice.

-  Udarni čekić održavajte čistim.
-  Nikad ne koristite nikakva nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih elemenata uređaja.
- Nakon završetka rada uz pomoć zraka pod pritiskom propuštite uređaj kako biste odstranili prašinu i provjerili jesu li propusni otvori za ventilaciju na kućištu motora.
- Redovito kontrolirajte stanje ugljenih četkica električnog motora (priljave ili istrošene četkice mogu izazvati prekomjerno iskrenje i smanjenje brzine okretaja vretena uređaja).

PODMAZIVANJE PRIJENOSA

-  Preporučamo da kontrolirate stanje maziva u prijenosu, nakon svakih 50 radnih sati korištenja čekića i da po potrebi nadopunite sredstvo za podmazivanje koristeći dostupno na tržištu visokotemperaturno mazivo. Ne stavljajte previše maziva.
- Popustite i odvinite poklopac (4) mjesta za podmazivanje (okrećući u lijevo) (crtež I).
- Nadopunite mazivo.
- Vratite poklopac na mjesto (4) iategnite ga, okrećući ga u desno (nemojte stezati prejako kako ne biste oštetili navoi).



Ne stavljajte preveliku količinu maziva. Nakon što potrošite mazivo koje ste dobili sa uređajem, koristite druga dostupna maziva koja su otporna na visoke temperature.

KONTROLNA LAMPICA ZA JAVLJANJE ISTROŠENOSTI UGLJENIH ČETKICA



Kad su ugljene četkice istrošene pali se kontrolna lampica istrošenosti četkica(12) koja javlja potrebu za zamjenom četkica. Od trenutka kad se lampica upali, uređaj može raditi još oko 5 sati (crtež J).

ZAMJENA UGLJENIH ČETKICA



Istrošene (kraće od 5 mm), spaljene ili poknute ugljene motorne četkice odmah zamijenite. Uvijek mijenjajte istovremeno obje ugljene četkice.

Radnju zamjene ugljenih četkica treba povjeriti isključivo kvalificiranoj osobi, a pri tome koristiti originalne dijelove.

DODATNE UPUTE UZ KORIŠTENJE ZA ČEKIĆ



Kako biste postigli najbolju izdašnost kod rada u betonu, na čekić vršite stalan i umjeren pritisak (ne pretjeran), jer to dovodi do pada efektivnosti rada. Čekić se puni stalnim elementom za podmazivanje i potrebno mu je određeno vrijeme za zagrijavanje, a ono ovisi o temperaturi okruženja. Novom čekiću je potrebno određeno vrijeme za „zagrijavanje“ prije no što počne u potpunosti djelovati.



Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođača.

TEHNIČKI PARAMETRI

NOMINALNI PODACI

Udarni čekić		
Parametar		Vrijednost
Nazivni napon		230 VAC
Frekvencija napajanja		50 Hz
Nazivna snaga		900 W
Brzina okretaja kod praznog hoda		750 min ⁻¹
Frekvencija udara		2800 min ⁻¹
Energija udara		4,2 J
Tip drške radnih alata		SDS-plus
Najveći promjer bušenja	beton	26 mm
	čelik	13 mm
Klasa zaštite		II
Težina bez pribora		5,5 kg
Godina proizvodnje		2021

PODACI VEZANI ZA BUKU I TITRAJE

Razina akustičkog pritiska $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Razina akustičke snage $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vrijednost ubrzanja titraja: $a_n = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ZAŠTITA OKOLIŠA



Električne proizvode ne bacajte zajedno s kućnim otpacima već ih zbrinite na odgovarajućim mjestima. Informacije o mjestima zbrinjavanja daju prodavači proizvoda ili odgovorne mjesne službe. Istrošeni električni i elektronički alati sadrže supstance koje mogu štetiti okolišu. Nezbrinuti proizvodi mogu biti opasni po zdravlje ljudi i za okoliš.

* Pridržavamo pravo na izvođenje promjena

„Društvo s ograničenom odgovornošću Grupa Topex“ d.o.o. sa sjedištem u Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (u daljnjem tekstu: „Grupa Topex“) daje na znanje da sva autorska prava vezana uz sadržaj ovih uputa (dalje: „Upute“), uključujući test, slike, sheme, crteže te također njihove kompozicije pripadaju isključivo Grupi Topex- u i podliježu pravnoj zaštiti, sukladno sa Zakonom od dana 4. veljače 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (N.N. 2006 Br. 90 Stavak 631 uključujući i kasnije promjene). Kopiranje, preoblikovanje, publiciranje, modificiranje u komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bez suglasnosti Grupa Topex-a koje je dato u pismenom obliku, je najstrože zabranjeno i može dovesti do prekršajne i krivične odgovornosti.



PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

UDARNI ČEKIĆ 58G858

PAŽNJA: PRE UPOTREBE ELEKTRIČNIH UREĐAJA POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE NAVEDENO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

UPOZORENJA VEZANA ZA RAD SA ELEKTRIČNIM UDARNIM ČEKIĆEM

Pažnja: Pre pristupanja operacijama vezanim za regulaciju, korišćenje ili popravke, potrebno je isključiti utičnicu iz struje.

- Za vreme rada sa čekićem potrebno je koristiti naočari ili zaštitne naočari, sredstva za zaštitu sluha i zaštitnu kacigu, (ukoliko postoji opasnost da bilo šta može da padne od gore). Preporučuje se upotreba zaštitnog respiratora i obuće koja ne klizi. Ukoliko vrsta posla, koji se obavlja, zahteva upotrebu sistema za uklanjanje prašine, treba ga koristiti.
- Pre početka rada potrebno je uveriti se da je drška bušilice čekića pravilno pričvršćena na svom mestu.
- Za vreme rada, usled vibracija može doći do popuštanja pričvršćenog alata, i zbog toga treba veoma pažljivo proveriti pričvršćenost alata pre početka rada. Neželjeno popuštanje alata može biti uzrok oštećenja uređaja ili nezgode pri radu.
- Ukoliko se čekić koristi pri niskim temperaturama ili se čuva duži vremenski period, treba dozvoliti da čekić nekoliko minuta radi bez opterećenja, kako bi njegovi unutrašnji elementi bili pravilno podmazani.
- Za vreme upotrebe čekića, koji je okrenut ka gore, potrebno je rastaviti stopala i uveriti se da ispod nema drugih osoba.
- Uvek treba držati čekić obema rukama, koristeći dodatnu dršku.
- Zabranjeno je dodirivati rukama delove koji vire iz čekića. Zabranjeno je takođe, rukama zaustavljati vreteno čekića koje se obrće. Suprotno postupanje preti povređivanjem ruku.
- Zabranjeno je okretati čekić koji radi prema drugim osobama ili prema sebi.
- Za vreme rada sa čekićem, potrebno je držati ga za izolovane delove, kako bi se izbegla mogućnost električnog udara u momentu eventualnog nailaska na električni kabl koji je pod naponom.
- Ne sme se dozvoliti prodor bilo kakve tečnosti u unutrašnjost čekića. Za čišćenje površine čekića koristiti mineralni sapun i mokru tkaninu. Zabranjeno je koristiti za čišćenje benzin ili druga sredstva za čišćenje, koja mogu biti štetna za plastične elemente.
- Ukoliko postoji potreba za upotrebom produžnih kablova, uvek treba voditi računa o pravilnom izboru produžnih kablova (do 15 m, presek kabla 1,5 mm², više od 15 m, ali manje od 40 m – presek kabla 2,5 mm²). Produžni kabl uvek mora biti u potpunosti razmotan.
- Zabranjeno je koristiti tročeljusnu dršku bušilice kada je čekić podesen na način rada sa udarom ili dletovanje. Ova drška isključivo se koristi za bušenje bez udara u drvetu ili čeliku.

PAŽNJA! Uređaj služi za obavljanje poslova van prostorija.

I pored posedovanja bezbednosne konstrukcije od same osnove, posedovanja sigurnosnih mera i dodatnih zaštitnih mera, uvek postoji delimičan rizik od povreda tokom obavljanja posla.

IZRADA I NAMENA

Električni čekić je ručni elektrouređaj sa izolacijom II klase. Uređaj se puni jednofaznom strujom komutatorskog motora. Čekić se mode koristi za bušenje otvora, načinom rada bez udara, sa udarom ili bušenja kanala, ili obrade površina takvih materijala kao što su beton, kamen, zid i tsl. Opseg njegove upotrebe je u okviru obavljanja remontnih poslova - građevinskih, ili velikog broja poslova iz oblasti samostalne amaterske delatnosti (majstorisanje).



Zabranjeno je koristiti elektrouređaj suprotno od njegove namene

OPIS GRAFIČKIH STRANA

Dole postvljena numeracija odnosi se na elemente uređaja predstavljenih na grafičkim stranicama uputstva.

1. Drška SDS-plus
2. Pričvrtni tulac
3. Menjač načina bušenja
4. Poklopac za punkt podmazivanja
5. Starter
6. Menjač načina udara
7. Donja zaštita motora
8. Dodatna drška
9. Lajсна graničnika dubine bušenja
10. Taster za blokadu graničnika dubine bušenja
11. Kontrolna lampica napona
12. Kontrolna lampica iskorišćenosti ugljenih četki

* Mogu se pojaviti manje razlike između crteža i proizvoda

OBJAŠNJENJA KORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



PAŽNJA



UPOZORENJE



MONTIRANJE/SASTAVLJANJE



INFORMACIJA

OPREMA I DODACI

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Burgije | - 1 kom. |
| 2. Dleta | - 1 kom. |
| 3. Lajсна graničnika za dubinu | - 1 kom. |
| 4. Zaštita od prašine | - 1 kom. |
| 5. Rezervoar sa mazivom | - 1 kom. |
| 6. Dodatna drška | - 1 kom. |
| 7. Drška bušilice + ključić | - 1 kom. |
| 8. Adapter za dršku | - 1 kom. |
| 9. Specijalni ključ | - 1 kom. |
| 10. Transportni kofer | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

MONTIRANJE DODATNE DRŠKE



U cilju bezbednosti pri rukovanju udarnim čekićem, uvek treba koristiti dodatnu dršku (8), koja može da se pričvrsti u željeni položaj.



- Otpustiti ručicu koja blokira prsten drške (8), okrećući je u levo.
- Postaviti prsten drške na cilindrični deo kućišta čekića.
- Okrenuti do najzgodnijeg položaja.
- Zavrnuti ručicu koja blokira u desno, u cilju pričvršćivanja drške (8).

MONTIRANJE LAJSNE GRANIČNIKA DUBINE BUŠENJA



Graničnik dubine bušenja (9) služi za postavljanje dubine zagrijurivanja burgije u materijal.

- Pritisnuti taster za blokadu graničnika dubine bušenja (10) na prstenu dodatne drške (8).
- Gurnuti graničnik dubine bušenja (9) u otvor na prstenu dodatne drške (8).
- Postaviti željenu dubinu bušenja.
- Otpustiti pritisak na tasteru za blokadu graničnika dubine bušenja (10).

MONTIRANJE I PROMENA RADNIH ALATKI



Čekić je prilagođen za rad sa radnim alatima koje poseduju drške tipa SDS-plus.

Pre početka posla očistiti čekić i radni alat. Koristiti mazivo, postavljajući tanak sloj na osovinu radnog alata. Ta operacija obezbeđuje duži rok trajanja uređaja.



Isključiti elektroređaj iz struje.

- Nasloniti čekić na radni sto.
- Uхватiti pričvrštni tulac (2) drške SDS (1) i odgurnuti je nazad, savlađujući otpor opruge.
- Postaviti osovinu radnog alata u dršku, gurnuvši sve do tačke otpora (može doći do potrebe obrtanja radnog alata, sve dok ne zauzme prvilan položaj) (slika A).
- Osloboditi pričvrštni tulac (2), što dovodi do konačnog pričvršćivanja alata.
- Radni alat je pravilno postavljen, ukoliko nije moguće izvoditi ga bez odvajanja pričvršnog tulca drške.
- Ukoliko se tulac ne vraća u potpunosti u prvobitan položaj, treba izvoditi radni alat i celu operaciju ponoviti.



Visoka efikasnost rada udarnog čekića postiže se samo onda kada su upotrebjene oštre i neoštećene radne alatke.

DEMONTIRANJE RADNIH ALATKI



Odmah nakon završetka posla, radne alatke mogu biti vrelе. Treba izbegavati neposredan kontakt s njima i koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice. Radne alatke nakon vađenja treba očistiti.



Isključiti elektroređaj iz struje.

- Pomeriti unazad i pridržati pričvrštni tulac (2).
- Drugom rukom izvući radnu alatku napred.

SPOJNICA OPTEREĆENJA



Udarni čekić poseduje na unutrašnjoj strani postavljenu spojnicu opterećenja. Vreteno udarnog čekića zaustavlja se samo kada se radni alat uključi, što može dovesti do opterećenja elektroređaja.

UPOTREBA ZAŠTITE OD PRAŠINE



Zaštita od prašine je okrugli gumeni odlivak odgovarajućeg oblika. Postavlja se na burgiju u cilju hvatanja prašine za vreme bušenja npr. na plafonu. Postaviti zaštitu na burgiju, primajući burgiju do površine materijala i pomeriti zaštitu duž burgije, do kontakta s površinom materijala. U meri u kojoj se burgija udubljuje u materijal, zaštita će se pomerati na burgiji sakupljajući prašinu. Povremeno treba isprazniti zaštitu.



Uvek treba koristiti naočari ili naočari protiv prskanja uopšte, kada se pravi otvor iznad glave operatera.

RAD / POSTAVKE

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE



Napon mreže mora odgovarati visini napona koji je dat na nominalnoj tablici čekića.

Uključivanje – pritisnuti taster startera (5) i zadržati u toj poziciji (slika B)

Isključivanje – otpustiti pritisak na tasteru startera (5).

KONTROLNA LAMPICA NAPONA



U momentu priključenja uređaja u struju, kontrolna lampica napona (11) će zasvetliti (slika J).

MENJAČI NAČINA RADA



Električni čekić poseduje dva menjača načina rada. Menjač načina udara (6) (slika D), ili menjač načina bušenja (3) (slika E). U zavisnosti od njihovih postavki, moguće je obavljati bušenje bez udara, bušenje sa udarom, ili dletovanje. Bušenje sa udarom kao i dletovanje iziskuju manji pritisak na čekić. Prekomerni pritisak nepotrebno bi doveo do prilično povećanog opterećenja rada motora. Redovno treba kontrolisati tehničko stanje radnog alata. Ukoliko je potrebno radni alat treba naoštiti ili zameniti.

Pravilno postavljanje menjača za date funkcije predstavljeno je na slici F.

Bušenje bez udara - pozicija I

Bušenje sa udarom - pozicija II

Dletovanje - pozicija III



Pre promene položaja menjača načina bušenja (3) potrebno je pritisnuti taster za blokadu (slika G). Zabranjeno je pokušavati da

se promeni položaj menjača načina rada dok motor čekića radi. Takvo postupanje može dovesti do ozbiljnog oštećenja čekića.

BUŠENJE OTVORA



Pristupajući radu sa namerom pravljenja otvora sa većim prečnikom, preporučuje se otpočeti sa bušenjem manjeg otvora, a kasnije bušenja na željenu veličinu. To smanjuje mogućnost opterećenja čekića.

Prilikom pravljenja dubokih otvora potrebno je bušiti postepeno, na manjim dubinama, vaditi burgiju iz otvora, kako bi se moglo ukloniti iverje ili prašina iz otvora.

Ukoliko dođe do uklještenja burgije u toku bušenja, uključite se spojnicu opterećenja. Potrebno je odmah isključiti čekić kako ne bi došlo do njenog oštećenja. Izvoditi uklještenu burgiju iz otvora.

Potrebno je držati čekić u osi otvora koji se pravi. Idealno bi bilo, kada bi burgija bila postavljena pod pravim uglom u odnosu na površinu materijala koji se obrađuje. U slučaju da okomitost u toku rada ne može da se odrazi, može doći do uklještenja ili lomljenja burgije u otvoru, a samim tim i povređivanja korisnika.



Dugotrajno bušenje pri niskim brzinama obrtaja vretena preti pregrevanjem motora. Potrebno je praviti povremene pauze u radu. Obratiti pažnju da se ne pokrivi otvori na kućištu koji služe za ventilaciju motora čekića.

BUŠENJE SA UDAROM



Odabрати odgovarajući način rada, u ovom slučaju bušenje sa udarom.

Postaviti u dršku (1) odgovarajuću burgiju sa osovinom tipa SDS-plus.

Da bi se postigao najbolji rezultat potrebno je koristiti burgije visokog kvaliteta sa delovima od pečenog karbida (vidia - metal).

Pritisnuti burgiju na materijal koji se obrađuje.

Uključiti čekić, mehanizam čekića treba da radi lagano, a radna alatka ne treba da se odbija od površine materijala koji se obrađuje.

BUŠENJE BEZ UDARA



Takvi materijali kao što su čelik, drvo i plastične mase mogu se bušiti pomoću čekića, koristeći tročeljusnu dršku zajedno sa adapterom, načinom rada bez udara. Montirati putem uvrtnja: tročeljusne drške i adaptera, a zatim postaviti u dršku čekića (postupati kao u slučaju sa burgijama osovine SDS) (slika H).



Zabranjeno je koristiti tročeljusnu dršku za bušenje kada je čekić postavljen za rad bušenja sa udarom. Ova drška je određena isključivo za bušenje u drvetu ili čeliku. Zabranjeno je koristiti SDS burgije i za rad sa tročeljusnom pomoćnom drškom. Treba koristiti burgije koje imaju osovinu od gvožđa, brzoreznog čelika ili od ugljenog čelika (samo za drvo i materijale slične drvetu).

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE



Pre pristupanja bilo kakvim operacijama vezanim za montiranje, regulaciju, popravku ili rukovanje, potrebno je isključiti utičnicu iz struje.



Čekić uvek treba da bude čist.

Za čišćenje plastičnih elemenata čekića strogo je zabranjeno koristiti bilo kakva sredstva koja nagrizaju.

Nakon završetka rada, u cilju otklanjanja naleta prašine, potrebno je čekić prodati talasom kompresovanog vazduha, posebno u cilju oslobađanja ventilacionih puteva na kućištu motora.

Redovno treba proveravati stanje ugljenih četki električnog motora (isprljane ili prekomerno iskorišćene četke mogu izazvati prekomerno varničenje i pad brzine obrtaja vretena čekića).

PODMAZIVANJE PRENOSNIKA



Preporučuje se proveravanje podmazanosti prenosnika na svakih 50 časova upotrebe čekića, i njegovo eventualno podmazivanje, koristeći visokotemperaturno mazivo, uglavnom dostupno na tržištu. Ne treba stavljati veliku količinu maziva.

Odvrnuti odvijanjem čep (4) punkta podmazivanja (rys. I).

Dopuniti mazivo.

Zavrnuti čep (4).

Zabranjeno je stavljati velike količine maziva. Nakon iskorisćavanja postojećeg maziva, treba koristiti drugo dostupno mazivo, otporno na visoke temperature.

KONTROLNA LAMPICA ISKORIŠĆENOSTI UGLJENIH ČETKI

U slučaju iskorisćenosti ugljenih četki zasvetlice kontrolna lampica iskorisćenosti ugljenih četki (12) koja signalizira da je neophodno promeniti ih. Od momenta kada se lampica uključi, uređaj može da radi još oko 5 časova (slika J).

PROMENA UGLJENIH ČETKI

Iskorisćene (kraće od 5 mm), spaljene ili napukle ugljene četke motora potrebno je odmah zameniti. Uvek se menjaju obe četke istovremeno.

Operaciju promene ugljenih četki treba poveriti isključivo kvalifikovanoj osobi, koristeći originalne delove.

DODATNI SAVETI ZA UPOTREBU UDRAGNOG ČEKIĆA

Kako bi se postigla najveća produktivnost tokom obavljanja posla u betonu, potrebno je vršiti siguran i stalan, ali umeren pritisak (ne prekomeran), kako ne bi došlo do pada efikasnosti. Čekić koji je napunjen trajnim mazivnim sredstvom zahteva neko vreme kako bi se zagrejavao, što zavisi od temperature okruženja. Novi čekić zahteva period „razrađivanja“ pre upotrebe mlot wymaga okresu, „dotarcia“ pre nego što se dobije potpuna korisnost rada.

Sve vrste popravki treba poveriti ovlašćenom servisu proizvođača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOMINALNI PODACI

Udarni čekić		
Parametar	Vrednost	
Nominalni napon	230 VAC	
Frekvencija napona	50 Hz	
Nominalna snaga	900 W	
Brzina obrtaja na praznom hodu	750 min ⁻¹	
Frekvencija udara	2800 min ⁻¹	
Energija udara	4,2 J	
Tip drške radnih alatki	SDS-plus	
Maksimalni prečnik bušenja	beton	26 mm
	čelik	13 mm
Klasa bezbednosti	II	
Masa bez dodatnog pribora	5,5 kg	
Godina proizvodnje	2021	

PODACI VAZANI ZA BUKU I PODRHТАVANJE

Nivo akustičnog pritiska: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Nivo akustične snage: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Izmerena vrednost brzine podrhтavanja: $a_{hv} = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ZAŠTITA SREDINE



Proizvođe koji se napajaju strujom ne treba bacati s otpacima iz kuće, već ih treba predati u otpadne sirovine u odgovarajućim ustanovama. Informacije o otpadnim sirovinama daje prodavac proizvoda ili gradska vlast. Iskorisćeni uređaji električni ili elektronski sadrži supstance osetljive za životnu sredinu. Uređaji koji nisu za reciklažu predstavljaju potencijalno narušavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

* Zadržava se pravo izmene.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa siedzibą w Varšawie, ulica Pograniczna 2/4 (u dalszym tekście: „Grupa Topex“) informuje, że, swa autorska prawa na sđržaj dółe datog upustwa (u dalszym tekście: „Upustwo“), u kome između ostalog, tekst upustwa, postavljene fotografije, sheme, czerzci, a takode i sđstaw, pripadajacy iskljujacy Grupa Topex-u i podlezu prawnoy zasłtiti u sđkladu sa propisom od dana 4. februara 1994. godine, o autorskim pravima i sđlicnim pravima (tj. Prawni glosnik 2006 broj 90, ślan 631, sa kasnijim izmenama). Kopiranje, menjanje, objawljawanie, menjanje u celju komercjalizacyje, celine Upustwa kao i njenih delowa, bez saglasnosci Grupa Topex-u i pismenoj formi, strogo je zabranjeno i moze dovesti do pozwanja na odgovornost kako građansku tako i sudsku.



METAΦPAΣH TOY ΠPOTOYΠOY TΩN OΔHΓIΩN XPHΣHΣ

KPOYCTIKO ΔPAPIANO 58G858

ΠPOOXH: ΠPOTOY EKINHΣH E H XPHΣH TOY HΛEKTPIKOY EPΓAΛEIOY, OΦEILETE NA ΔIABASETE ΠPOEKTIKA TIS ΠAPOYΣΣ OΔHΓIΣ XPHΣHΣ KAI NA TIS ΔIATHPHΣETE ΩΣ BOHΘHMA.

EIDIKES AΠAITHΣEIS AΣΦAΛEIAS

OPOI AΣΦAΛOYΣ EPΓAΣIAS ME TO ΣΦYPOΔPAPIANO

Πpooxh: Ξekinwntas oπoieσdhπote δpασtnpιoτnτες, oι oπoies aφopouλn tη ρuθmσh tηv πoσnknh h tηv cuntpnρηση, oφeιλete oπωdohπote na aπoσυνδeσete ton pεuμαtoλnπtη tou kaλwδιou παpoχhς pεuμαtoσ από ton pεuμαtoδoτn.

- Katά tηv epγaσia me to σφupodpapiano, oφeιλete na xpnσoμoσiete πpoσtaτευatikά yuaλιά, πpoσtaτευtikés uπoσaπίδeσ, kaι πpoσtaτευtikό kpnόσ (eάν upάpeι kίνδυνoσ πwσnσ η oπoioy aντικειμένoσ από πάνω). Συνιστάται na xpnσoμoσiete πpoσtaτευtikή μάσκα pμικάλuψnς πpoσώπou kaι aντιoλισθητικά uπoδhματα. Aνάλoγa me ton tύπo tηv πpoσ eκτέλeση epγaσias oφeιλete na xpnσoμoσiete to cύσtnμα aφaίpeσnς σκόνησ.
- Ξekinwntas tηv epγaσia, oφeιλete na βeβαιωθeίτε oπi η uπoδοχh σμιλwλ/τρuπawιwλ tou σφupodpapianoσ eίvai cυγκpαtnμeνh cωσta.
- Katά tηv epγaσia oι kpaδaσmoί μopouλn na xapawówouλn tη cυγκpάtnση tou epγaλeioy epγaσias, kaι aυto μopoei na oδnγnσeι ce βλάβn tou σφupodpapianoσ h ce cωματικéσ βλάβeσ. Ξekinwntas tηv epγaσia, eλέγxte tη cυγκpάtnση tou epγaλeioy epγaσias.
- Eán to σφupodpapiano πpόketai na λeιtwupnσeι ce xamhλh θepμokpaoiete πepibállontoσ h katόπιv μακpoxpóniασ πepiόδou aπoθnkeuσnσ, oφeιλete na λeιtwupnσete to epγaλeio γia μepικά λeπτά xwpίσ φopτίo, oútωσ oσtε ta eσωtepικά eξaptnήματα na uπoσtoύν tηv aπapaίtnτη λίπανση.
- Katά tη xpnση tou σφupodpapianoσ ce μeγάλo ύψoσ, oφeιλete na λάβete ctaθεpή θέση kaι na βeβαιωθeίτε oπi από kάtw den upάpouλn πpόσωπα, ta oπoia den έxouλn cήxησ me tηv epγaσia aυtή.
- Kpαtάte to epγaλeio me ta dýo xepia, xpnσoμoσiwntaσ tηv eπιπpόσθεta λαβh.
- Aπαγορεύetai na aγγίξετε me ta xepia ta kινouμένα eξaptnήματα tou epγaλeioy. Eπίσnσ, απαγορεύetai na aκnhτοπoίeíte tηv πepισtpeφόμενn άtpακto tou σφupodpapianoσ me ta xepia. Mh tήpηση tηv εν λόγω uπoδείξησ μopoei na oδnγnσeι ce τpauμαtiσmó tou xepioύ.
- Aπαγορεύetai na kaτευθύνετε to εν λeιtwupnσeι epγaλeio πpoσ ton eaυto σaσ h πpoσ álλa πpόσωπα.
- Katά tη xpnση tou, kpαtάte to σφupodpapiano από ta μonwμένα eξaptnήματα, oútωσ oσtε na aπotpέψete ηλektpoπnλnση ce eνδoxόγeμn τυχαία eπαση μe ευpισκόμeνο upό tάση ηλektpικό kaλώδιo.
- Πpoφuλάσate to σφupodpapiano από tηv πpόσπwπn σκόνησ cton μxανισμó tou. Me σkopió tou kaθapισmó tou cώματοσ tou epγaλeioy, xpnσoμoσiete (eídiká) μεταλλικό σαπούνι kaι βpeγμένο πανί. Aπαγορεύetai na xpnσoμoσiete γia ton kaθapισmó βενζnνη, διαλυτικό h aπoppuwanτικéσ ouσieσ, υλικά ta oπoia μopouλn na βλάψouλn ta πλαστικά eξaptnήματα tou epγaλeioy.
- Σε πepίπtwση aνάγκησ epγaσias me tηv πpόektaση kaλwδιwλ, oφeιλete na eνθuμeίσete to cωσto tπόπο eπιλoγhς tησ πpόektaσnσ kaλwδιwλ (γia μnkoσ eώσ 15 μeτpa: διατομή των kaλwδιwλ 1.5 mm², γia μnkoσ 15-40 μeτpa: διατομή των kaλwδιwλ 2.5 mm²). H πpόektaση kaλwδιwλ πpέπeι na eίvai πλnρoσ ξeτυλιγμένη.


- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την κεφαλή τρυπανιών με τρεις σφικτήρες, εάν το σφυροδράπανο είναι ρυθμισμένο στον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας διάνοιξης οπών με κρούση. Η εν λόγω κεφαλή προορίζεται αποκλειστικά για διάνοιξη οπών χωρίς κρούση σε ξύλο ή σε ατσάλι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία σε κλειστός χτύπος.

Παρά την ασφαλή κατασκευή του εργαλείου, τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και τη χρήση των μέσων προστασίας, πάντοτε υπάρχει κάποιο βαθμό ελλοχεύων κίνδυνος τραυματισμού κατά την εργασία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το κρουστικό/πνευματικό δράπανο είναι ηλεκτρικό εργαλείο χείρας με μονωτήρα τύπου 2. Κινητοποιείται με μονοφασικό κινητήρα μεταλλικής. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται για διάνοιξη οπών με τον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας με κρούση ή χωρίς κρούση, σμίλευση καναλιών με σφυροκόπηση, καθώς και επέξεργασία επιφανειών τέτοιων υλικών όπως μετόνι, λίθος, τούβλο κλπ. Τομέας εφαρμογής του εξοπλισμού: οικοδομικές εργασίες και εργασίες ανακαίνισης, καθώς και όλες οι εκτελούμενες από ερασιτέχνες χειρονακτικές εργασίες.

 Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πέραν του σκοπού κατασκευής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η χρησιμοποιούμενη στην παρακάτω λίστα αριθμηση, αφορά εξαρτήματα του εργαλείου, τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες με τις εικόνες.

1. Υποδοχή SDS-plus
2. Σύνδεσμος συγκράτησης
3. Ρυθμιστής του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας διάνοιξης οπών
4. Καπάκι της οπής λίπανσης
5. Κομβίο εκκίνησης
6. Ρυθμιστής του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας με κρούση
7. Κάτω κάλυμμα του κινητήρα
8. Επιπρόσθετη λαβή
9. Ρυθμιστής βάθους διάνοιξης οπών
10. Κομπι ασφάλισης του οδηγού βάθους διάτρησης
11. Φωτεινή ένδειξη σύνδεσης με το δίκτυο
12. Ένδειξη φθοράς των ψηκτρών άνθρακα

* Η εμφάνιση του ηλεκτρικού εργαλείου που αποκτήσατε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτό της εικόνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ!!



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Τρυπάνια | - 1 τεμ. |
| 2. Σμίλες | - 1 τεμ. |
| 3. Περιοριστής βάθους εργασίας | - 1 τεμ. |
| 4. Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη | - 1 τεμ. |
| 5. Δοχείο με λιπαντική ουσία | - 1 τεμ. |
| 6. Επιπρόσθετη λαβή | - 1 τεμ. |
| 7. Υποδοχή τρυπανιών + κλειδί | - 1 τεμ. |
| 8. Διασυνδεδετής της υποδοχής | - 1 τεμ. |
| 9. Ειδικό κλειδί | - 1 τεμ. |
| 10. Βολτσάκι | - 1 τεμ. |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

 Με σκοπό την ασφάλεια κατά τη χρήση του σφυροδράπανου, οφείλετε πάντα να χρησιμοποιείτε την επιπρόσθετη λαβή 8, την οποία μπορείτε να την στερεώσετε στην ελεύθερη θέση.



- Χαλαρώστε το σταθεροποιητή της μεταλλικής φλάντζας της λαβής (8), στρέφοντάς τον προς τα αριστερά.

- Τοποθετήστε τη μεταλλική φλάντζα της λαβής επάνω στο κυλινδρικό μέρος του εργαλείου
- Στρέψτε τη λαβή στην πιο άνετη για σας θέση.
- Στρέψτε το σταθεροποιητή προς τα δεξιά για να στερεώσει της λαβής (8).

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΩΝ



Ο οδηγός βάθους διάτρησης (9) είναι σχεδιασμένος για τη ρύθμιση του βάθους διείσδυσης του τρυπανιού μέσα στο υλικό.

- Πιέστε το κομπι ασφάλισης του οδηγού βάθους διάτρησης (10) στη φλάντζα της επιπρόσθετης χειρολαβής (8).
- Εισάγετε τον οδηγό βάθους διάτρησης (9) στην οπή της φλάντζας της επιπρόσθετης χειρολαβής (8).
- Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος διάτρησης.
- Αφήστε το κομπι ασφάλισης του οδηγού βάθους διάτρησης (10).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Το σφυροδράπανο είναι προσαρμοσμένο στη λειτουργία με το εργαλείο εργασίας με την ακμή τύπου SDS-plus.

Πριν την εκκίνηση της εργασίας καθαρίστε το σφυροδράπανο και το εργαλείο εργασίας. Χρησιμοποιείτε το λιπαντικό, απλώστε λεπτό στρώμα του λιπαντικού στην άτρακτο του εργαλείου εργασίας. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αντοχή του.



Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό εργαλείο από το δίκτυο.

- Τοποθετήστε το εργαλείο επάνω στον πάγκο εργασίας.
- Σύρατε προς τα πίσω το σύνδεσμο συγκράτησης (2) της υποδοχής SDS (1), υπερκινώντας την αντίσταση του ελατηρίου.
- Εισάγετε την άτρακτο του εργαλείου εργασίας στην υποδοχή έως το τέλος της διαδρομής (σε περίπτωση ανάγκης στρέψτε το εργαλείο εργασίας με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αποκτήσει τη σωστή θέση) (εικ. Α).
- Αφήστε το σύνδεσμο συγκράτησης (2), ούτως ώστε να στερεωθεί εξ' ολοκλήρου το εργαλείο εργασίας.
- Το εργαλείο εργασίας είναι σωστά εγκατεστημένο όταν είναι αδύνατο να το αφαιρέσετε χωρίς να σύρετε το σύνδεσμο συγκράτησης της υποδοχής.
- Εάν ο σύνδεσμος δεν επανέρχεται πλήρως στην αρχική του θέση, οφείλετε να αφαιρέσετε το εργαλείο εργασίας και να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία.



Υψηλή αποτελεσματικότητα εργασίας θα επιτευχθεί μόνο υπό την προϋπόθεση χρήσης των αιχμηρών και άφρακτων εξαρτημάτων εργασίας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, το εργαλείο εργασίας μπορεί να είναι θερμό. Αποφεύγετε την απευθείας επαφή με το εργαλείο εργασίας και χρησιμοποιείτε ειδικά προστατευτικά γάντια. Καθαρίστε το εργαλείο εργασίας κατόπιν αφαίρεσής του από την υποδοχή.



Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό εργαλείο από το δίκτυο.

- Σύρατε το σύνδεσμο συγκράτησης προς τα πίσω και συγκρατήστε τον (2).
- Με το άλλο χέρι αφαιρέστε το εργαλείο εργασίας.

ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Το σφυροδράπανο είναι εξοπλισμένο με συζευκτήρα ασφαλείας. Η άτρακτος του εργαλείου ακινητοποιείται στην περίπτωση σφηνώματος του εργαλείου εργασίας, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει υπερφόρτωση του σφυροδράπανου.

ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ



Το ελαστικό προπέτασμα προστασίας από τη σκόνη έχει ειδική μορφή. Εγκαθίσταται επάνω στο τρυπάνι με σκοπό τη συλλογή της δημιουργηθείσας σκόνης κατά τη διάνοιξη οπών π.χ. στο ταβάνι. Τοποθετήστε το προπέτασμα επάνω στο τρυπάνι, προσαρμόστε το τρυπάνι στην επιφάνεια του υλικού και μετακινήστε το

προπέτασμα κατά μήκος του τρυπανιού έως την επαφή του με την επιφάνεια του υλικού. Κατά τη διείσδυση του τρυπανιού μέσα στο υλικό, το προπέτασμα θα μετακινείται κατά μήκος του τρυπανιού, συλλέγοντας τη συσσωρευόμενη σκόνη. Οφείλετε να καθαρίζετε το προπέτασμα τακτικά.

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά, πρωτίστως κατά τη διάνοιξη οπών επάνω από το κεφάλι του χειριστή.

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η τάση του δικτύου παροχής ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας, η οποία αναφέρεται στο πινακίδιο στοιχείων του εργαλείου.

Ενεργοποίηση – πιέστε το κομβίο εκκίνησης (5) και κρατήστε το στην θέση ενεργοποίησης (εικ. Β).

Απενεργοποίηση – χαλαρώστε το κομβίο εκκίνησης (5).

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου με το δίκτυο, ανάβει η λυχνία ένδειξης σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου με το δίκτυο (11) (εικ. J).

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σφυροδράπανο είναι εξοπλισμένο με δύο ρυθμιστές του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας: με τον ρυθμιστή του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας με κρούση (6) (εικ. D) και με τον ρυθμιστή του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας διάνοιξης οπών (3) (εικ. E). Ανάλογα με την θέση των ρυθμιστών, μπορείτε να εργάζεστε με τον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας διάνοιξης οπών χωρίς κρούση, διάνοιξης οπών με κρούση ή σφυροκόπησης. Διάνοιξη οπών με κρούση και σφυροκόπηση απαιτούν ελαφριά πίεση στο εργαλείο. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει την υπερφόρτωση του κινητήρα. Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των εργαλείων εργασίας. Σε περίπτωση ανάγκης οφείλετε να ακονίσετε ή να αντικαταστήσετε τα εργαλεία εργασίας.

Η σωστή θέση των ρυθμιστών για την εν λόγω λειτουργία.

Διάνοιξη οπών χωρίς κρούση – θέση I

Διάνοιξη οπών με κρούση – θέση II

Σφυροκόπηση – θέση III

Αν σκοπεύετε να αλλάξετε την θέση του ρυθμιστή του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας διάνοιξης οπών (3), οφείλετε να πιέσετε το σταθεροποιητή (εικ. G). Απαγορεύεται να επιχειρήσετε αλλαγή της θέσης των ρυθμιστών του εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας κατά τη λειτουργία του κινητήρα του εργαλείου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη του κρουστικού/πνευματικού δρανάπου.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ

Προτού ξεκινήσετε διάνοιξη οπών μεγάλου μεγέθους, συνιστάται να διανείμετε μικρότερη οπή και ύστερα να την επεκτείνετε έως το απαιτούμενο μέγεθος. Αυτό θα αποτρέψει την υπερφόρτωση του εργαλείου.

Κατά τη διάνοιξη βαθένων οπών, οφείλετε να την πραγματοποιείτε σταδιακά, κάθε φορά αφαιρώντας το τρυπάνι από την οπή με σκοπό την αφαίρεση της σκόνης από αυτό.

Σε περίπτωση σφηνώματος του τρυπανιού κατά τη διάρκεια της διάνοιξης οπής, θα ενεργοποιηθεί ο συζευκτής ασφαλείας. Οφείλετε αμέσως να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, ούτως ώστε να αποτρέψετε τη βλάβη του. Αφαιρέστε το σφηνωμένο τρυπάνι από την οπή.

Τοποθετείτε το κρουστικό δράπανο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο άξονας του περιστρεφόμενου τρυπανιού να συμπίπτει με τον άξονα της διανοιγόμενης οπής. Η ιδανική θέση του τρυπανιού – υπό ορθή γωνία προς την επιφάνεια του επεξεργαζόμενου υλικού. Εάν, κατά τη διάνοιξη δεν εφαρμοστεί η ορθή γωνία, υπάρχει κίνδυνος σφηνώματος του τρυπανιού στην οπή ή κίνδυνος βλάβης, και συνεπώς πιθανότητα πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Η μακρόχρονη διάνοιξη οπών με χαμηλή συχνότητα περιστροφής της ατράκτου μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του

κινητήρα. Οφείλετε να κάνετε τακτικά διαλείμματα στην εργασία. Μην φράσσετε τις οπές του σώματος του εργαλείου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για εξαερισμό του κινητήρα του εργαλείου.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

- Επλέξτε τον αναγκαίο εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας – στην συγκεκριμένη περίπτωση διάνοιξη οπών με κρούση.
- Εισάγετε στην υποδοχή (1) την αντίστοιχη σμίλη με την ακμή τύπου SDS-plus.
- Για διάνοιξη οπών με κρούση χρησιμεύουν σμίλες με συγκολλημένες λεπίδες σκληρού κράτους.
- Συνάψτε το τρυπάνι σφικτά στο προς επεξεργασία υλικό.
- Ενεργοποιήστε το εργαλείο. Ο μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί ομαλά και το εργαλείο εργασίας να μην αναπηδά στην επιφάνεια του επεξεργαζόμενου υλικού.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΡΟΥΣΗ

Τέτοια υλικά όπως ατσάλι, ξύλο και πλαστικό οφείλτε να τα διανείμετε χρησιμοποιώντας την κεφαλή με τρεις σφικτήρες με διασυνδεδητή με τον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας χωρίς κρούση. Βιδώστε το διασυνδεδητή στην κεφαλή με τους τρεις σφικτήρες και εισάγετε στην υποδοχή του σφυροδράπανου (ενεργείτε όπως και στην περίπτωση τρυπανιών με ακμή SDS) (εικ. H).

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την κεφαλή τρυπανιών με τρεις σφικτήρες, εάν το εργαλείο έχει ρυθμιστεί στον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας διάνοιξης οπών με κρούση. Η παρούσα κεφαλή προορίζεται αποκλειστικά για τη διάνοιξη οπών χωρίς κρούση σε ξύλο ή ατσάλι. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια SDS κατά τη χρήση της βοηθητικής κεφαλής με τρεις σφικτήρες. Χρησιμοποιείτε τρυπάνια με κυλινδρικές ακμές από ατσάλι ψυχρής κοπής ή από ανθρακούχο ατσάλι (για διάνοιξη οπών σε ξύλο ή σε υλικά που το αντικαθιστούν).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Ξεκινώντας οποιοδήποτε δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν την συνυπολογίση, ρύθμιση, επισκευή ή συντήρηση, οφείλτε οπωδήποτε να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη του καλωδίου παροχής ρεύματος από τον ρευματοδότη.

- Διατηρείτε το εργαλείο καθαρό.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε οξεία καθαριστικά για καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων του εργαλείου.
- Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, να αφαιρέσετε την σκόνη οφείλτε να καθαρίσετε το εργαλείο με ροή του συμπιεσμένου αέρα, ούτως ώστε να καθαρίσετε τις οπές εξαερισμού στο σώμα του κινητήρα.
- Ελέγχετε συστηματικά την κατάσταση των ψηκτρών άνθρακα του ηλεκτρικού κινητήρα (ρυπαρές ή υπερβολικά φθαρμένες ψήκτρες μπορούν να προκαλέσουν ισχυρό σπινθηρισμό και μείωση συχνότητας περιστροφής της ατράκτου του εργαλείου).

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

Συνιστάται να ελέγχετε το λιπαντικό στον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης κάθε 50 ώρες λειτουργίας του κρουστικού δρανάπου και να το αναπληρώνετε όταν χρειάζεται. Χρησιμοποιήστε το κοινό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών. Μην εφαρμόσετε μεγάλη ποσότητα λιπαντικού.

Χαλαρώστε και ξεβιδώστε το καπάκι (4) της οπής λίπανσης (στρέφοντας προς τα αριστερά) (εικ. I).

Προσθέστε τη λιπαντική ουσία.

Συναρμολογήστε το καπάκι (4) και στερεώστε το, στρέφοντας προς τα δεξιά (απαγορεύεται να βιδώνετε υπερβολικά σφικτά, ούτως ώστε να μην βλάψετε το σπείρωμα).

Απαγορεύεται να προσθέτετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα της λιπαντικής ουσίας. Εάν η λιπαντική ουσία εξαντληθεί, οφείλτε να χρησιμοποιείτε άλλη διαθέσιμη λιπαντική ουσία, η οποία κατέχει αντοχή στην επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Σε περίπτωση φθοράς των ψηκτρών άνθρακα, ανάβει η λυχνία ένδειξης της φθοράς (12), η οποία επισημαίνει την ανάγκη

αντικατάστασής τους. Από τη στιγμή της ενεργοποίησης της λυχνίας ένδειξης, το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί ακόμη να λειτουργήσει για περίπου 5 ώρες (εικ. J).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΚΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ



Φθαρμένες ψήκτρες άνθρακα του κινητήρα (μήκους λιγότερο από 5 χιλιοστά), ψήκτρες με καμένη επιφάνεια ή γδαρσίματα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Θα πρέπει να αντικατασταθούν και τις δύο ψήκτρες ταυτόχρονα. Η αντικατάσταση των ψήκτρων άνθρακα μπορεί να αναθεθεί μόνο σε αρμόδιο ειδικό. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

ΕΠΙΠΡΟΞΕΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ



Για να αυξήσετε την αποδοτικότητα κατά τη διάνοξη οπών σε μετό, πιάσε το κρουστικό δράπανο με ήπια δύναμη (μην ασκείτε μεγάλη δύναμη), διότι η δυνατή πίεση θα προκαλέσει τη μείωση της αποδοτικότητας. Για το κρουστικό δράπανο το οποίο λειτουργεί με στερεά λιπαντική ουσία, θα χρειαστεί κάμωση ώρα για την προθέρμανση, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Για να φτάσει ένα καινούριο κρουστικό δράπανο στη μέγιστη αποδοτικότητά του, θα χρειαστεί ώρα για την προσαρμογή.



Όλες οι δυσλειτουργίες πρέπει να επισκευάζονται από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κρουστικό δράπανο		
Παράμετροι	Αξίες	
Όνομαστική τάση	230 VAC	
Συχνότητα παρεχόμενου ρεύματος	50 Hz	
Όνομαστική ισχύς	900 W	
Συχνότητα στρωφών άνευ φορτίου	750 min ⁻¹	
Συχνότητα κρούσεων	2800 min ⁻¹	
Ενέργεια κρούσης	4,2 J	
Υποδοχή	SDS-plus	
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης	μετό	26 mm
	χάλυβας	13 mm
Κλάση προστασίας	II	
Βάρος άνευ επιπλέον ανταλλακτικών	5,5 kg	
Έτος κατασκευής	2021	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΥΡΒΟΥ

Επίπεδο ακουστικής πίεσης: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Επίπεδο ακουστικής ισχύος: $L_{WA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Σταθμισμένη τιμή της επιτάχυνσης της παλμικής κίνησης: $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται στο ειδικό τμήμα ανακύκλωσης. Τις πληροφορίες για το θέμα ανακύκλωσης μπορεί να σας τις παρέχει ο πωλητής του προϊόντος ή οι οπτικές αρχές. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός το χρονικό περιθώριο λειτουργίας του οποίου έληξε, πρέπει επιστρώμενες για το περιβάλλον ουσίες. Εξοπλισμός ο οποίος δεν έχει υποστεί ανακύκλωση, αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου.

* Διατηρούμε το δικαίωμα εισαγωγής αλλαγών.

Η εταιρεία „Gruha Torrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, η οποία ιδρύεται στη Βαρσοβία στη διεύθυνση: Puławska st. 2/4 (αποκαλούμενη εφεξής «Gruha Torrex»), προειδοποιεί ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού για το περιεχόμενο των παρούσων οδηγιών (αποκαλούμενων εφεξής οι «Οδηγίες») συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των φωτογραφιών, διαγραμμάτων εικόνων και σχεδίων, καθώς και της στοιχειώσεως, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Gruha Torrex και προστατεύονται με το Νόμο περί δικαίου πνευματικού και σφραγίζουν διακριτικά από τις 4 Φεβρουαρίου του έτους 1994 (Επισημασμένο δελτίο των νομοθετημάτων της Δημοκρατίας της Πολωνίας Αρ. 90 Αρβ. 631 με τις τελεματικές μετατροπές, Αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αλλαγή των στοιχείων των οδηγιών χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Gruha Torrex απαγορεύονται αυστηρά και μπορεί να οδηγήσει σε έγκληση ποινικών και άλλων οστίωνων.



TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL

MARTILLO RADIAL 58G858

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS

NORMAS DE SEGURIDAD DEL USO DETALLADAS

ADVERTENCIAS SOBRE TRABAJO CON MARTILLO RADIAL

Atención: Antes de empezar actividades de regulación, uso o reparación deba desconectar la herramienta de toma de corriente.


- Deba usar las gafas protectoras, medios de protección auditiva, casco de protección (si existe posibilidad de que algo puede caer de encima). Se recomienda uso de máscara antipolvo, el calzado antideslizante. Si tipo de trabajo lo requiere deba utilizar sistemas de extracción de polvo.
- Antes de empezar a trabajar deba asegurarse de que portabrocas este bien ajustada.
- Durante trabajo, debido a las vibraciones, pueden aflojarse los útiles. Deba controlar estado de todos los útiles antes de empezar trabajar. Útiles aflojados pueden causar daño de herramienta o accidente en trabajo.
- Si va a trabajar con el martillo en bajas temperaturas o después de largo tiempo deba dejar la herramienta operar sin carga algunos minutos para que los útiles estén bien lubricados.
- Durante trabajo con martillo arriba deba poner sus pies firmemente y asegurarse que debajo no se encuentran terceras persona.
- Deba sujetar el martillo radial con ambos manos, usando empuñadura adicional.
- Esta prohibido tocar con las manos elementos giratorios del martillo. Esta prohibido parar con las manos husillo giratorio del martillo. Trato opuesto causa daño a la mano.
- Esta prohibido dirigir martillo mientras trabaja hacia terceras personas o hacia su mismo.
- Durante trabajo deba apretar martillo con elementos aisladores para evitar electrocución en caso de encontrar un conducto eléctrico bajo voltaje.
- No debe permitir el contacto de la herramienta con los líquidos.
- Para limpiar superficie del martillo usa jabón mineral y trapo húmedo. No debe usar para limpiar gasolina u otros detergentes que pueden ser dañinos en contacto con plástico.
- En caso de usar alargador deba recordar de elección adecuada de tipo de alargador (hasta 15 m, anchura de conductos 1,5 mm² pero menos que 40 m – anchura de conductos – 2,5 mm²). El alargador debe ser siempre desenrollado.
- No debe usar portabrocas de triple mordaza cuando el martillo esta puesto en modo de taladrar radial o cincelar. Esta portabrocas esta destinada para taladrar sin impacto en madera o acero.

¡ATENCIÓN! La herramienta sirve para trabajar en los interiores.

A pesar de que la estructura de esta herramienta es segura y aunque se apliquen medios de seguridad y protecciones adicionales, siempre existe el riesgo mínimo de sufrir lesiones durante el trabajo.

ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

Este martillo radial es una herramienta eléctrica manual con aislamiento de II clase. La propulsión es de motor monofásico conmutador. El martillo se puede usar en taladrar agujeros en modo sin impacto, con impacto o abrir canales y tratamiento de superficies de materiales como hormigón, piedra, ladrillo etc. La herramienta tiene aplicación en trabajos de obras de remodelación y construcción, así como en cualquier trabajo de aficionado (bricolaje).

 Se prohíbe el uso de la herramienta eléctrica para fines distintos de aquéllos para los que fue diseñada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La lista de componentes se refiere a las piezas de la herramienta de la imagen presentada en la instrucción.

1. Portabrocas - SDS-plus
2. Manga de fijar
3. Interruptor de modo de taladrar
4. Capa de punto de lubricar
5. Indicador
6. Interruptor de modo de impacto
7. Protección inferior de motor
8. Empuñadura adicional
9. Sujeción del tope de profundidad de perforación
10. Interruptor de bloqueo del tope de profundidad de taladrado
11. Indicador de control de conexión a la red de alimentación
12. Indicador de control de desgaste de cepillos de carbón

* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS



ATENCIÓN



ADVERTENCIA



MONTAJE / CONFIGURACIONES




INFORMACIÓN

ÚTILES Y ACCESORIOS

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Brocas | - 1 pieza |
| 2. Formones | - 1 pieza |
| 3. Tope de profundidad de perforación | - 1 pieza |
| 4. Protección antipolvo | - 1 pieza |
| 5. Recipiente con lubricante | - 1 pieza |
| 6. Empuñadura adicional | - 1 pieza |
| 7. Portabrocas + llave | - 1 pieza |
| 8. Adaptador de portabrocas | - 1 pieza |
| 9. Llave especial | - 1 pieza |
| 10. Maletín de transporte | - 1 pieza |

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

MONTAJE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL

 Por razones de seguridad, cuando trabaje con el martillo siempre utilice la empuñadura adicional (8) que puede ajustarse en cualquier posición.



- Afloje la rueda de bloqueo del cuello de la empuñadura adicional (8) girándola hacia izquierda.
- Encaje el cuello de la empuñadura sobre la carcasa del martillo.
- Ajustelo en la posición más adecuada.
- Gire la rueda de bloque del cuello hacia derecha para montar empuñadura (8).

INSTALACIÓN DEL TOPE DE PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN



- El tope de profundidad de taladrado (9) sirve para determinar la profundidad de entrada de la broca en el material.
- Pulse el interruptor de bloqueo del tope de profundidad de taladrado (10) sobre el cuello de la empuñadura adicional (8).
- Introduzca el tope de profundidad de taladrado (9) en el orificio en el cuello de la empuñadura adicional (8).
- Ajuste la profundidad de taladrado deseada.
- Suelte la presión sobre el interruptor de bloqueo del tope de profundidad de taladrado (10).

MONTAJE Y CAMBIO DE ÚTILES



Este martillo radial está adaptado para trabajar con útiles equipados de la sujeción tipo SDS-plus. Antes de instalar el útil, limpie el martillo y el útil. Aplique una capa fina de engrase sobre el vástago del útil. Esta actividad aumenta consistencia de la herramienta.



Desenchufa la herramienta de la toma de corriente.

- Apoye la herramienta en superficie estable.
- Sujete la manga de fijar (2) del portabrocas tipo SDS-Plus (1) y retirelo hacia atrás superando la resistencia del muelle.
- Coloque el vástago del útil en el portabrocas introduciéndolo hasta el fondo. Es posible que tenga que girar el útil para colocarlo en la posición adecuada (imagen A).
- Suelte la manga (2) para terminar de montar la herramienta.
- El útil está instalado de forma adecuada si no se puede extraer sin retirar hacia atrás la manga.
- Si la manga no retrocede a su posición inicial, es necesario retirar el útil y repetir todos los pasos desde el principio.



El martillo funciona con alta eficiencia solamente si utiliza útiles afilados y no dañados.

DESМONTAJE DEL ÚTIL



Justo después de terminar el trabajo con la herramienta los útiles de protección adecuados. Deba evitar tocarlos y utilizar guantes de protección adecuados. Después de retirar los útiles, deba limpiarlos.



Desenchufe la herramienta de la toma de corriente.

- Retire hacia atrás la manga de fijar (2).
- Con la otra mano extraiga el útil hacia adelante.

EMBRAGUE DE SOBRECARGA



Este martillo-taladro está equipado con un embrague de sobrecarga interior. Para evitar la sobrecarga de la herramienta el husillo del martillo se para siempre que la herramienta se acuña.

USO DE CAPA DE PROTECCION ANTIPOLVO



Protección antipolvo es redonda pieza fundida de tamaño adecuado. Se la pone en broca para sacar el polvo durante taladrar, por ejemplo en el techo. Ponga la capa en la broca, acerque broca hacia superficie del material y desplace la capa a lo largo de la broca, hasta junta del material. A medida que la broca se hunde en el material, la capa va a trasladarse en la broca, recogiendo polvo restante. De vez en cuando deba vaciar la capa.



Siempre use gafas de protección especialmente durante perforaciones encima de la cabeza del operador.

TRABAJO / CONFIGURACIÓN

PUESTA EN MARCHA / DESCONEXIÓN



La tensión en red debe coincidir con las indicaciones en la placa de características técnicas del martillo.

Puesta en marcha: pulse el interruptor (5) y sujételo en esta posición (imagen B).

Desconexión: suelte el interruptor (5).

INDICADOR DE CONTROL DE CONEXIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN



En el momento de conexión de la herramienta a la red de alimentación, el indicador de conexión a la red (11) se ilumina (imagen J).

INTERRUPTORES DE MODO DE TRABAJO




Este martillo está equipado con dos interruptores de cambio de modo de trabajo. Interruptor de modo de impacto (6) (imagen D) y rueda de modo de taladrar (3) (imagen E). Dependiendo de la configuración se puede taladrar con o sin impacto, así como cincelar. Para taladrar con impacto y cincelar es necesario ejercer un poco de presión sobre el martillo. Si presiona con demasiada fuerza, ejercerá demasiada carga sobre el motor. Es imprescindible hacer un control periódico del estado técnico de los útiles. Si es necesario, afíle o cambie el útil.

La configuración adecuada de interruptores para cada función se presenta en la imagen F.


Taladrar sin impacto – posición I


Taladrar con impacto – posición II

Cincelar – posición III


 Antes de cambiar la posición del interruptor de cambio de modo de trabajar (3) pulse el botón de bloqueo del interruptor (imagen G). No debe intentar cambiar posiciones de interruptores de cambio de modo de trabajo cuando el motor de martillo esta en marcha. Un intento podría causar un daño grave del martillo.

PERFORACIÓN DE ORIFICIOS


-  Si su intención es perforar un orificio de diámetro grande, le recomendamos que empiece taladrando un orificio más pequeño para después abrirlo al tamaño deseado. De este modo evitará sobrecarga del martillo.
- Al perforar orificios profundos es necesario taladrar gradualmente empezando con menores profundidades y retirando la broca del orificio para permitir extracción de virutas o polvo del orificio.
- Si la broca se atasca durante el trabajo, se activará el embrague de sobrecarga. En este caso deba apagar el martillo-taladro inmediatamente para no dañarlo. Retire la broca atascada del orificio.
- Es necesario mantener el martillo en eje con el orificio taladro. La posición óptima para obtener el mayor rendimiento de trabajo es mantener la broca en ángulo recto con la superficie del material trabajado. En caso de que no mantenga el ángulo recto durante el trabajo, la broca puede atascarse o romperse dentro del orificio y causar lesiones al usuario.


 El trabajo a bajas revoluciones durante un tiempo prolongado puede causar sobrecarga del motor. Es necesario interrumpir el trabajo de vez en cuando. Tenga cuidado de no tapan las rejillas de ventilación en el armazón de la herramienta.

TALADRADO CON IMPACTO


-  Seleccione el modo de trabajo adecuado, es decir taladrado con impacto.
- Introduzca en el portabrocas (1) la broca adecuada con vástago tipo SDS-Plus.
- Para obtener resultados óptimos utilice las brocas de alta calidad con capa de carburos sinterizados (widia).
- Presione la broca hacia el material trabajado.
- Ponga en marcha el martillo. El mecanismo de la herramienta debe funcionar de forma continua y el útil no debe rebotar de la superficie del material trabajado.


TALADRADO SIN IMPACTO

 Los materiales como el acero, la madera y el plástico pueden taladrarse con el martillo utilizando el portabrocas de triple mordaza con el adaptador de transición. Monte el portabrocas de triple mordaza con el adaptador. Posteriormente coloque las piezas montadas en el portabrocas del martillo (siga los mismos pasos que en el caso de brocas con sujeción SDS-plus) (imagen H).


 No utilice el portabrocas de triple mordaza cuando el martillo trabaja en modo de taladrar con impacto. Este portabrocas está diseñado únicamente para taladrar sin impacto en madera o acero. No debe usar brocas SDS para trabajar con asa adicional de triple mordaza. Deba usar brocas con mangos cilíndricos de acero rápido o de acero de carbón (solo en madera o materiales provenientes de madera).

USO Y MANTENIMIENTO


 Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario desenchufarla de la toma de corriente.

-  El martillo debe mantener en estado limpio.
- Para limpiar elementos de plástico nunca utilice detergentes químicos.
- Después de trabajo limpie herramienta con un chorro de aire comprimido, especialmente para despejar los orificios de ventilación del motor.
- Deba controlar estado de los cepillos de carbón (sucias o rehechas cepillos pueden causar demasiadas chispas en conmutador y baja velocidad rotativa del husillo).


LUBRICACION DE TRANSMISION

 Se recomienda comprobar el engrase de la transmisión cada 50 horas de uso del martillo y reponer el agente engrasador, utilizando para ello engrase de altas temperaturas disponible en el mercado. No debe reponer demasiada cantidad de engrase.


- Afloje y desaprieta capa (4) de punto de lubricar (girando hacia izquierda) (imagen I).
- Añada el lubricante.
- Monte y aprieta la capa (4), girando a la derecha (no debe apretar demasiado fuerte para no dañar la rosca).

 No debe añadir demasiada cantidad de lubricante. Después de agotamiento de lubricante deba usar otro resistente a las temperaturas altas.

CONTROL DE DESGASTE DE CEPILLOS DE CARBÓN


 En caso de desgastarse los cepillos de carbón se iluminará indicador de control de desgaste de cepillos de carbón (12) que señala la necesidad de su intercambio. Desde el momento de iluminarse el indicador, los cepillos pueden seguir trabajando unas 5 horas (imagen J).


CAMBIO DE CEPILLOS DE CARBÓN

 Los cepillos de carbón desgastados (de longitud menor de 5 mm), quemados o rotos deben reponerse inmediatamente. Siempre debe cambiar los dos cepillos a la vez.

El cambio de cepillos de carbón debe encargarse únicamente a personas cualificadas y utilizando piezas de repuesto originales.

INFORMACION ADICIONAL DE MANEJO DE MARTILLO-TALADRO

 Para conseguir la mejor eficacia de trabajo en hormigón debe ejercer una presión contante y moderada (no demasiado fuerte, ya que causaría menor eficacia de trabajo). El martillo relleno con el agente engrasador requiere tiempo para calentarse, según la temperatura del ambiente. Un martillo nuevo necesita tiempo para "ajustarse" antes de conseguir la capacidad óptima de trabajo.

 Cualquier avería debe subsanarse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante.

PARAMETROS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS NOMINALES

Martillo de impacto		
Parametro técnico	Valor	
Tensión nominal	230 VAC	
Frecuencia de alimentación	50 Hz	
Potencia nominal	900 W	
Velocidad de giro en vacío	750 min ⁻¹	
Frecuencia de impacto	2800 min ⁻¹	
Energía de impacto	4,2 J	
Tipo de sujeción de los útiles	SDS-plus	
Diámetro máximo de taladrado	Hormigón	26 mm
	Acero	13 mm
Clase de protección	II	
Peso sin accesorios	5,5 kg	
Año de fabricación	2021	

INFORMACION SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES

Nivel de presión sonora: $L_{pA} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Nivel de potencia acústica: $L_{wA} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Valor de aceleraciones de las vibraciones: $a_{h1} = 13,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Los dispositivos eléctricos no se deben echar a la basura junto con los residuos tradicionales, sino ser llevados para su reutilización a las plantas de reciclaje específicas. Podrá recibir información necesaria del vendedor del producto o de la administración local. Equipo eléctrico y electrónico desgastado contiene sustancias no neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se sometan al reciclaje suponen un posible riesgo para el medioambiente y para las personas.

* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Sociedad con responsabilidad limitada¹ Sociedad comanditaria con sede en Varsovia, c/ Pograniczna 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, imágenes, así como su estructura son propiedad exclusiva de Grupa Topex y está sujeto a la protección legal de acuerdo con la ley del 4 de febrero de 1994 sobre el derecho de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.



TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI MARTELLO PERFORATORE 58G858

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZI FUTURI.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA

AVVERTENZE RIGUARDANTI IL LAVORO CON IL MARTELLO ELETTRICO

Attenzione: Prima di intraprendere attività legate alla regolazione, al servizio o alla riparazione, bisogna estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete.

- Durante l'utilizzo del martello bisogna utilizzare occhiali protettivi, protezioni per l'udito e casco protettivo (se vi è il rischio che qualcosa possa cadere dall'alto). Si consiglia di utilizzare una mascherina di protezione e scarpe antiscivolo. Se il tipo di lavoro eseguito lo richiede, bisogna utilizzare sistemi di aspirazione delle polveri.
- Prima di iniziare il lavoro bisogna accertarsi che il mandrino del martello sia saldamente fissato.
- Durante il lavoro, a causa delle vibrazioni, si può allentare il fissaggio dell'utensile di lavoro. Per questo bisogna fare particolare attenzione controllando il fissaggio dell'utensile di lavoro prima di iniziare il lavoro. Un fissaggio allentato dell'utensile di lavoro può essere causa di danneggiamenti dello strumento o di incidenti sul lavoro.
- Se il martello va utilizzato a basse temperature dopo un lungo periodo di inutilizzo, bisogna far lavorare il martello a vuoto per alcuni minuti, in modo che i suoi elementi interni si lubrificano opportunamente.
- Durante l'utilizzo del martello in una postazione elevata, bisogna tenersi saldamente in piedi, accertandosi che in basso non vi siano persone.
- Bisogna sempre tenere il martello con entrambe le mani, utilizzando l'impugnatura supplementare.
- È vietato toccare con le mani le parti del martello in rotazione. È vietato fermare con le mani l'alberino del martello in rotazione. Tali azioni espongono al rischio di ferite alle mani.
- È vietato dirigere verso se stessi o altre persone il martello in funzionamento.
- Durante il lavoro con il martello, bisogna tenerlo utilizzando gli elementi isolati, per evitare folgorazioni elettriche nel caso di contatto accidentale del martello con un conduttore elettrico sotto tensione.
- È vietato far penetrare liquidi all'interno del martello. Per pulire la superficie del martello usare sapone minerale e un panno umido. È vietato utilizzare benzina o altri mezzi detergenti che possono danneggiare gli elementi in plastica.
- Se è necessario utilizzare una prolunga, bisogna scegliere una prolunga opportuna (fino a 15 metri: sezione dei conduttori pari a 1,5 mm²; tra 15 e 40 metri: sezione dei conduttori pari a 2,5 mm²). Le prolunghe devono essere sempre completamente srotolate.
- È vietato utilizzare il mandrino a cremagliera quando il martello è impostato nella modalità di foratura con percussione o scalpellatura. Tale mandrino è destinato esclusivamente alla foratura senza percussione nel legno o nell'acciaio.

ATTENZIONE! L'elettROUTENSILE non deve essere utilizzato per lavori all'esterno.

Nonostante la progettazione sicura dell'elettROUTENSILE, l'utilizzo di sistemi di protezione e di misure di protezione supplementari, vi è sempre un rischio residuo di lesioni durante il lavoro.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il martello elettrico è un elettrotensile manuale con classe di isolamento II. L'utensile è azionato da un motore a spazzole monofase. Il martello può essere utilizzato per eseguire fori nella modalità senza percussione, con percussione, per scavare canaline e per la lavorazione superficiale di materiali come cemento, pietra, muro, ecc. I suoi settori di utilizzo sono i lavori edili, di falegnameria, e tutti i lavori nell'ambito dell'attività amatoriale (hobbistica).



È vietato utilizzare l'elettrotensile in modo non conforme alla sua destinazione d'uso

DESCRIZIONE DELLE PAGINE DEI DISEGNI

La numerazione che segue si riferisce agli elementi dell'elettrotensile presentati nelle pagine dei disegni del presente manuale.

1. Mandrino SDS-plus
2. Anello di bloccaggio
3. Selettore della modalità di foratura
4. Coperchio del punto di ingrassaggio
5. Interruttore
6. Selettore della modalità di percussione
7. Protezione inferiore del motore
8. Impugnatura supplementare
9. Asta di profondità
10. Pulsante di sblocco dell'asta di profondità
11. Spia di alimentazione
12. Spia di spazzole consumate

* Possono presentarsi differenze tra il disegno e il prodotto

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



ATTENZIONE



AVVERTENZA



MONTAGGIO/REGOLAZIONE



INFORMAZIONE

EQUIPAGGIAMENTO E ACCESSORI

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Punte | - 1 pezzo |
| 2. Scalpelli | - 1 pezzo |
| 3. Asta di profondità | - 1 pezzo |
| 4. Protezione antipolvere | - 1 pezzo |
| 5. Confezione di grasso | - 1 pezzo |
| 6. Impugnatura supplementare | - 1 pezzo |
| 7. Mandrino + chiave | - 1 pezzo |
| 8. Adattatore per il mandrino | - 1 pezzo |
| 9. Chiave speciale | - 1 pezzo |
| 10. Valigetta | - 1 pezzo |

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE



Per motivi di sicurezza durante il lavoro con il martello perforatore bisogna sempre utilizzare l'impugnatura supplementare (8), che può essere fissata in una posizione a scelta.



- Allentare la manopola che blocca la flangia dell'impugnatura (8), ruotandola a sinistra.
- Inserire la flangia dell'impugnatura nella parte anteriore cilindrica del corpo del martello.
- Ruotarla nella posizione più comoda.
- Serrare la manopola di fissaggio, ruotandola a destra per fissare l'impugnatura (8).

MONTAGGIO DELL'ASTA DI PROFONDITÀ



L'asta di profondità (9) serve a regolare la profondità di foratura del materiale.

- Premere il pulsante di sblocco dell'asta di profondità (10) sulla flangia dell'impugnatura supplementare (8).

- Inserire l'asta di profondità (9) nell'apertura nella flangia dell'impugnatura supplementare (8).
- Regolare la profondità di foratura desiderata.
- Rilasciare il pulsante di sblocco dell'asta di profondità (10).

MONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEGLI UTENSILI DI LAVORO



Il martello è predisposto per funzionare con utensili di lavoro con attacco del tipo SDS-plus.

Prima di iniziare, pulire il martello e gli utensili di lavoro. Lubrificare con un leggero strato di grasso il gambo di attacco dell'utensile di lavoro. Tale operazione aumenta la durata dell'elettrotensile.



Scollegare l'elettrotensile dall'alimentazione.

- Appoggiare il martello sul banco di lavoro.
- Spingere all'indietro l'anello di bloccaggio (2) del mandrino SDS (1), vincendo la resistenza della molla.
- Inserire il gambo di attacco dell'utensile di lavoro nel mandrino, fino a incontrare resistenza (può essere necessario ruotare l'utensile di lavoro, finché assuma la posizione corretta) (dis. A).
- Rilasciare l'anello di bloccaggio (2), bloccando definitivamente l'utensile di lavoro.
- L'utensile di lavoro è correttamente fissato, se non è possibile estrarlo senza agire sull'anello di bloccaggio del mandrino.
- Se l'anello di bloccaggio non torna completamente nella posizione iniziale, estrarre l'utensile di lavoro e ripetere l'intera operazione.



È possibile ottenere un'elevata efficacia di funzionamento del martello solo utilizzando utensili di lavoro affilati e non danneggiati.

SMONTAGGIO DELL'UTENSILE DI LAVORO



Immediatamente dopo il termine del lavoro gli utensili di lavoro possono trovarsi ad elevate temperature. Evitare il contatto diretto con gli utensili e utilizzare opportuni guanti protettivi. Gli utensili di lavoro una volta estratti vanno puliti.



Scollegare l'elettrotensile dall'alimentazione.

- Spingere all'indietro l'anello di bloccaggio (2) e mantenerlo in questa posizione.
- Con l'altra mano estrarre l'utensile di lavoro.

FRIZIONE DI SICUREZZA CONTRO IL SOVRACCARICO



Il martello è fornito di una frizione di sicurezza interna, regolata di fabbrica. L'alberino del martello si ferma se l'utensile di lavoro si blocca nel materiale, per evitare il sovraccarico dell'elettrotensile.

UTILIZZO DELLA PROTEZIONE ANTIPOLVERE



La protezione antipolvere è realizzata in gomma. Si inserisce sulla punta, al fine di raccogliere la polvere durante l'esecuzione di fori ad esempio sul soffitto. Inserire la protezione sulla punta, appoggiare la punta sulla superficie del materiale e far scorrere la protezione lungo la punta, fino a toccare la superficie del materiale. Via via che la punta penetra nel materiale la protezione si sposta lungo la punta, raccogliendo la polvere prodotta. Periodicamente la protezione va svuotata dalla polvere raccolta.



Bisogna sempre utilizzare occhiali protettivi, soprattutto quando si eseguono fori in punti posti più in alto della testa dell'operatore.

FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONI

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO



La tensione di rete deve corrispondere al valore di tensione indicato sulla targhetta nominale del martello.

Accensione - premere e mantenere premuto il pulsante dell'interruttore (5) (dis. B).

Spegnimento - rilasciare il pulsante dell'interruttore (5).

SPIA DI ALIMENTAZIONE



Collegando l'elettrotensile alla presa di alimentazione, la spia di alimentazione (11) si accende (dis. J).

SELETTORI DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

i Il martello elettrico è fornito di due selettori della modalità di funzionamento. Il selettore della modalità di percussione (6) (dis. D), e il selettore della modalità di foratura (3) (dis. E). A seconda delle loro regolazioni è possibile eseguire foratura senza percussione, foratura con percussione o scalpellatura. La foratura con percussione e la scalpellatura richiedono una lieve pressione del martello perforatore. Una pressione eccessiva non è necessaria e provoca il sovraccarico del motore. Bisogna controllare regolarmente le condizioni degli utensili di lavoro. In caso di necessità vanno affilati o sostituiti.

La regolazione dei selettori corrispondente alle data funzione è mostrata nel dis. F.

Foratura senza percussione - posizione I

Foratura con percussione - posizione II

Scalpellatura - posizione III

i Prima di spostare il selettore della modalità di foratura (3) bisogna premere il pulsante di blocco (dis. G). È vietato tentare di spostare la posizione dei selettori mentre il motore del martello è in movimento. Tale azione può seriamente danneggiare il martello.

FORATURA

- i** Volendo eseguire fori di grande diametro, si consiglia di eseguire inizialmente un foro minore, e successivamente di allargarlo alla dimensione voluta. Questo previene la possibilità di sovraccarico del martello.
- Nel caso di esecuzione di fori profondi bisogna forare gradualmente, a minore profondità, estraendo la punta dal foro per permettere ai trucioli o alla polvere di uscire.
- Se la punta si blocca nel materiale durante la foratura, si attiva la frizione di sicurezza. Bisogna immediatamente spegnere il martello, per evitare che si danneggi. Estrarre dal foro la punta bloccata.
- Il martello va tenuto in asse con il foro in esecuzione. L'ideale è mantenere la punta perpendicolare alla superficie del materiale lavorato. Nel caso non si rispetti la perpendicolarità durante il funzionamento, la punta può bloccarsi o spezzarsi all'interno del foro, con il rischio di ferire l'utilizzatore.

! Un'operazione di foratura di lunga durata a bassa velocità espone al rischio di surriscaldamento del motore. Bisogna fare pause periodiche. Fare attenzione a non coprire le aperture che servono alla ventilazione del motore del martello.

FORATURA CON PERCUSSIONE

- e** Scegliere la modalità di funzionamento opportuna, in questo caso la foratura con percussione.
- Inserire nel mandrino (1) una punta opportuna con attacco del tipo SDS-plus.
- Per ottenere i migliori risultati utilizzare punte di elevata qualità con placchette al carburo di tungsteno (widia).
- Appoggiare la punta sul materiale da lavorare.
- Accendere il martello, il meccanismo del martello perforatore deve funzionare in maniera fluida, e l'utensile di lavoro non deve saltellare sulla superficie del materiale in lavorazione.

FORATURA SENZA PERCUSSIONE

i Materiali come acciaio, legno e plastica possono essere forati con il martello perforatore utilizzando il mandrino a cremagliera con l'adattatore. Unire il mandrino a cremagliera all'adattatore, e successivamente inserirlo nel mandrino del martello perforatore (operare come nel caso di una punta con attacco SDS-plus) (dis. H).

i È vietato utilizzare il mandrino a cremagliera quando il martello perforatore è regolato nella modalità di foratura con percussione. Tale mandrino è destinato unicamente alla foratura senza percussione (nel legno o nell'acciaio). Bisogna utilizzare punte in acciaio rapido o in acciaio al carbonio (solo nel legno e materiali simili).

SERVIZIO E MANUTENZIONE

! Prima di intraprendere qualsiasi attività legata all'installazione, la regolazione, la riparazione o il servizio, bisogna estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete.

- i** Il martello va sempre mantenuto pulito.
- Non utilizzare mai mezzi corrosivi per pulire gli elementi in plastica del martello.
- Al termine del lavoro, per eliminare i depositi di polvere, pulire il martello con un getto di aria compressa, soprattutto per mantenere aperte le feritoie di ventilazione nel corpo dell'elettrotensile.
- Controllare regolarmente lo stato delle spazzole in grafite del motore elettrico (spazzole sporche o eccessivamente consumate possono provocare eccessive scintille e riduzione della velocità dell'alberino del martello).

INGRASSATURA DELLA TRASMISSIONE

e Si consiglia di controllare il grasso nella trasmissione ogni 50 ore di utilizzo del martello, e di integrarlo eventualmente, utilizzando a tal scopo un grasso per alte temperature disponibile sul mercato. Non bisogna applicare una quantità eccessiva di grasso.

- Allentare e svitare il coperchio (4) del punto di ingrassatura (ruotandolo a sinistra) (dis. I).
- Aggiungere il grasso.
- Montare il coperchio (4) e avvitarlo, ruotandolo a destra (non serrare con troppa forza per non danneggiare la filettatura).

! Non aggiungere una quantità eccessiva di grasso. Una volta esaurito il grasso fornito, bisogna utilizzare un altro grasso disponibile, resistente alle alte temperature.

SPIA DI SPAZZOLE CONSUMATE

i In caso di consumo delle spazzole in grafite si accende la spia di spazzole consumate (12) segnalando che è necessario sostituirle. Dal momento dell'accensione della spia l'elettrotensile può ancora funzionare per circa 5 ore (dis. J).

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE IN GRAFITE

! Le spazzole in grafite del motore consumate (più corte di 5 mm), bruciate o spaccate vanno immediatamente sostituite. Entrambe le spazzole in grafite vanno sostituite allo stesso tempo.

La sostituzione delle spazzole in grafite deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato, utilizzando ricambi originali.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE SULL'UTILIZZO DEL MARTELLO

i Per ottenere nel calcestruzzo la massima efficienza bisogna esercitare sul martello una certa pressione, costante e moderata, non eccessiva, in quanto provocherebbe una riduzione dell'efficienza di funzionamento. Il martello è riempito di grasso lubrificante e richiede un certo tempo iniziale di riscaldamento, a seconda della temperatura ambientale. Un martello nuovo richiede un tempo di „rodaggio“ prima di ottenere la piena efficacia di funzionamento.

i Ogni tipo di difetto deve essere eliminato da un punto autorizzato di assistenza tecnica del produttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI NOMINALI

Martello perforatore	
Parametro	Valore
Tensione nominale	230 VAC
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza nominale	900 W
Velocità a vuoto	750 min ⁻¹
Frequenza dei colpi	2800 min ⁻¹
Energia del singolo colpo	4,2 J
Tipo di attacco degli utensili di lavoro	SDS-plus

Diámetro massimo di foratura	calcestruzzo	26 mm
	acciaio	13 mm
Classe di isolamento	II	
Peso senza accessori	5,5 kg	
Anno di produzione	2021	

DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

Livello di pressione acustica: $L_{p_A} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Livello di potenza acustica: $L_{W_A} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni:
 $a_w = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma consegnate a centri autorizzati per il loro smaltimento. Informazioni circa lo smaltimento sono fornite dal venditore dell'apparecchiatura o dalle autorità locali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate contengono sostanze nocive per l'ambiente. Le apparecchiature non riciclate costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.

* Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche.

La „Grupa TopeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (detta di seguito: „Grupa TopeX”) informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (detto di seguito: „Manuale”), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa TopeX e sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polacca del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dell'intero Manuale che di singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa TopeX, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.



TRADUÇÃO DO MANUAL ORIGINAL

MARTELO DE PERCUSSÃO 58G858

ATENÇÃO: ANTES DE SE PÔR A UTILIZAR A FERRAMENTA É NECESSÁRIO LER O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONSERVÁ-LO PARA A POSTERIOR UTILIZAÇÃO.

REGRAS DE SEGURANÇA DETALHADAS

ADVERTÊNCIAS RELATIVAS AO TRABALHO COM O MARTELO DE PERCUSSÃO

Atenção: Antes de se proceder a quaisquer atividades relacionadas com a instalação, regulação, reparação ou o serviço da ferramenta é necessário retirar a ficha do cabo de alimentação da tomada.

- Trabalhando com o martelo de percussão deve-se utilizar os óculos de proteção, a proteção auditiva e um capacete (no caso de perigo de queda de algum objeto de cima). Recomenda-se igualmente a aplicação de uma máscara de proteção e o calçado antidesslizante. Se o tipo de trabalho o exigir, utilizar os sistemas de remoção de poeira.
- Antes de se pôr ao trabalho, assegurar-se de que o porta-ferramentas está bem fixado no seu lugar.
- As vibrações do martelo durante o trabalho podem fazer com que a fixação de uma ferramenta de trabalho afrouxe, pelo que se deve controlar cuidadosamente a fixação da mesma antes de iniciar o trabalho. O afrouxamento indesejado da ferramenta pode levar à danificação do martelo ou à lesão corporal do operador.
- Se se quer utilizar o martelo em temperaturas baixas ou depois de um armazenamento duradouro, deve-se permitir que o mesmo trabalhe alguns minutos sem carga, para os seus elementos interiores serem devidamente lubrificados.
- Durante o trabalho com o martelo dirigido para cima, manter os pés bem assentes no chão e assegurar-se de que não há ninguém debaixo.
- Sempre segurar o martelo com ambas as mãos, utilizando o punho auxiliar.
- Não tocar com as mãos as partes do martelo que viram. É igualmente proibido parar com as mãos o fuso do martelo. Agindo de modo contrário poderá causar a lesão das mãos.
- É vedado guiar o martelo em operação em direção de outras pessoas ou de si.
- Trabalhando com o martelo deve-se sempre segurá-lo através dos elementos isolados para evitar o risco de choque elétrico no caso de contacto com cabos elétricos sob tensão.
- Não se pode permitir a entrada de qualquer líquido dentro do martelo. Para limpar a superfície do mesmo utilizar um sabão mineral e um tecido molhado. Nunca utilizar a gasolina ou outros agentes de limpeza que podem danificar os elementos de plástico do martelo.
- Caso seja necessário, utilizar uma extensão elétrica, deve-se ter sempre em mente que a mesma deve ser bem escolhida (até 15 m de comprimento, diâmetro de cabos 1,5 mm²; comprimento superior a 15 m, mas inferior a 40 m – diâmetro de cabos 2,5 mm²). A extensão elétrica deve ser sempre totalmente desenrolada.
- É proibido utilizar o mandril de torno de três mandíbulas quando o martelo está no modo de perfuração com percussão ou de cinzelagem. Este mandril destina-se exclusivamente à perfuração sem percussão de madeira ou de aço.

ATENÇÃO! A presente ferramenta serve para o trabalho no interior.

Além de o martelo de percussão ter sido construído de materiais seguros, terem sido utilizados os meios de proteção e segurança adicionais, existe sempre um risco insignificante de lesão durante o trabalho.

CONSTRUÇÃO E FUNÇÃO DA FERRAMENTA

O martelo de percussão elétrico é uma ferramenta manual da II classe de isolamento. É propulsado por um motor de uma fase de corrente alternada. O martelo pode ser utilizado para perfurar com e sem percussão ou para tratar as superfícies de tais materiais como betão, pedra, tijolo, etc. Destina-se aos trabalhos de remodelação e construção, bem como à bricolagem.

É proibido utilizar a presente ferramenta elétrica em desacordo com o seu destino.

DESCRIÇÃO DAS PÁGINAS GRÁFICAS

A numeração que se segue diz respeito aos elementos do aparelho apresentados nas páginas gráficas da presente instrução.

1. Porta-ferramentas SDS-plus
2. Mandril de fixação
3. Comutador de modo de perfuração
4. Tampa do ponto de lubrificação
5. Interruptor
6. Comutador do modo de percussão
7. Proteção inferior do motor
8. Punho auxiliar
9. Vara do limitador de profundidade
10. Botão de bloqueio do limitador de profundidade
11. Lâmpada indicadora de alimentação
12. Lâmpada indicadora de consumo das escovas de carvão

* Podem surgir diferenças entre a imagem e o estado real do produto.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS UTILIZADOS NO MANUAL



ATENÇÃO



ADVERTÊNCIA



MONTAGEM/ CONFIGURAÇÕES



INFORMAÇÃO

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Brocas | - 1 un. |
| 2. Cinzéis | - 1 un. |
| 3. Limitador de profundidade | - 1 un. |
| 4. Proteção de pó | - 1 un. |
| 5. Depósito de massa lubrificante | - 1 un. |
| 6. Punho auxiliar | - 1 un. |
| 7. Porta-ferramentas + chave | - 1 un. |
| 8. Adaptador de porta-ferramentas | - 1 un. |
| 9. Chave especial | - 1 un. |
| 10. Mala de transporte | - 1 un. |

PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO

INSTALAÇÃO DO PUNHO AUXILIAR

Pelas razões de segurança, durante o trabalho com o martelo de percussão deve-se sempre utilizar o punho auxiliar (8), podendo este ser instalado em qualquer posição.

- Afrouxar o botão de bloqueio da gola do punho auxiliar (8), girando-o à esquerda.
- Pôr a gola do punho auxiliar na parte oval da caixa do martelo.
- Girar até à posição mais confortável.
- Girar o botão de bloqueio à direita a fim de fixar o punho auxiliar (8).

INSTALAÇÃO DO LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

A vara do limitador de profundidade (9) serve para ajustar a profundidade de entrada da broca no material tratado.

- Premir o botão de bloqueio da vara do limitador de profundidade (10) na gola do punho auxiliar (8).
- Pôr a vara do limitador de profundidade (9) num orifício na gola do punho auxiliar (8).
- Ajustar a profundidade de perfuração desejada.

- Libertar o botão de bloqueio da vara do limitador de profundidade (10).

MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO

O martelo está adaptado a trabalhar com as ferramentas de trabalho com o sistema de fixação SDS-plus.

Antes de iniciar o trabalho, limpar o martelo e as ferramentas de trabalho. Pôr uma camada fina de massa lubrificante no cabo da ferramenta de trabalho. Tal ação aumentará a robustez do martelo.

Desligar a ferramenta da corrente elétrica.

- Colocar o martelo na mesa de trabalho.
- Puxar o mandril de fixação (2) do porta-ferramentas SDS (1) vencendo a resistência de uma mola.
- Pôr o cabo de uma ferramenta de trabalho no porta-ferramentas, até sentir resistência (pode surgir a necessidade de virar a ferramenta de trabalho até a mesma conseguir a posição adequada) (fig. A).
- Soltar o mandril de fixação (2), causando a fixação definitiva de uma dada ferramenta.
- A ferramenta de trabalho está devidamente fixada quando não se pode retirá-la sem puxar o mandril de fixação do porta-ferramentas.
- Caso o mandril não volte à sua posição inicial, deve-se repetir todos os passos.

Para conseguir a capacidade elevada do martelo, deve-se utilizar as ferramentas de trabalho afiadas e não danificadas.

DESMONTAGEM DA FERRAMENTA DE TRABALHO

Uma vez acabado o trabalho, as ferramentas de trabalho estão quentes. Portanto deve-se evitar o contacto direto com as mesmas e utilizar as luvas de proteção. Depois de retiradas do martelo, as ferramentas de trabalho devem ser limpas.

Desconectar a ferramenta da fonte de alimentação.

- Puxar e manter o mandril de fixação (2).
- Com outra mão remover a ferramenta de trabalho.

EMBRAIAGEM DE PROTEÇÃO DE SOBRECARGAS

O martelo possui a embraiagem protetora de sobrecargas integrada. O fuso do martelo pára quando a ferramenta de trabalho se entala, evitando deste modo a sobrecarga do aparelho.

APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO DE PÓ

A proteção de pó é uma capa redonda feita de borracha com a forma adequada. A mesma é instalada na broca a fim de apanhar a poeira durante a perfuração, ex. de teto. Pôr a proteção na broca, aproximar a broca da superfície a tratar e deslocar a proteção ao longo da broca até ao contacto da mesma com a superfície. Aprofundando-se a broca no material a proteção vai deslocar-se ao longo da mesma, recolhendo o pó. De vez em quando deve-se esvaziar a proteção.

Usar sempre os óculos de proteção, particularmente quando se perfura as superfícies em cima da cabeça do operador.

TRABALHO / CONFIGURAÇÕES

LIGAÇÃO/ DESLIGAÇÃO

A corrente elétrica da rede deve corresponder à corrente apresentada na chapa de informação do martelo.

Ligação – premir o botão de ligar (5) e manter nesta posição (fig. B).

Desligação – soltar o botão de ligação (5).

LÂMPADA INDICADORA DE ALIMENTAÇÃO

A lâmpada indicadora de alimentação (11) acenderá na hora da ligação do martelo à tomada elétrica (fig. J).

COMUTADOR DE FUNÇÕES


O martelo elétrico está equipado com dois comutadores do modo de trabalho. Um comutador do modo de percussão (6) (fig. D), e um comutador do modo de perfuração (3) (fig. E). Em função de uma dada posição dos mesmos pode-se realizar a perfuração com ou sem percussão ou a cinzelagem. A perfuração com percussão e a cinzelagem exigem uma leve pressão sobre o martelo.

A pressão excessiva podia levar à sobrecarga desnecessária do motor. É necessário controlar com frequência o estado técnico das ferramentas de trabalho. No caso de necessidade, substituir ou afiar as ferramentas de trabalho. As posições adequadas de cada um comutador estão apresentadas na **fig. F**.


Perfuração sem percussão - pos. I

Perfuração com percussão - pos. II

Cinzelagem - pos. III

 Antes de mudar a posição do comutador do modo de perfuração (3) deve-se premir o botão de bloqueio (**fig. G**). É vedado tentar mudar a posição dos comutadores de funções durante o trabalho do motor. Tal ação poderia levar à danificação grave do martelo.


PERFURAÇÃO

 Iniciando o trabalho com o martelo e pretendendo fazer um furo de grande diâmetro, recomenda-se fazer primeiro um furo de pequeno diâmetro, e depois alargá-lo até ao tamanho desejado. Tal ação permitirá evitar a sobrecarga do martelo.


Fazendo os furos profundos deve-se perfurar gradualmente, retirando a broca de vez em quando do furo para permitir a remoção de aparas ou pó do mesmo.

Caso a broca se entale durante a perfuração, ligar-se-á a embraiagem protetora de sobrecargas. Neste caso deve-se desligar imediatamente o martelo para evitar a sua deterioração. Remover a broca entalada do furo.


Manter o martelo no eixo do furo. Seria ideal manter a broca na posição perpendicular em relação à superfície a tratar. Caso tal perpendicularidade não seja mantida, durante o trabalho a broca pode entalar-se ou partir no furo, ferindo deste modo o operador.


 A perfuração duradoura com a baixa velocidade de rotação leva à sobreaquecimento do motor. Portanto deve-se fazer intervalos no trabalho, evitando tapar os buracos na caixa que servem para a ventilação do motor do martelo.

PERFURAÇÃO COM PERCUSSÃO


-  Selecionar o modo de trabalho desejado, neste caso a perfuração com percussão.
- Pôr no porta-ferramentas (1) uma broca adequada com o cabo SDS-plus
- A fim de obter os melhores resultados, utilizar as brocas de alta qualidade com pontas de metal duro.
- Pressionar com a broca o material tratado.
- Ligar o martelo, cujo mecanismo deve trabalhar fluentemente, não devendo a ferramenta de trabalho rebater da superfície do material tratado.



PERFURAÇÃO SEM PERCUSSÃO

 Tais materiais como aço, madeira e plástico podem ser perfurados com o martelo, através do mandril de torno de três mandíbulas e do adaptador, no modo de perfuração sem percussão. Montar o mandril de três mandíbulas e o adaptador e fixá-las no porta-ferramentas do martelo (seguir os passos previstos para as brocas com o sistema de fixação SDS) (**fig. H**).

 É proibido utilizar o mandril de torno de três mandíbulas quando o comutador está na posição do trabalho com percussão. Este mandril destina-se apenas à perfuração de aço ou de madeira. Não se pode utilizar as brocas SDS para o trabalho com o mandril de torno de três mandíbulas. Deve-se utilizar apenas as brocas com pontas cilíndricas de corte rápido ou de aço carbônico (apenas para madeira e materiais derivados).


SERVIÇO/ CONSERVAÇÃO

 Antes de se proceder a quaisquer atividades relacionadas com a instalação, regulação, reparação ou o serviço da ferramenta é necessário retirar a ficha do cabo de alimentação da tomada.


-  Manter sempre o martelo limpo.
-  É proibido utilizar as substâncias corrosivas para a limpeza dos elementos do martelo feitos de plástico.

- Uma vez acabado o trabalho, a fim de remover a poeira, limpar o martelo através de um jato de ar comprimido, particularmente na proximidade dos buracos de ventilação na caixa do motor.
- Controlar regularmente o estado das escovas de carvão, podendo as escovas sujas ou excessivamente consumidas produzir uma faísca excessiva e a diminuição da velocidade de rotação do fuso do martelo.


LUBRIFICAÇÃO DA EMBRAIAGEM

 Recomenda-se a verificação do agente lubrificante na embraiagem, de 50 a 50 horas de trabalho do martelo, completando eventualmente o nível do mesmo, utilizando para este fim a massa lubrificante resistente a altas temperaturas, disponível no mercado. Não se deve pôr o excesso da massa lubrificante na embraiagem.


- Afrouxar e retirar a tampa (4) do ponto de lubrificação (virando-a à esquerda) (**fig. I**).
- Pôr a massa lubrificante.
- Colocar a tampa (4) e apertá-la virando-a à direita (não apertar com muita força para não danificar a rosca).

 É proibido aplicar as quantidades excessivas de massa lubrificante. Uma vez acabada a massa lubrificante, utilizar uma outra massa disponível, resistente a altas temperaturas.

LÂMPADA INDICADORA DE CONSUMO DAS ESCOVAS DE CARVÃO


 Caso as escovas de carvão estejam consumidas, acenderá a lâmpada indicadora (12) sinalizando a necessidade de substituição das mesmas. Uma vez acesa a lâmpada indicadora, o martelo pode trabalhar por cerca de 5 horas (**fig. J**).


SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS DE CARVÃO

 As escovas de carvão consumidas (com comprimento inferior a 5 mm), queimadas ou danificadas devem ser imediatamente substituídas. Substitui-se sempre ambas as escovas de carvão.

Deve-se mandar substituir as escovas de carvão somente às pessoas devidamente qualificadas, utilizando para este fim as peças originais.

DICAS ADICIONAIS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO MARTELO

 Para conseguir uma melhor eficácia do trabalho no betão, deve-se exercer uma pressão moderada e constante sobre o martelo. A pressão excessiva poderia causar a diminuição da eficácia de trabalho. O martelo enchido constantemente com a massa lubrificante necessita de alguns minutos para o aquecimento, em função da temperatura de trabalho. O martelo novo precisa de "amaciamento" antes de conseguir a plena capacidade de operação.

 Todas as falhas devem ser reparadas pelo serviço de assistência técnica autorizado pelo fabricante.

PARÂMETROS TÉCNICOS

DADOS NOMINAIS

Martelo de percussão		
Parâmetro	Valor	
Corrente nominal	230 VAC	
Frequência de alimentação	50 Hz	
Potência nominal	900 W	
Velocidade de rotação em vazio	750 min ⁻¹	
Número de impactos às rotações nominais	2800 min ⁻¹	
Energia de impacto	4,2 J	
Porta-ferramentas	SDS-plus	
Diâmetro máximo de perfuração	betão	26 mm
	aço	13 mm
Classe de proteção	II	
Peso sem acessórios	5,5 kg	
Ano de produção	2021	

DADOS RELATIVOS AO RUÍDO E ÀS VIBRAÇÕES

Pressão sonora: $L_{p_A} = 94,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Potência sonora: $L_{w_A} = 105,34 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Aceleração de vibrações: $a_h = 17,484 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Os produtos alimentados com corrente elétrica não podem ser deixados fora com o lixo doméstico, mas sim fornecidos aos pontos de reutilização. Todos os fabricantes deste tipo de produtos, assim como as autoridades locais têm obrigação de prestar informação neste âmbito. Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm substâncias perigosas para o meio ambiente, por isso são perigosos para a saúde humana quando não reutilizados.

* Reserva-se o direito de alteração.

A "Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (Sociedade com responsabilidade limitada) sociedade em comandita com sede em Varsóvia, na Rua Pograniczna 2/4 (adiante denominada como "a Grupa Topex") vem comunicar que todos os direitos de autor relativos ao conteúdo do presente manual de instruções (adiante denominado como "Manual de Instruções"), inclusive ao seu texto, às imagens, aos gráficos e esboços, bem como à sua composição, pertencem exclusivamente à Grupa Topex, estando sujeitos à proteção legal ao abrigo da Lei de 4 de fevereiro de 1994 sobre os direitos de autor e relacionados (isto é Diário da República 2006 N.º 90 B. 631 com alterações). Por isso é proibido copiar, processar, publicar e modificar o presente manual, na totalidade ou em partes, sem a prévia autorização expressa da Grupa Topex, podendo a infração da citada proibição levar à responsabilidade civil e penal.



TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

MARTEAU PERCUTEUR 58G858

ATTENTION : AVANT DE PROCEDER A UTILISER L'OUTIL ELECTRIQUE, IL CONVIENT DE LIRE LA PRESENTE NOTICE ET DE LA CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE.

PRESRIPTIONS DE SECURITE DETAILLEES

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE TRAVAIL AVEC UN MARTEAU ELECTRIQUE

Attention : Avant de procéder à des opérations quelconques relatives à l'installation, au réglage, à l'entretien, il faut sortir la fiche du câble d'alimentation de la prise du secteur.

- Lors de l'utilisation du marteau, il faut porter les lunettes ou les masques-lunettes de protection, les moyens de protection d'ouïe et le casque de protection (lorsque le danger de chute d'objets d'en haut existe). Il est recommandé d'utiliser les demi-masque de protection et les chaussures anti-dérapage. Lorsque le caractère de l'opération exécutée l'exige, il faut utiliser les systèmes de dépoussiérage.
- Avant de procéder au travail, il faut se rassurer que l'emmanchement du marteau perceur est fixé d'une manière appropriée à sa place.
- Lors du travail, à la suite des vibrations, un desserrage de fixation de l'outil peut se produire, c'est pourquoi, il faut contrôler particulièrement attentivement les fixations de l'outil avant de commencer le travail. Un desserrage de l'outil indésirable peut être en effet une cause d'endommagement de l'outil ou d'accident au travail.
- Lorsque le marteau doit être utilisé en basse température ou après une longue période de conservation, il faut laisser le marteau travailler pendant quelques minutes sans charge pour que ses organes intérieurs soient convenablement lubrifiés.
- Lors de l'utilisation du marteau tenu en haut, il faut écarter les pieds assurément et se rassurer qu'en bas des personnes tierces ne sont pas présentes.
- Il faut tenir le marteau toujours entre les deux mains, en utilisant le manche auxiliaire.
- Il n'est pas permis de toucher avec les mains aux pièces en rotation du marteau. Il n'est pas permis non plus d'arrêter avec les mains la broche en rotation du marteau. Le non respect de cette consigne menace d'endommager la main.
- Il n'est pas permis de diriger le marteau en marche en direction d'autres personnes ni vers soi-même.
- Lors du travail du marteau, il faut le tenir par les éléments isolés pour éviter une électrocution en cas de toucher à un câble électrique sous tension.
- Il n'est pas permis de laisser pénétrer un liquide quelconque à l'intérieur du marteau. Pour nettoyer la surface du marteau, utiliser du savon minéral et un chiffon humide. Il n'est pas permis d'utiliser d'essence pour nettoyer ni d'autres produits de nettoyage qui peuvent être nuisibles aux pièces en plastique.
- Lorsque la nécessité d'utiliser une rallonge se présente, il faut se souvenir toujours d'un bon choix de rallonge (jusqu'à 15 m, section des câbles 1,5 mm², en dessus de 15 m, mais moins de 40 m – section des câbles 2,5 mm²). La rallonge doit être toujours entièrement déroulée.
- Il n'est pas permis de se servir d'emmanchement à trois pinces, lorsque le marteau est réglé en mode de perçage à chocs ou de burinage. Ce mandrin est destiné uniquement à percer sans percussion dans le bois ou l'acier.

ATTENTION! L'outil sert au travail à l'intérieur des locaux.

Malgré l'application d'une construction sûre dans son principe et la mise en place des mesures supplémentaires de protection, il existe toujours un risque résiduel de subir des lésions lors du travail.

COMPOSITION ET DESTINATION

Le marteau perceur électrique est un outil électrique à main avec isolation de II classe. Le dispositif est entraîné par un moteur monophasé à commutation. Le marteau perceur peut être utilisé pour percer des trous en mode de fonctionnement sans percussion, avec percussion pour perçage de canaux ou pour le traitement de la surface dans de tels matériaux que béton, pierre, brique, etc. Son champ d'application englobe l'exécution de travaux de renouvellement et de construction ainsi que de tous les travaux relevant du domaine du bricolage amateur.

 **Il n'est pas permis d'utiliser l'outil d'une manière non conforme à sa destination.**

DESCRIPTION DES PAGES GRAPHIQUES

Le numérotage ci-dessous se réfère aux composants de l'outil présentés en pages graphiques de la présente notice.

1. Emmanchement SDS-plus
2. Mandrin de fixation
3. Sélecteur de mode de perçage
4. Couvercle du trou de graissage
5. Interrupteur
6. Sélecteur de mode de percussion
7. Protecteur inférieur de moteur
8. Manche auxiliaire
9. Limiteur de profondeur de perçage
10. Bouton d'appui de verrouillage de la barre de limiteur de profondeur de perçage
11. Voyant de mise sous tension
12. Voyant de consommation de balais de charbon

* Des différences peuvent se présenter entre le dessin et le produit.

DESCRIPTION DES SYMBOLES GRAPHIQUES UTILISES



ATTENTION !



AVERTISSEMENT



MONTAGE/REGLAGES




INFORMATION


EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Forets | - 1 pièce |
| 2. Burins | - 1 pièce |
| 3. Limiteur de profondeur | - 1 pièce |
| 4. Protecteur anti poussière | - 1 pièce |
| 5. Récipient de graisse | - 1 pièce |
| 6. Manche auxiliaire | - 1 pièce |
| 7. Mandrin de fixation + clé | - 1 pièce |
| 8. Adaptateur d'emmanchement | - 1 pièce |
| 9. Clef spéciale | - 1 pièce |
| 10. Mallette de transport | - 1 pièce |


PREPARATION AU TRAVAIL

INSTALLATION D'UN MANCHE AUXILIAIRE

 En raison de sécurité, en se servant du marteau perceur, il faut toujours utiliser un manche auxiliaire (8), qui peut être fixé en position voulue.

-  Desserrer la bague de verrouillage de la bride de manche (8), en la tournant à gauche.
- Appliquer la bride de manche sur la partie cylindrique du boîtier du marteau.
- Tourner vers une position la plus commode.
- Serrer la bague de verrouillage à droite en vue de fixer le manche (8).

INSTALLATION DE LA BARRE DE LIMITEUR DE PROFONDEUR DE PERÇAGE

-  La barre de limiteur (9) sert à déterminer la profondeur d'enfoncement du foret dans le matériau.

- Appuyer la touche de verrouillage de la barre de limiteur de profondeur de perçage (10) sur la bride de manche auxiliaire (8).
- Introduire la barre de limiteur (9) dans l'ouverture de la bride de manche auxiliaire (8).
- Régler la profondeur de perçage voulue.
- Lâcher l'appui de la touche de verrouillage de la barre de limiteur de profondeur de perçage (10).

MONTAGE ET REMPLACEMENT DES OUTILS DE TRAVAIL



Le marteau perceur est adapté à être utilisé au travail avec les outils de travail équipés en adaptateurs de type SDS-plus

Avant de commencer, nettoyer le marteau et les outils de travail. En utilisant la graisse, apposer une couche mince de graisse sur le mandrin de l'outil de travail. Cette opération augmentera la durée de vie du dispositif.



Déconnecter l'outil électrique de l'alimentation.

- Appuyer le marteau sur l'établi d'atelier.
- Saisir le mandrin de fixation (2) de l'emmanchement SDS (1) et le retirer en arrière, en surmontant la résistance du ressort.
- Introduire le corps de l'outil de travail dans le mandrin, en l'avancé jusqu'à la butée (il peut être nécessaire de retourner l'outil de jusqu'à ce qu'il occupe une position appropriée) (fig. A).
- Lâcher le mandrin de fixation (2), ce qui provoquera une fixation définitive de l'outil.
- L'outil de travail est emmanché d'une manière appropriée, lorsqu'il ne se laisse pas sortir sans retirer le mandrin de fixation de l'adaptateur.
- Lorsque le mandrin ne revient pas entièrement à sa position initiale, il faut sortir l'outil de travail et refaire toute l'opération.



Une haute performance de travail du marteau n'est atteinte que lorsque les outils de travail aigus et non endommagés sont utilisés.

DÉMONTAGE D'UN OUTIL DE TRAVAIL



Toute de suite après la fin de l'utilisation, les outils de travail peuvent être chauds. Il faut éviter un contact direct avec eux et utiliser des gants de protection appropriés. Après le démontage, les outils de travail doivent être nettoyés.



Déconnecter l'outil électrique de l'alimentation.

- Retirer en arrière et retenir le mandrin de fixation (2).
- Sortir l'outil de travail vers l'avant avec l'autre main.

EMBRAYAGE DE SURCHARGE



Le marteau perceur est équipé en embrayage de surcharge positionné à l'intérieur. La broche du marteau s'arrête lorsque l'outil de travail se coince ce qui pourrait provoquer la surcharge de l'outil électrique.



UTILISATION DU PROTECTEUR ANTI-POUSSIÈRE

Le protecteur anti-poussière est une pièce moulée ronde de forme appropriée. Il est monté sur le foret en vue de capter la poussière pendant le perçage, p.ex. dans le plafond. Apposer le protecteur sur le foret, approcher le foret de la surface du matériau et déplacer le protecteur le long du foret jusqu'à ce qu'il touche à la surface du matériau. Au fur et à mesure que le foret s'enfoncera dans le matériau, le protecteur se déplacera sur le foret, en ramassant la poussière accumulée. Il faut systématiquement vider le protecteur.



Il faut toujours porter les lunettes ou les masques-lunettes anti-projection surtout dans le cas où une ouverture est percée au dessus de la tête de l'opérateur.

MARCHE / REGLAGES

MISE EN MARCHE / ARRÊT




La tension du réseau doit correspondre à la grandeur de la tension citée à la plaque signalétique du marteau.


La mise en marche - enfoncer la touche de l'interrupteur (5) et maintenir dans cette position (fig. B).

Arrêt - lâcher l'appui sur la touche de l'interrupteur (5).

VOYANT DE MISE SOUS TENSION

 Au moment de branchement du dispositif dans la prise d'alimentation, le voyant de mise sous tension (11) est éclairé (fig. J).

SELECTEURS DE MODE DE TRAVAIL


 Le marteau perceur électrique est équipé en deux sélecteurs de mode de travail : sélecteur de mode de percussion (6) (fig. D), et sélecteur de mode de perçage (3) (fig. E). En fonction de leur positionnement, le perçage sans percussion, le perçage à percussion ou le burinage peuvent être effectués. Le perçage à percussion ainsi que le burinage nécessitent un léger appui sur le marteau. Un appui excessif provoquerait une charge excessive du moteur. L'état technique des outils de travail doit être systématiquement contrôlé. En cas de besoin, l'outil de travail doit être affûté ou échangé pour un neuf.

Un positionnement approprié des sélecteurs en fonction donnée a été présenté à la fig. F.


Perçage sans percussion - poste I


Perçage à percussion - poste II

Burinage - poste III


 Avant de changer la position du sélecteur de mode de perçage (3), il faut enfoncer la touche de verrouillage (fig. G). Il n'est pas permis de tenter de changer de position des sélecteurs de mode de travail, lorsque le moteur du marteau travaille. Une telle action pourrait mener à un endommagement grave du marteau.

PERÇAGE DES OUVERTURES


-  En procédant au travail avec l'intention de percer une ouverture à grand diamètre, il est recommandé de commencer à percer une ouverture plus petite et de l'aléser à la taille voulue. Cela prévient le danger de surcharger le marteau.
- En exécutant des trous plus profonds, il faut percer progressivement des trous moins profonds, retirer le foret du trou pour permettre l'évacuation de copeaux de l'ouverture.
- Lorsque le foret se sera coincé pendant le perçage, l'embrayage de surcharge sera actionné. Il faut arrêter immédiatement le marteau pour éviter son endommagement. Sortir le foret coincé de l'ouverture.
- Il faut maintenir le marteau dans l'axe de l'ouverture exécutée. L'idéal serait que le foret soit positionné à l'angle droit par rapport à la surface du matériau usiné. En cas de non respect de perpendicularité, un coincement ou une cassure du foret dans l'ouverture peuvent se produire pendant le travail, ce qui peut provoquer la lésion de l'utilisateur.


 Un perçage de longue durée accompagné de faible vitesse de rotation de la broche menace de surchauffer le moteur. Il faut pratiquer des pauses de travail périodiques. Faire attention à ne pas obstruer les trous du boîtier servant à la ventilation du moteur du marteau.

PERÇAGE AVEC PERCUSSION


-  Sélectionner le mode de travail approprié, dans ce cas, celui de perçage à percussion.
- Insérer dans l'emmanchement (1) un foret approprié avec corps de type SDS-plus
- En vue d'obtenir un meilleur résultat, il faut utiliser des forets de haute qualité avec couches de carbures agglomérées (widia).
- Presser le foret contre le matériau usiné.
- Mettre en marche le marteau, le mécanisme du marteau doit travailler avec souplesse et l'outil de travail ne doit pas heurter contre la surface du matériau usiné.



PERÇAGE SANS PERCUSSION

 On peut percer dans des matériaux comme acier, bois et matières plastiques avec le marteau, en utilisant un emmanchement à trois pinces avec adaptateur intermédiaire en mode de fonctionnement sans percussion. Monter, en vissant : l'emmanchement à trois pinces et l'adaptateur, et placer ensuite dans l'emmanchement du marteau (procéder comme dans le cas de forets avec un corps SDS) (fig. H).


 Il n'est pas permis de se servir d'emmanchement à trois pinces, lorsque le marteau est réglé en mode de perçage à chocs ou de burinage. Cet emmanchement est destiné uniquement à percer dans le bois ou l'acier. Il n'est pas permis d'utiliser les forets SDS pour coopérer avec un emmanchement à 3 pinces. Il faut utiliser les forets à corps cylindriques d'acier de coupage rapide ou d'acier de charbon (uniquement dans le bois et les matériaux similaires au bois).

SERVICE ET ENTRETIEN


 Avant de procéder à des opérations quelconques relatives à l'installation, au réglage, à l'entretien, il faut sortir la fiche du câble d'alimentation de la prise du secteur.

-  Le marteau perceur doit être toujours maintenu en propreté.
-  Pour nettoyer les pièces du marteau en plastique, il n'est jamais permis d'utiliser de produits caustiques quelconques.
- Après la fin du travail, en vue d'éliminer la couche de poussière accumulée, le marteau doit être purgé avec un jet d'air comprimé, particulièrement à fin de déboucher les ouvertures de ventilation dans le boîtier de moteur.
- L'état des balais de charbon de moteur doit être systématiquement contrôlé (les balais salis ou excessivement usés peuvent être à l'origine d'un étincellement excessif et provoquer la chute de vitesse rotative de la broche du marteau).


LUBRIFICATION DE LA TRANSMISSION

 Il est recommandé de contrôler la graisse de la transmission, toutes les 50 heures de marche du marteau et de faire un éventuel complément de produit lubrifiant, en utilisant à cet effet une graisse haute température, généralement accessible sur le marché. Il ne faut pas appliquer de quantité excessive de graisse.


- Desserrer et dévisser le couvercle (4) du trou de graissage (en tournant à gauche) (fig. I).
- Faire le complément de graisse.
- Monter le couvercle (4) et le serrer, en tournant à droite (il n'est pas permis de serrer excessivement pour ne pas abîmer le filetage).

 Il n'est pas permis de mettre de quantité excessive de graisse. Après avoir épuisé la graisse fournie, il faut utiliser une autre graisse accessible qui est résistante à une haute température.

VOYANT DE CONSOMMATION DE BALAIS DE CHARBON


 En cas d'usure de balais de charbon, le voyant de consommation de balais de charbon (12) qui signale la nécessité de leur remplacement est allumé. Du moment d'allumage du voyant de contrôle, l'outil peut travailler encore pendant environ 5 heures (fig. J).

REMPLACEMENT DE BALAIS CARBONE

 Les balais carbone du moteur usés (inférieurs à 5 mm), grillés ou cassés doivent être immédiatement remplacés. Les deux balais doivent être toujours remplacés simultanément.

L'opération de remplacer les balais carbone doit être confiée uniquement à une personne qualifiée et des pièces d'origine doivent être utilisées à cet effet.

INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES D'UTILISATION DU MARTEAU

 En vue d'obtenir un meilleur rendement de travail dans le béton, il faut exercer sur le marteau un appui constant, modéré (non excessif, car cela provoquerait une chute d'efficacité de du travail). Un marteau perceur rempli avec un produit lubrifiant solide nécessite un certain temps pour le réchauffement qui dépend de la température ambiante. Un marteau neuf nécessite une période « de rodage » avant d'atteindre sa pleine performance de travail.

 Les panes de tout type ne peuvent être réparées que par le service agréé du constructeur.

PARAMETRES TECHNIQUES

DONNEES SIGNALIQUES

Marteau perceur		
Paramètre	Valeur	
Tension nominale	230 VAC	
Fréquence d'alimentation	50 Hz	
Puissance nominale	900 W	
Vitesse rotative en marche à vide	750 min ⁻¹	
Fréquence de chocs	2800 min ⁻¹	
Énergie de choc	4,2 J	
Type de mandrins d'outils de travail	SDS-plus	
Diamètre maximal de perçage	béton	26 mm
	acier	13 mm
Classe de protection	II	
Masse sans accessoires	5,5 kg	
Année de fabrication	2021	

DONNEES CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATION

Niveau de pression sonore : $L_{p_A} = 94,34$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Niveau de puissance sonore : $L_{w_A} = 105,34$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Valeur d'accélération des vibrations: $a_h = 17,484$ m/s² $K = 1,5$ m/s²

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits alimentés électriquement ne peuvent pas être jetés ensemble avec les déchets domestiques, mais ils doivent être soumis au recyclage et à la récupération dans des établissements spécialisés. L'information sur le recyclage du produit sera fournie par le vendeur ou par les autorités des autonomes locales. Un matériel électrique ou électronique usé contient des substances non indifférentes pour le milieu naturel. Un matériel non soumis au recyclage constitue un danger potentiel pour l'environnement et la santé des humains.

* Le constructeur se réserve le droit d'introduire des modifications.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, société en commandite, sise à Warszawa, ul. Pograniczna 2/4 (ci-après: „Grupa Topex”) informe que tous les droits d'auteur de la présente notice d'emploi, (ci-après: „Notice”), dont, entre autres, de son texte, ses photos, schémas, figures, ainsi que de la composition appartiennent exclusivement à Grupa Topex et sont soumis à la protection légale en vertu de la loi du 4 février de l'an 1994 sur le droit d'auteur et les droits associés (Journal des lois 2006 N° 90, poste 631, avec changements ultérieurs). Toute reproduction, traitement, publication modification, de tout ou de partie des éléments de la présente notice à des fins commerciales, sans autorisation écrite préalable de Grupa Topex, sont strictement prohibés et peuvent exposer aux poursuites en justice en matière de responsabilité civile et pénale.



graphite.pl