




Gipszkarton csavar finom menettel (fémhez)

Bugle head drywall screws with fine thread for metal

Schnellbauschraube mit Feingewinde



D nom.		3,5	3,9	4,2	4,8
D	min.	3,3	3,7	4	4,7
	max.	3,6	4	4,3	5
d	min.	2,05	2,4	2,6	3,1
	max.	2,2	2,55	2,75	3,25
P ref.		1,41	1,69	1,81	2,12
K	min.	0,5	0,5	0,5	0,5
	max.	0,8	0,8	0,8	1
F ref.		6	6	6	6
Q	min.	2,6	2,6	2,6	2,6
	max.	3,1	3,1	3,1	3,1
R ref.		4,4	4,4	4,6	4,6
A	min.	7,8	7,8	7,9	8,5
	max.	8,5	8,5	8,5	9,4
M	min.	4,5	4,5	4,5	4,5
	max.	5,1	5,1	5,1	5,1
bit		PH2			
Nm max.		2,75	3,04	4,41	6,37